

Amexa la HCGMP
nr. 207/26.11.2015


CONSOLIDARE IMOBIL

Strada Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti (CASA VLASTO)


CONFORM CU
ORIGINALUL



Imagine panoramica Casa Vlasto – anul 2011 (dupa incendiu)
FATADA NORD (Str. Franceza nr.30)




FATADA VEST (Str. Pictor Nicolae Tonitza)
anul 2014



FATADA SUD (curte interioara)
anul 2014

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – prin Directia Investitii

PROIECTANT: SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL



DOCUMENTATIE DE AVIZARE
CONSOLIDARE IMOBIL
Strada Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti
(CASA VLASTO)

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
prin Directia Investitii

Proiectant: SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

Director general: Ing. Marin Dumitrascu

Expert Tehnic Autorizat: Prof. Univ.emerit dr. ing. Mircea Ieremia

MCC si MLPAT

Elaboratori:

Arhitectura: Arh. NIELS AUNER





Arh. DANIELA TURBATU

Rezistenta: Ing. DAN RADULESCU

Ing. MIRELA TATU

Instalatii: Ing. ION MARES

Ing. ALINA MARES



BORDEROU

PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT
- FOAIE DE SEMNATURI
- BORDEROU
- CERTIFICAT DE URBANISM nr. 1667/6435 din 21.11.2014
- TEMA DE PROIECTARE
- RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
- MEMORIU TEHNIC GENERAL cf. H.G. 28/2008

CONFORM CU
ORIGINALUL

1. Date generale:

- 1.1. Denumirea obiectivului de investitie:
- 1.2. Amplasamentul
- 1.3. Titularul investitiei
- 1.4. Beneficiarul investitiei
- 1.5. Elaboratorul documentatiei

2. Descrierea investitiei:


- 2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitie:
- 2.2. Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;
- 2.3. Actul doveditor al fortelor majore, dupa caz.
- 2.4. Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:
 - 2.4.1. prezentarea a cel putin doua optiuni;
 - 2.4.2. recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

3. Date tehnice ale investitiei:

- 3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;
- 3.2. Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate;
- 3.3. Consumuri de utilitati:
 - 3.3.1. necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;
 - 3.3.2. estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati;

4. Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investitiei

14 DEC. 2015



5. Costurile estimative ale investitiei:

- 5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

6. Sursele de finantare a investitiei:

sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri de la bugetul de stat si/sau bugetul local, fonduri proprii ale proprietarilor de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

7. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

- 7.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie;
7.1. Numar de locuri de munca create in faza de operare.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

8.1. Valoarea totala(INV), inclusiv TVA (mii lei) (in preturi -luna, anu,leuro =lei), din care constructii-montaj (C+M);

8.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

8.2.1. anul I;

8.2.2. anul II.

8.2. Durata de realizare;


8.3. Capacitati (in unitati fizice si valorice);

8.4. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.



- DOCUMENTATIE ECONOMICA – devize pe categorii de lucrari
- RELEVU FOTO
- COPIE ATESTAT MLPTL SI MCC EXPERT
- DECLARATIE EXPERT

CONFORM CU
ORIGINALUL

Arh. Karl-Niels AUNER
EXPERT
Nr. 0032-E



Arh. Karl-Niels AUNER
EXPERT
Nr. 0032-E



14 DEC 2015

ARHITECTURA

EXISTENT



1	Plan de situatie si incadrare in zona	1:500; 1:2000	PL-A00
2	Plan subsol	1:100	PL-A01
3	Plan parter	1:100	PL-A02
4	Plan etaj1	1:100	PL-A03
5	Plan etaj2	1:100	PL-A04
6	Plan etaj mansardat	1:100	PL-A05
7	Plan invelitoare	1:100	PL-A06
8	Fatada Nord	1:100	PL-A07
9	Fatada Nord-Vest	1:100	PL-A08
10	Fatada Sud	1:100	PL-A09
11	Fatada Est	1:100	PL-A10
12	Sectiune A-A'	1:100	PL-A11
13	Sectiune B-B'	1:100	PL-A12
14	Sectiune C-C'	1:100	PL-A13
15	Sectiune D-D'	1:100	PL-A14

CONFORM CU
ORIGINALUL

PROPUNERE

16	Plan subsol	1:100	PL-A15
17	Plan parter	1:100	PL-A16
18	Plan etaj1	1:100	PL-A17
19	Plan etaj2	1:100	PL-A18
20	Plan etaj mansardat	1:100	PL-A19
21	Plan invelitoare	1:100	PL-A20
22	Fatada Nord	1:100	PL-A21
23	Fatada Nord-Vest	1:100	PL-A22
24	Fatada Sud	1:100	PL-A23
25	Fatada Est	1:100	PL-A24
26	Sectiune B-B'	1:100	PL-A25

14 DEC. 2015



REZISTENTA			
PROPUNERE			
1	Plan cofraj si sectiune armare centuri subsol	1:50	PL-R01
2	Plan cofraj diafragme subsol	1:50	PL-R02
3	Plan pozitionare mustati consolidare pereti subsol	1:50	PL-R03
4	Detalii executie camasuieli pereti subsol - I	1:50	PL-R04
5	Detalii executie camasuieli pereti subsol - II	1:50	PL-R05
6	Detalii executie camasuieli pereti subsol - III	1:50	PL-R06
7	Detalii executie camasuieli pereti subsol - IV	1:50	PL-R07
8	Cofraj si armare grinzi tip Gp cota -0,05 parter	1:50	PL-R08
9	Plan placi metalice inglobate in centuri cota -0,05 parter	1:50	PL-R09
10	Plan pozitionare grinzi si elemente contur cota -0,05 parter	1:50	PL-R10

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

DOCUMENTATIE DE AVIZARE prentu „Consolidare si reabilitare cladire de locuit RH=S+P+2E+M cu spatii de alta destinatie la parter, incadrata in clasa I de risc seismic, cu mentinerea functiunilor”.

1.2 AMPLASAMENT:

Cladirea existenta se afla in BUCURESTI, STR. FRANCEZA NR.30, sector 3.

1.3 TITULARUL INVESTITIEI:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6 Bucuresti, prin DIRECTIA INVESTITII.




1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6 Bucuresti, prin DIRECTIA INVESTITII.

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI:


PROIECTANT GENERAL: SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

CONFORM CU
ORIGINALUL



14 DEC. 2015

STUDIU ISTORIC




CONFORM CU
ORIGINALUL

[Signature]

Imagini cu strada Franceza din diverse perioade

Deși este, probabil, cea mai veche stradă din București care și-a păstrat, în linii mari, traseul medieval, strada Franceză este mărginită mai ales de case din secolul al XIX-lea. Explicația, cunoscută de multă lume, o constituie marele incendiu din 1847, pornit chiar de aici, din casele Drugănescu, aflate cam la intersecția cu strada Poștei.





[Signature]

Marele incendiu din 1847 (imagine preluată de pe blogul lui Andrei Doicescu)


La aspectul de astăzi al străzii au contribuit și modificările intervenite în a doua jumătate a secolului XIX, când au fost aliniate clădirile (1869) și s-a nivelat panta străzii, care era mult

14 DEC. 2015



mai accentuată; în 1870-72 s-a introdus canalizarea, strada a fost pavată cu piatră, în 1894-1900 a fost construit Palatul Poștei – actualul Muzeu de Istorie.

Nenumăratele lucrări edilitare executate pe parcursul următorului secol au alterat în mare parte rămășițele arheologice din subsol.



CONFORM CU
ORIGINALUL

Biserica Sf. Dumitru (de Jurământ)


O mare importanță în istoria străzii a avut biserica Sf Dumitru (de Jurământ), în jurul căreia s-a adunat parohia locuitorilor de pe strada Franceză.

Atestată documentar pentru prima oară în 1649, sub numele de *Ulița Curții*, strada apare, într-un document din 1659, sub numele de *Ulița Domnească*. Faptul că, în secolul XVII, strada era identificată printr-o denumire legată de un loc anume (în acest caz curtea domnească) este uzual într-un oraș în care ulițele nu aveau nume, ci erau denumite după caracteristica lor cea mai vizibilă: dimensiune, direcție, locuri importante pe care le mărgineau etc. În secolul următor, când, sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, strada se prelungește cu fragmentul dintre str. Nicolae Tonitza și Calea Victoriei, reperul se mută pe această din urmă arteră: este vorba de casa familiei Văcărescu, fostul conac al Cantacuzinilor, situat la adresa de azi Calea Victoriei 9, cumpărat de Ienăchiță Văcărescu de la Maria Cantacuzino, măritată cu marele Agă Manolachi Vatatzes.



Ienăchiță Văcărescu - portret de Anton Chladek

Strada care venea dinspre poarta de sus a Curții domnești devine astfel Podul de la Domnița



Văcărescu la Curtea veche. Podul, pentru că, așa cum au constatat și cercetările arheologice, ulița fusese podită cu lemn, probabil în același timp cu Podul Mogoșoaiei. Mai târziu, când apar pe uliță atelierile meșteșugarilor care făceau ișlice, acele acoperăminte de cap care, prin dimensiuni, indicau rangul boierului care le purta, strada devine *Ulița Ișlicarilor*, nume sub care apare pe planul din 1789.



Boieri cu ișlice


CONFORM CU
ORIGINALUL

[Handwritten signature]


Spre sfârșitul secolului, străzii i se conturează deja destinul care face ca, în următoarele două secole, numele să i se schimbe funcție de felul în care va bate vântul politicii. Pentru că se află aici consulatul francez, i se dă numele de *Ulița Franțuzească*.

La 1878, capătă numele *Carol*, după cel al suveranului Carol I. Îl păstrează până după abolirea monarhiei la data de 30 decembrie 1947. În 1949, ca o supremă batjocură, se dă străzii ce amintea de primul rege al românilor un nume care evocă distrugerea monarhiei: *30 decembrie*.

Imediat după 1989, în graba de a șterge urmele dictaturii comuniste, străzii i s-a atribuit numele fruntașului țărănist Iuliu Maniu. În 2007, socotindu-se probabil că acest personaj istoric merită un bulevard, i s-a redat străzii numele istoric de *Franceză*, pe care îl poartă și astăzi.




Balconul de fier forjat al casei Vlasto (nr. 30) de-a lungul timpului



Casele de pe strada Franceză, cu arhitectură îngrijită, deseori pretențioasă, cu detalii

14 DEC 2015

decorative pline de fantezie și realizate cu artă, cele mai multe figurând pe Lista Monumentelor Istorice, sunt în prezent într-o stare avansată de degradare




Șubrezite, neîngrijite, invadate de locatari clandestini, au căpătat în ultimii ani noi funcții pentru spațiile de la parter, devenite restaurante și cafenele.

Din păcate, noii restauratori au fost obligați să igienizeze / restaureze numai strict spațiile în care-și au afacerea, astfel încât unele clădiri arată de-a dreptul socant: peste parterele cochete se ridică etaje pe marginea colapsului, adevărată primejdie publică, de care inocenții consumatori de pe terase par să nu aibă habar.


În *Planul Borroczyn* din 1852 (din varianta mai veche, din 1847, partea care cuprindea centrul vechi lipsește), parcela pe care se află casa se compune din două mai mici, comasate ulterior. Pe una vedem o clădire dreptunghiulară, cu fațada lungă pe strada Franceză și cu cea scurtă pe Brâncoveanu, pe cealaltă o clădire cu fațada pe Brâncoveanu.

CONFORM CU
ORIGINALUL



Hanul pe planul Pappasoglu-Bărcănescu

Planul Pappasoglu-Bărcănescu (1875) ne arată un teren cam de forma parcelei actuale a casei, cu o clădire în L, marcată Hotel Budișteanu. Hanul / hotel Budișteanu ocupă numai parțial amplasamentul pe care se întinde astăzi casa Vlasto, dar ne putem gândi că unele



14 DEC. 2015

10 / 46

părți ale acestuia, cel puțin pivnițele, au fost înglobate în construcția păstrată până în zilele noastre.

Hanurile boierești



După cum spune George Potra în *Istoricul hanurilor bucureștene* (în care nu pomeneste micul han Budișteanu) „Hanurile boierești din București au fost destul de numeroase, dar nici unul nu s-a impus nici prin măreția construcțiilor, nici prin importanța lor în negoțul bucureștean. Au fost hanuri mai mici, fără faimă și fără trecut istoric, dintre care numai câteva au fost așezate în târgurile centrale bucureștene sau în imediata lor apropiere. Mai toate, dacă nu sunt chiar hanuri de mahala, sunt totuși întreprinderi modeste și mărunte...”.

Un proprietar generos

Totuși, în „Revista Armatei” din iunie 1912, găsim o anecdotă care aruncă o mică lumină asupra proprietarului hanului:

„La sosirea sa în București (1834), parucicul Stoica (este vorba de polcovnicul Ștefan Stoica, 1830-1860), a tras în gazdă la hanul Budișteanu, care era situat în Ulița Franceză, colț cu podul Mogoșoaia, dar fiind răcit de pe drum s-a îmbolnăvit de dureri de stomac. Vistavoiul s-a speriat și s-a dus la proprietarul hanului, paharnicul Ioniță Budișteanu, care locuia tot acolo și l-a întrebat ce să facă, fiindcă domnul parucic care sosise noaptea era bolnav de holeră. Boierul I. Budișteanu a venit îndată să-l vadă, însoțit de un dascăl grec care avea cunoștințe medicale. Acesta a zis să încălzească cărămizi să-i puie pe stomac și la picioare, i-a dat niște picături și ceaiuri calde cu care i-au încetat imediat durerile. Interesul ce a pus nobilul proprietar îndată ce i s-a spus că un tânăr ofițer se află bolnav în hanul său, venind și dându-i toate îngrijirile de care avea nevoie, probează sentimentul de filantropie al boierilor de atunci.” În afară de mica greșală de situație, hanul nefiind la colțul cu podul Mogoșoaiei, micul text are farmecul lui...

CONFORM CU





Casa Vlasto, înainte de cel de-al doilea incendiu (25 noiembrie 2011)

Situată pe la numărul 30 pe strada Franceză, casa Vlasto înfruntă vremurile de 140 de ani. Este așezată pe cel mai vechi tronson al străzii, cel dintre poarta de sus a Curții Domnești, aflată la intersecția cu străzile Selari și Smârdan, și strada Tonitza. Vechiul nume al străzii Tonitza, strada Brâncoveanu, amintește că aceasta ducea către moșia Brâncovenilor, situată în fosta meandă a Dâmboviței, astăzi dispărută după regularizarea cursului râului. Era poate și un omagiu adus marelui Domn care a dispus prelungirea străzii Franceze din acest loc până în Calea Victoriei, fostul Pod al Mogoșoaiei.

Zona a fost, încă de la trasarea uliței, una comercială, cu parcele de mărime mică și medie, cu case cu prăvălii și ateliere la parter și spații de locuit la etaj. Ocuparea extensivă a parcelelor a apărut în secolul XIX. În *Planul Ernst* (1791) parcelele au un procent mai mic de ocupare și clădirile sunt mai distanțate.


14 DEC 2015



11/46

13

Înainte de marele incendiu de la 1847, casa aflată pe terenul de la intersecția străzii Franceze cu Brâncoveanu a aparținut unui membru al distinsei familii Filitti: doctorul Silvestru Filitti, fratele episcopului Constandie Filitti al Buzăului, ctitor în 1819 al noii clădiri a bisericii Sf. Dumitru, de vizavi, avariata ireparabil de marele cutremur din 1804.



Doctorul Silvestru Filitti însuși era una dintre figurile de marcă ale Bucureștilor: nu numai un doctor la modă, ci și cel care a adus vaccinul antivariolic în Țara Românească și, detaliu prea puțin cunoscut, inițiatorul și promotorul culturii cartofului pe meleagurile noastre. Numele străzii din apropiere amintește de istoricul Ion Filitti, strănepot al episcopului, fondator al Societății de Heraldică și genealogie. El a salvat biserica de la demolarea ce se preconiza în urma șubrezirii clădirii și a contribuit la refacerea ei în 1930.

Distrusă de foc, casa doctorului Silvestru Filitti a lăsat loc unor construcții care au precedat hanul construit de paharnicul Ioniță Budișteanu.




Noua casă (vezi Fig. 1)

În anul 1872, ca răspuns la cererea semnată de Miron S. Vlasto, se emite autorizația de construcție solicitată de acesta.

CONFORM CU

11.4 DEC. 2015






CONFORM CU
C. DINALUL

[Handwritten signature]

Din proiectul nesemnlat, se păstrează desenul unei porțiuni de fațadă (publicat de Cezara Mucenic în *București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX*, planșa CIII).

Desenul ne demonstrează că edificiul s-a păstrat intact până în zilele noastre.




Imagini cu Casa Vlasto de-a lungul timpului

Cele două incendii recente care au deteriorat casa, cel de-al doilea distrugând o mare parte din acoperiș și părți ale mansardei, ne demonstrează însă că, în fața neglijenței, nepăsării, lăcomiei, atât ale proprietarilor și „chiriașilor”, cât și ale edililor bucureșteni, criteriul păstrării uneia dintre clădirile frumoase ale orașului, înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice, își pierde orice importanță.

De stil eclectic, cu ornamente de sorginte neogotică și cu accente neoclasiche, arhitectura casei era la modă în București, în anul construirii ei.

Stilul național, neoromânesc, avea să se închege abia peste vreo trei decenii, iar împrumuturile din stilurile vest-europene, chiar revolute, erau la ordinea zilei.


Clădirea păstrează decorul fațadei, care îmbină coerent expresivitatea neoclasicului cu aceea a detaliului neogotic, dezvăluind privirii o simbioză armonioasă.



14 DEC. 2015

Din păcate, s-au pierdut majoritatea ornamentelor neogotice de la tâmplăria deschiderilor. Numai câteva rezistă la ferestrele etajului 2, pe interiorul cercevelor.


Mai pot fi văzute rămășițe și la poarta de intrare principală, care închide gangul ce dă acces la una dintre scările clădirii și la curtea interioară.



CONFORM CU
REGULAMENTUL

[Handwritten signature]

Poarta originală a fost înlocuită cu o poartă de scânduri vopsite funebru cu negru.




[Handwritten signature]

Balcoanele au balustradele decorative de origine, delicat lucrate în metal. Pe fațada dinspre strada Tonitza, la partea superioară a două deschideri de la parter, se păstrează gratiile ornamentale din secolul XIX.

La parter, într-unul dintre restaurante, au fost dezvelii frumoșii stâlpi de metal care fac parte din sistemul inițial de sprijin al clădirii. În afară de spațiile comerciale de la parter, igienizate, restul clădirii e într-o stare mizerabilă.

14 DEC. 2015



În loc să fie restaurată, ușa scării principale, deteriorată, a fost căptușită cu tablă

Situația casei Vlasto este identică situației multor clădiri din centrul vechi. Primăria, proprietara casei (probabil în urma unei naționalizări) a vândut unele spații chiriașilor și altor persoane care fie au deschis restaurante, fie le-au închiriat unor restauratori. Acum câțiva ani, administrația Fondului Imobiliar (AFI) din cadrul Primăriei Capitalei, cea care are în administrare foarte multe dintre clădirile din centrul vechi, a înștiințat chiriașii care n-au avut posibilitatea să cumpere că nu mai răspunde de siguranța clădirii și că oamenii, dacă nu vor să se mute, vor locui pe riscul lor. Ca urmare, chiriașii au continuat să aibă contracte pentru utilități: electricitate, apă, unii chiar și gaze – alții se încălzesc cu lemne. Curând casa a fost invadată de alți dezmoșteniți ai sorții, care s-au mulțumit și cu încăperi mizere, fără apă și încălzire, cu electricitate "împrumutată". După primul incendiu, în 31 octombrie 2011, au fost întrerupte utilitățile pentru o parte din casă. Incendiul a pornit de la etajul I, deasupra restaurantului Bonne bouche.

Ferestrele distruse ale încăperii au fost „reparate” cu niște cartoane mazăgălite neglijent.

Al doilea incendiu, în 25 noiembrie, intervenit la mansardă, s-a soldat cu un mort și cu distrugerea aproape totală a acoperișului și a lucarnelor.


În interiorul sordid al casei, scara păstrează numai câțiva dintre baluștrii de fier forjat originari.

La etajul I, câteva console aduc aminte de faptul că, la origine, interiorul a fost îngrijit decorat.

Dacă fața clădirii încă poate impresiona plăcut ochiul cu armonia gândită acum 140 de ani, spatele sugerează numai devastare și nepăsare. Țevile de gaze, burlanele de aerisire ale bucătăriilor sunt montate care încotro pe ziduri.

La fel cu întregul centru vechi, dacă te uiți dincolo de strălucirea factice a vitrinelor de restaurant, vezi spectrul mizeriei etajelor rânjind amenințător... și zadarnic.

Imagini de arhiva cu Casa Vlasto




CONFORM CU
ORIGINALUL

14 DEC 2015

15 / 46


Casa Vlasto-Fatada din proiectul initial (singura plansa pastrata) – anul 1872




Casa Vlasto – anii 2000



Casa Vlasto – picturi – anii 1920



14 DEC. 2015



2000
 Planul de realinare al Căii Victoriei, în conformanță cu planul de realinare
 aprobat de Consiliul Local al Municipiului București în data de 14.12.2015.

Filă din dosarul realinierii Căii Victoriei, 1909

[Handwritten signature]





CONFORM CU
 ORDONANȚA

[Handwritten signature]

Imagine din Centrul Vechi

14 DEC. 2015

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2.1. SITUAȚIA EXISTENȚA A OBIECTULUI DE INVESTIȚIE

Imobilul din strada Franceza nr.30 (casa Vlasto), a fost conceput după regulile tehnice ale perioadei de la sfârșitul secolului XIX, perioada în care nu existau conceptele tehnice de astăzi pentru o conformare antiseismică adecvată. Construită în jurul anului 1870, clădirea are ca structură de rezistență pereți structurali de cărămidă. Este o clădire cu regim de înălțime Subsol + Parter + 2 Etaje + Mansardă + Pod, cuprinsă în Lista monumentelor istorice cu simbolurile "1059-B-11-m-B-18778 – Casa sfârșit secol XIX."

Din punct de vedere juridic, situația casei Vlasto este identică situației multor clădiri din centrul vechi al Bucureștiului. Primăria, proprietara casei (probabil în urma unei naționalizări) a vândut unele spații chiriașilor actuali precum și altor persoane care fie au deschis restaurante, fie le-au închiriat unor restauratori. Acum câțiva ani, administrația Fondului Imobiliar (AFI) din cadrul Primăriei Capitalei, cea care are în administrare foarte multe dintre clădirile din centrul vechi, a înștiințat chiriașii care n-au avut posibilitatea să cumpere că nu mai răspunde de siguranța clădirii și că oamenii, dacă nu vor să se mute, vor locui pe riscul lor. Ca urmare, chiriașii au continuat să aibă contracte pentru utilități: electricitate, apă, unii chiar și gaze – alții se încălzesc cu lemne. Curând casa a fost invadată de alți dezmorșeniți ai sorții, care s-au mulțumit și cu încăperi mizere, fără apă și încălzire, cu electricitate "împrumutată".

În urma efectuării Inspectiei Tehnice și ca urmare a discuțiilor avute cu locatarii clădirii, se poate afirma că imobilul a suferit de-a lungul timpului anumite lucrări de consolidare de tipul lucrărilor urgente de intervenție după cutremurele majore la care a fost supus. Nu există nici un fel de documentație tehnică (planșe, note de calcul) referitoare la aceste intervenții.

În decursul existenței sale (140 de ani) imobilul a trecut printr-o serie de cutremure importante cum ar fi cele din anii 1908, 1940, 1977, 1986, și 1990.

După cutremurul din 1940 au fost realizate lucrări de consolidare la porțiunea din dreapta gangului (paralela cu strada N. Tonitza), iar după cutremurul din 1977 au fost executate lucrări de consolidare la tronsonul din stanga gangului de acces. Aceste lucrări de consolidare au constatat în legarea peretilor structurali de zidărie cu tiranți și plăci metalice dar și cu profile metalice.

Eficiența acestor măsuri de consolidare este relativă, în prezent constatându-se tiranți slăbiți sau ancoraje întrerupte.

Din discuțiile avute cu proprietarii, se pare că după cutremurul din 1977 au fost executate la tronsonul din stanga gangului anumite camășuieli a peretilor cu mortar și plase tip "Buzău", neexistând proiect pentru aceste lucrări sau un concept unitar de poziționare și realizare a acestora.

Restul lucrărilor executate au fost superficiale, la nivel de finisaje.

În prezent, clădirea nu este funcțională decât în zona parterului, etajele fiind evacuate după ce două incendii au distrus atât o mare parte a mansardei și a podului cât și multe grinzi ale planșeelor de lemn de peste etajul 1.

După primul incendiu, în 31 octombrie 2010, au fost întrerupte utilitățile pentru o parte din casă. Incendiul a pornit de la etajul I, deasupra restaurantului Bonne bouche.

Al doilea incendiu, în 25 noiembrie 2011, intervenit aproximativ pe aceeași travee, dar localizat la mansardă, s-a soldat cu distrugerea aproape totală a acoperișului și a lucarnelor pe întreaga fațadă de nord (str. Franceza). În timpul realizării lucrărilor ulterioare de refacere a sarpantei și a învelitorii pe zona afectată de incendiu (probabil făcute în mare grabă și doar cu scopul de a feri construcția de intemperii) nu s-a mai ținut cont de necesitatea refacerii lucarnelor, privându-se astfel spațiile locative de la mansardă de posibilitatea luminării și ventilații naturale.

14 DEC 2015

18/46

2.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

- ❖ Constructia prezinta numeroase si importante fisuri, crapaturi si chiar fracturi in buiandrugii si parapetii ferestrelor de pe fatade;
- ❖ Fisuri si crapaturi, desprinderi ale peretilor structurali la partea superioara, la peretii structurali interiori, datorate in special actiunii seismice perpendiculare pe planul peretilor structurali;
- ❖ Fisurile sunt vizibile atat pe exteriorul cladirii cat si la interior (sunt strapunse) mai ales la etaje, acolo unde nu s-au facut reparatii si igenizari in ultimii ani;
- ❖ Planseele de lemn existente prezinta abateri de la orizontala, au flexibilitate mare si elemente structurale degradate;
- ❖ Au fost executate lucrari de consolidare de mare amploare dupa cutremurul din 1940 pentru tronsonul din dreapta gangului si dupa cutremurul din 1977 la tronsonul din stanga gangului de acces. Aceste lucrari au constat in legarea peretilor structurali cu tiranti, placi si profile metalice exterioare; eficienta si buna executare a acestor lucrari este relative, in prezent se observa slabirea tirantilor sau chiar intreruperea ancorajelor la unii din ei. Trebuie mentionat ca dupa cutremurele din 1986 si 1990 au aparut numeroase fisuri;
- ❖ Dupa cutremurul din 1977 la tronsonul din stanga gangului, au fost realizate anumite camasuieli ale peretilor exteriori cu mortar si plase tip "Buzau", neexistand insa un concept unitar de pozitionare si de realizare a acestor camasuieli (in prezent aceste plase sunt interzise, fiind casante);
- ❖ Cladirea in ansamblu se prezinta in stare avansata de degradare, la care se adauga igrasia si numeroase locuri de infiltratii ale anelor meteorice (excentie fac zonele de la parter



3.1.1.2. Conformare arhitecturala

Constructia este incadrata intr-o amprenta neregulata cu dimensiuni maxime in plan de 28,5 m x 43,5m, avand aproximativ forma literei "U" si fiind efectiv realizata din 4 dreptunghiuri alipite excentric, fara nici un fel de tasare sau rost seismic. Corpul (dreptunghiul) principal de pe latura de Nord (str. Franceza) este strabatut de un gang (la nivelul parterului) care asigura accesul catre curtea interioara a imobilului.

Vecinatati si perimetru imobil:

- fatada principala delimitata pe latura de Nord de str. Franceza pe o lungime de aprox. 34,5 m.; si pe latura de Nord-Vest de str. Pictor Nicolae Tonitza pe o lungime de 17,5 m.;
- calcan delimitat pe latura de Est de imobilul din Str. Franceza nr. 32 pe o lungime de 27,0 m.;
- fatade secundare (Sud) ce incadreaza pe 6 laturi curtea interioara a imobilului, avand urmatoarele lungimi: 11,5 m + 14,5 m + 18,0 m + 3,0 m + (6,5 m + 5,4 m – anexa parter) = 58,9 m lungime totala.
- fatada secundara de tip calcan ce delimiteaza imobilul pe latura de Vest (invecinata cu terenul viran din strada pictor Nicoale Tonitza nr.9) pe o lungime totala de 14,5 m (7,0 m + 7,5 m anexa parter)
- latura (calcan) dinspre imobilul de la nr. 28 prezinta o curte de lumina dezvoltata pe toata inaltimea cladirii cu dimensiuni de 5.00m x 5.50m.

- **Regim de inaltime: Subsol + Parter + 2 Etaje + Mansarda + Pod;**
- **H max. coama: 18,05 m;**
- **H max. cornisa: 14,20m (fatada secundara), respectiv 13,43 m (fatada principala);**
- **H liber interior: Subsol = 2,5m/2,2m; Parter=4,12m/4,3m; Etaj1=3,86m/4,0m; Etaj2=3,17m; Mansarda=2,50m;**
- **Volum constructie = 13.750 mc.**
- **arie circulatii, pavaje: 63 mp;**
- **spatii verzi: 400 mp;**
- **accese si circulatii:** din Splaiul Independentei prin Str. Pictor Nicolae Tonitza(amplasata pe latura de Nord-Vest) si din Calea Victoriei prin Str. Franceza (amplasata pe latura de Nord)
- **capacitate totala (405 pers.) :**

CONFORM CU
PLANUL

- **la nivelurile superioare se estimeaza un numar maxim de 145 locatari** (1 locatar pentru fiecare 10 mp utili) din care: 50 – etaj1, 50 – etaj 2, 45 – mansarda;
- **la parter se estimeaza un numar maxim de 260 persoane:** 250 persoane (clienti + angajati) pentru zona de restaurante si baruri si un numar de 10 locatari pentru restul spatiilor locative amplasate excentric

3.1.1.3. Suprafata si situatie juridica a terenului

Imobilul existent, cunoscut drept "CASA VLASTO" este proprietate mixta, fiind detinut partial de stat, partial de persoane fizice si/sau juridice, dupa cum urmeaza:

- 29,56% - Proprietari persoane fizice locuinte;
- 61,71% - C.G.M.B. – A.F.I.;
- 6,03% - proprietate privata persoane fizice – reprezentata prin proprietar persoana fizica SAD Pasculescu Elisabeta;
- 0,97% - SC Shooting srl;
- 1,73% - SC Denis Style srl.

Imobilul face parte conform **PUZ-Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr.279/2000**, din **zona protejata nr.27** – nucleu monumental zona **STAVROPOLEOS**, figurand pe lista Monumentelor Istorice a municipiului Bucuresti din 2010 la :

- * pozitia 187 cod LMI B-II-s-A-17909-Centrul Istoric, secolele XVI si XX ;
- * pozitia 1035 cod LMI B-II-a-B-18765-Ansamblul de arhitectura « Strada Franceza » ;
- * pozitia 1048 cod LMI B-II-m-B-18778 –Casa din anul 1872.

Conform PMB sectiunea Procese pe Rol, pentru parti ale imobilului din str. Franceza 30 exista

proces pe rolul instantelor judecatoresti.

În data de 14.11.2013, Directia Urbanism a fost înființată de către Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti – Directia de Control : ca lucrarile de recompartimentari interioare la parter si subsol au fost deja executate de S.C. PATICOF NEMA S.R.L. fara autorizatie de construire si ca reprezentantii acestei directii au sesizat organele de urmarire penala - cu adresa nr. 5203/c/06.11.2013.

INDICI URBANISTICI:

- **Sc la sol = 705,0 mp** la care se mai adauga 38,3 mp anexa parter;
- **Sd = 3.445,0 mp**, din care:

S.constr. SUBSOL = 722,0 mp; S.constr. PARTER = 705,0 mp; S.constr. ETAJ 1 = 703,0 mp;
S.constr. ETAJ 2 = 703,0 mp; S.constr. ETAJ MANSARDAT = 612,0 mp;

- **Su totala = 2.339,6 mp**, din care:

S.utila SUBSOL = 436,5 mp; S.utila PARTER = 463,8 mp; S.utila ETAJ 1 = 490,9 mp;
S.utila ETAJ 2 = 490,9 mp; S.utila ETAJ MANSARDAT = 457,5 mp;

3.1.1.4. Caracteristicile principale ale constructiei

- **Funcțiunea:** „Cladire de locuinte colective, cu spatii cu alta destinatie la parter”;
- **Clasa de importanță III- importanta normala** (conf. P100/1-2006);
- **Categoria de importanță C** (conf. HGR nr. 766/1997);
- **Gr. III de rezistenta la foc** în conformitate cu normativul P118-99 tabelul 2.1.9;
- **Conform PUG** aprobat cu HCGMB nr.269/2000 si 324/2010, imobilul se afla in subzona CP1a – subzona centrala suprapusa peste nucleul istoric, avand un **grad de protectie maxim.**

3.1.1.5. Descriere

Proiectata si executata in jurul anului 1870, cladirea din strada Franceza nr. 30 (cunoscuta sub numele Casa Miron Vlasto) in stil eclectic este prevazuta cu spatii cu specific comercial la parter si locuinte individuale la etaje si are ca structura de rezistenta pereti structurali de caramida (ZNA). Trebuie mentionat: cladirea nu este functionala in prezent decat in zona parterului, etajele fiind evacuate (libere de chiriasi).

În afară de spațiile comerciale de la parter, igienizate, restul clădirii se afla într-o stare mizerabilă cu degradări de finisaje si instalatii. De remarcat ca cel puțin la parter, datorita lucrarilor de transformare a spatiilor comerciale initiale in cafenele, s-au dezafectat o serie de ziduri interioare transversale din zona salilor de mese, ca atare exista ziduri la etajul 1 care nu mai au corespondent pe verticala la parter. Schimbarile de functionalitate repetate de-a lungul celor 140 de ani de existenta, au impus probabil diverse modificari de partiuri, pentru obtinerea unui confort ridicat. Releveul atasat in anexa prezinta actualele compartimentari ale cladirii. Inaltimea de nivel destul de mare, variaza intre 3,0m si 4,0m atat la parter cat si la etaje. In mare parte cladirea are trotuar de 1m latime.

Subsolul este desfasurat pe tot perimetrul parterului, cu peretii din caramida plina presata de tip vechi (28x14x4.5)cm. Planseul de cota ±0.00 (parter) ca si planseul de peste parter (etaj 1) sunt din boltisoare de caramida pe profile metalice. Planseele de la etaje si mansarda sunt pe grinzi de lemn. Podul este realizat pe o structura de lemn, sarpanta de lemn si invelitoare din tabla.

Pardoseala subsolului este de pamant cu exceptia zonei dinspre strada N. Toniza unde s-a turnat o placa de beton de circa 20cm grosime.

Cladirea este prevazuta cu 3 scari interioare din lemn, care asigura accesul de la subsol la mansarda. Una din ele (scara monumentala balansata), amplasata pe zona centrala a imobilului, si prevazuta cu acces direct din gang este luminata suplimentar printr-un luminator amplasat la nivelul

mansardei

La etajul I, câteva elemente decorative la nivelul planseului (console false) aducă aminte de faptul că, la origine, interiorul a fost îngrijit decorat.

Cladirea beneficiază de instalații electrice, instalații sanitare de apă și canalizare dar și de încălzire centrală proprie (pe combustibil lichid) nefuncțională în prezent iar la nivelurile superioare există pe alocuri câteva sobe cu gaz – alternativă „modernă” la nevoia de încălzire a spațiilor de locuit. Nu toate apartamentele sunt dotate cu sobe.

Cele 2 incendii care au avut loc între anii 2010 și 2011, incendii care au distrus, atât o mare parte a mansardei și a podului cât și multe grinzi ale planseelor de lemn.

3.1.1.6. Elemente stilistice - Fațade

Cladirea de stil eclectic, cu ornamente de sorginte neogotică și cu accente neoclasice este cuprinsă în Lista monumentelor istorice cu simbolurile “1059-B-11-m-B-18778 – Casa sfârșit secol XIX” și păstrează decorul fațadei, dezvăluind printr-o simbioză armonioasă.

Fațadele secundare și calcanul sunt austere, nu prezintă ornamente, încadrăminte, sau alte elemente decorative nici la ușile de acces și nici la ferestre.

3.1.1.7. Elemente de finisaj

Finisajele interioare sunt uzuale (zugrăveli și vopsitorii).

Pardoselile la parter în zona cafenelelor sunt de gresie iar cele de la etaje sunt de tip dusumea, pe alocuri acoperite cu linoleum (în încăperile de locuit). În zona băilor și a bucătăriilor de la parter, pereții sunt plăcați cu faianță.

Tâmplăria atât cât mai există, este de lemn vopsită în ulei, iar tencuielile sunt cu mortar de ciment. Ferestrele au cercevele duble (cele dinspre fațadă se deschid spre exterior).

3.1.1.5. Degradări- situație existentă

Finisajele interioare sunt în stare avansată de degradare: tavane cu infiltrații în zonele de grup sanitar și coridoare, pereți afectați de incendiu, instalații ce au devenit nefuncționale în urma unei exploatare îndelungate și din lipsa de întreținere în timp.

Tencuiala fațadei cât și a calcanelor este în mare parte căzută, prezentând fisuri și craapături înclinate, decojiri și desprinderi ale tencuielii și trebuie să fie în totalitate refăcute.

Tâmplăria exterioară este din lemn de brad și este extrem de degradată, pe alocuri lipsind cu desăvârșire (pe zona afectată de incendiu).

Dacă fațadele principale ale clădirii încă pot impresiona plăcut ochiul cu armonia gândită acum 140 de ani, sfatadele secundare sugerează numai devastare și nepăsare. Țevile de gaze, burlanele de aerisire ale bucătăriilor sunt montate dezordonat pe zidurile ce se deschid către curtea interioară.

Frumosul luminator al scării, în mizerie, are ochiurile de geam sparte și murdare iar balustrada ce o încadrează păstrează numai câțiva dintre baluștrii de fier forjat originali.

Din păcate, s-au pierdut majoritatea ornamentelor neogotice de la tâmplăria ferestrelor de la etajul 1 (fațadă principală). Numai câteva au rezistat până în prezent: ornamente din lemn la ferestrele etajului 2, pe interiorul cercevelor și la poarta de intrare principală în gang (accesul dinspre Str. Franceza). Poarta originală a gangului a fost înlocuită cu o poartă de scânduri vopsite funebru cu negru.

Balcoanele sunt parțial lipsite de balustradele decorative originale, delicat lucrate în metal. Pe fațada dinspre strada Tonitza, la partea superioară a golurilor de ferestre și ușa de acces, se mai păstrează încă ornamente metalice de închidere din secolul XIX.

Se remarcă că, între anii 2011 și 2014 balconul de la etajul 1 și balustrada din fier forjat a dispărut de pe fațada principală. În prezent, singurul balcon care mai există pe fațadă este în zona coltului

clădirii (la intersecția străzii Franceze cu strada N. Tonitza.

Curtea din spatele clădirii e un teren viran, plin de gunoaie.

3.1.2. REZISTENȚĂ- SITUAȚIE EXISTENTĂ

3.1.2.1. Condiții geotecnice de fundare

DATE DESPRE TERENUL DE FUNDARE.

Cu ocazia efectuării prezentei Expertize Tehnice s-a comandat întocmirea unui Studiu geotehnic pe amplasamentul studiat, firmei SC LABORATORUL CENTRAL București. Din concluziile acestui studiu, menționăm:

➤ **Din punct de vedere geomorfologic**, amplasamentul studiat se situează în Câmpia Vlăsiei, către topul taluzului terasei superioare ce coboară către terasa medie a râului Dâmbovița și respectiv a lacului Cișmigiu.

Contextul local este de teren în pantă de cca. 5° către VSV, stabil erozional și fără risc de alunecări de teren, dar cu antecedente de mlaștină colmatată, pretabilă la tasări și ridicări sezoniere ale nivelului hidrostatic ce fluctuează sub adâncimea de fundare (explicabil prin diferența de cotă, apreciabilă, dintre locație și nivelul hidrologic al râului Dambovita).

În sezoanele excesiv umede pot să apară la subsol infiltrații din apele pluviale, din preaplinul canalelor din rețeaua străzilor limitrofe.

➤ **Din punct de vedere geologic-structural**, amplasamentul studiat se află situat în depozitele cuaternare, de la topul umpluturii Platformei Valahe, în contextul stratigrafic de aflorare al Pleistocenului superior, alcătuit din „nisipuri de Mostiștea”, urmate de „depozitele intermediare” (argile și argile nisipoase-prăfoase), la top cu depozite argiloase-prăfoase (corelabile cu „pietrișurile de Colentina”).

➤ **Din punct de vedere litologic**, forajul executat pe locație relevă prezența unui strat apreciabil de umplutură veche, tasată, sub care se dezvoltă argile prăfoase și nisipuri argiloase, plastic consistente, cu procente crescătoare de pietriș fin spre adâncime. Rezultatele analizelor geotehnice efectuate pe probele prelevate din foraj (granulometrie, limite Atterberg, indice de consistență, indice de plasticitate, etc.) sunt prezentate, alături de coloana litologică sintetică, în anexa cu profilul forajului.

În *concluzie*, conform studiului geotehnic, amplasamentul este situat într-o zonă cu stratificație neuniformă dominantă fie de depuneri aluvionare fine, fie de depozite de tip terasă, cu stratificație uniformă. Astfel într-un foraj s-a întâlnit umplutura de pamant cu fragmente de caramida până la 1.90m urmată apoi de pachetul de aluviuni fine formate din prăduri argiloase, prăfuri nisipoase, nisip argilos (pe circa 1.60m) și argila prăfoasă, în timp ce în celălalt foraj umplutura de 1.50m este urmată de stratul de nisip argilos cenușiu până la 4.00m și de pachetul de nisipuri și pietrisuri de Colentina până la 5.90m.

Apa subterană nu a fost găsită până la adâncimea de 6.00m de la nivelul terenului (adâncimea forajului).

Conform practicii de construire din perioada realizării clădirii, fundațiile sunt de zidărie continuă, de grosimea peretilor de subsol. Conform unor informații primite de la beneficiarul unei zone de subsol aflate în stanga gangului de acces în clădire, spre strada Franceza, adâncimea de fundare a construcției este la circa 1,20-1,40m de la actuala pardoseală, peste nivelul hidrostatic.

Conform indicativ NP 074/2007	Punctaj
Condiții de teren – categoria „terenuri medii”	3 puncte
Apă subterană – fără epuizament	1 puncte
Categoria construcției – importanță excepțională	5 puncte
Vecinătăți – risc moderat	3 puncte
Zonarea seismică – $a(g)=0,30$ g	2 puncte
Total	14 puncte
Concluzii: categoria geotehnică 2 = risc geotehnic moderat	

CATEGORIA GEOTEHNICA 2

Studiul geotehnic recomanda o presiune pe teren de 250kPa. (in pachetul de aluviuni fine)

3.1.2.2. Structura de rezistenta


Generalitati

Proiectata si executata in jurul anului 1870, cladirea din strada Franceza nr. 30 (cunoscuta sub numele Casa Miron Vlasto), este o cladire Subsol+Parter+2Etaje+Mansarda+Pod, avand ca functionalitate incaperi specific comerciale la parter si locuinte individuale la etaje.

Descrierea constructiei existente din punct de vedere structural.

In plan, constructia cu o amprenta total neregulata, ocupa o suprafata de circa 710mp, avand aproximativ forma literei "U" si fiind efectiv realizata din 4 dreptunghiuri alipite excentric, fara nici un fel de rost de tasare sau seismic.

CONFORM CU
REGISTRUL



Corpul (dreptunghiul) principal avand lungimea de circa 44m (latura fatadei principale paralela cu strada Franceza) si latimea de aproximativ 15m este strabatut de un gang (la nivelul parterului) care asigura accesul catre fatada secundara respective catre curtea interioara a imobilului.

Zona dinspre imobilul de la nr. 28 (corpuri secundare nr. 2+3) au alipita o curte de lumina dezvoltata pe toata inaltimea cladirii cu dimensiuni de (4.50x5.50)m.

Corpul secundar nr. 1 este aproximativ dreptunghiular, cu dimensiunile de (19.0 x 8.0)m, avand lungimea paralela cu strada N. Tonitza. Corpul in intregime face un unghi de aproximativ 45° cu fatada principala.


Trebuie specificat ca schimbarile de functionalitate repetate de-a lungul celor 140 de ani de existenta, au impus probabil diverse modificari de partiuri, pentru obtinerea unui confort ridicat.

Releveul atasat in anexa prezinta actualele compartimentari ale cladirii. Inaltimea de nivel este 1.70m atat la parter cat si la etaj. In mare parte cladirea are trotuar de 1m latime.


Structura de rezistenta a cladirii care este realizata tip pereti structurali de caramida (ZNA), este alcatuita astfel:

14 DEC 2015



- Peretii structurali ai subsolului – zidarie de caramida plina presata de tip vechi cu dimensiuni de (28x14x4.5) cm si o grosime de 84cm si aproximativ 3.00m adancime ;
 - *Elementele verticale ale sistemului structural* sunt pereti structurali-zidarie de caramida plina presata de tip vechi cu dimensiuni de (28x14x4.5) cm cu grosimi variabile de la 56cm la 42 cm pentru zidurile perimetrice si de 28cm pentru zidurile interioare , la nivelurile supraterane. De mentionat ca remarca generala, la data efectuării inspectiei tehnice, tencuiala era exagerat de groasa pe toti peretii atat la subsol cat si la restul de nivele (circa 5-6cm pe fiecare parte a zidului).
 - La toate sondajele efectuate la fata locului, nu s-au depistat samburi sau stalpi turnati in zidarie sau alaturi de aceasta.
 - *Elementele orizontale ale sistemului structural* se compun din:
 - Planseul de cota ±0.00 (parter) ca si planseul de peste parter (etaj 1), sunt din boltisoare de caramida pe profile metalice iar planseele de la etaje si mansarda sunt pe grinzi de lemn.
 - Podul este realizat pe o structura de lemn, sarpanta este de lemn, iar invelitoarea este din tabla.
 - Pardoseala subsolului este de pamant cu exceptia zonei dinspre strada N. Tonitza unde s-a turnat o placa de beton armat de circa 20cm grosime.
 - Fundatiile constructiei sunt realizate din zidarie de grosimea peretilor de subsol si sunt realizate peste nivelul hidrostatic.
- Trebuie mentionat: cladirea nu este functionala decat in zona parterului, etajele fiind evacuate.



PLAN SUBSOL




plan parter



14 DEC 2015


25/46



plan etaj1

De remarcat ca cel puțin la parter, datorita lucrarilor de transformare a spatiilor comerciale initiale in cafenele, s-au dezafectat o serie de ziduri interioare transversale din zona salilor de mese, ca atare exista ziduri la etajul I care nu mai au corespondent pe verticala la parter.

- Cladirea este prevazuta cu 2 scari interioare din lemn, care asigura accesul de la subsol la mansarda.



Sectiune si fatada secundara

3.1.2.3. Degradari- situatie existenta

Cladirea a fost conceputa si executata conform cunostintelor vremii (anii 1870) in concept exclusiv gravitational, neavand o conformare corespunzatoare din punct de vedere seismic (Normativ de calcul la seism (P13) a fost introdus in anul 1963, adica cu 93 de ani mai tarziu.

Ca **aspecte negative** se remarca urmatoarele :

- Forma relativ neregulata in plan asemanatoare literei "U", alcatuita practic din 4 dreptunghiuri alipite, fara nici un rost de tasare sau seismic, de dimensiuni si cu caracteristici geometrice diferite conduce la comportari (in timpul seismului) diferite. In plus, forma in plan a cladirii are intranduri si iesinduri, fiecare constituind concentratori de eforturi - lucru total interzis de "Codul de evaluare seismica a cladirilor existente" - P100-3/2013.
- Sistemul constructiv (zidarie portanta si plansee - realizate din boltisoare de caramida pe grinzi metalice - peste subsol si parter si din grinzi de lemn peste etaje si mansarda) conduce la comportarea deficitara a planseelor generale de nivel la actiuni seismice. Acest tip de plansee nu constituie saibe in plan orizontal, lucru total interzis de "Codul de evaluare seismica a cladirilor existente" - P100-3/2013.
- Zidaria peretilor nu este ortogonala si nu este legata suplimentar, local prin centuri.


- In plus, se remarca in mod special lipsa unor stalpisorii din beton armat inclusi in zidarie, sau macar alipiti acesteia care sa asigure o buna legatura pe verticala a zidurilor pe toata inaltimea acestora, precum si cu peretii subsolului;
- Peretii structurali nu sunt intariti nici cu centuri si nici cu samburi de beton armat;
- Repartizarea peretilor portanti pe cele doua directii nu este uniforma, existand chiar pereti despartitori rezemati direct pe placile aferente planseului, fara grinzi suplimentare;
- Sumele lungimilor plinurilor de zidarie fata de lungimile totale ale peretilor respectivi nu se inscriu in valorile normate conform CR6/2006.
- Calitatea materialelor utilizate (care initial a fost corespunzatoare), s-a degradat in timp, astfel ca pentru caramizi se poate evalua in prezent o marca de cel mult C50, iar pentru mortar – realizat numai cu var – o marca de M4, deoarece acesta si-a pierdut din calitatile de liere initiale, devenind nisipos si sfaramicios. Acest lucru poate avea influenta negativa asupra calitatii intregii zidarii; conditia din normativ pentru cladiri cu structuri din zidarie portanta, cu inaltime intre 4 m si 12 m, amplasate in zone de grad 8 de protectie antiseismica, este pentru caramizi o marca de C100 si pentru mortar o marca de M50.
- Suma lungimii plinurilor raportate la lungimea zidului pentru exterior si interior nu respecta cerintele din normativul CR6/2006.
- Existenta rosturilor de dimensiuni mici intre constructia analizata si constructiile cu care se invecineaza nerespectand distantele minime impuse de normativele actuale;
- Daramarea haotica a zidurilor de la subsol si parter pentru a crea spatii confortabile diferitelor functionalitati dorite de diversi proprietari sau chiriasi, fara documentatii tehnice au condus la discontinuitati ale peretilor interiori pe verticala, existand situatii in care acestia nu mai au corespondent la nivel inferior si in consecinta reazama pe plansele de lemn;
- Fundatiile constructiei sunt realizate din zidarie de grosimea peretilor subsolului;
- Existenta celor 2 incendii care au afectat masiv elementele de lemn (pod, mansarda grinzi ale planseelor de etaje);
- Inaltimea relativ mare pentru un astfel de sistem constructiv (15m la cornisa), reamintim ca structura este **S+P+2E+M+Pod**;
- Numarul de nivele fiind 4, nu se inscrie in numarul de nivele admis pentru cladiri cu structura din zidarie de tip celular (cazul celei de fata) amplasate in zone de grad 8 de protectie seismica.

Ca aspecte pozitive se pot enumera urmatoarele:

- ❖ - grosimea peretilor la parter este de minim 42 cm pentru zidurile perimetrice exterioare si 28cm grosime pentru cele interioare;
- ❖ - sistemul constructiv care a asigurat un echilibru (desi fragil) in transmiterea incarcarilor la peretii subsolului
- ❖ - adancimea minima de inghet pentru zona Bucurestiului este respectata

In urma acestor aspecte si mai ales datorita nerespectarii in mare parte a cerintelor impuse de Codul de proiectare seismica P100-1/2013 referitoare la cladiri realizate cu pereti structurali din zidarie (ZNA) se poate concluda ca structura prezinta *deficiente majore de conformare* in raport cu normele actuale si anume:

1. Alcatuirea planseelor nu realizeaza saiba rigida orizontala care sa permita conlucrarea spatiala a structurii;
2. Lipsesc centurile de beton armat la partea superioara a zidurilor, si sub plansee;
3. Lipsesc samburi de beton armat la colturi si intersectii de ziduri;
4. Infrastructura fara centuri la partea superioara a elevatiilor nu asigura un sistem spatial rigid capabil sa preia eforturile transmise si in plus cota de fundare este sub nivel hidrostatic;
5. Desfiintare haotica a zidurilor interioare in special la subsol si parter fara a se lua masuri de siguranta aferente



14 DEC. 2015

27/46

3.1.3. INSTALATII- SITUATIE EXISTENTA

3.1.3.1. Instalatii de incalzire

Cladirea se afla intr-o stare avansata de degradare, in prezent, si nu beneficiaza de o instalatie de incalzire centrala. Cateva din incaperile de la etajele superioare sunt dotate cu sobe pe gaz si cosuri de evacuare aferente (9 sobe). Parterul este dotat pe zona comerciala (spatii de tip bar si restaurant) cu centrale termice pe gaz.

3.1.3.2. Instalatii de gaze naturale

Exista bransament de gaze, pentru alimentarea sobelor existente si a dotarilor cu utilaje din zona parterului.

3.1.3.3. Instalatii sanitare

In prezent exista grupuri sanitare ,corect distribuite, doar la nivelul parterului, deservind functiunile principale de comert (bar, restaurant). In subsol exista o compartimentare de tip grup sanitar si vestiar.

La nivelurile superioare (etaj 1, etaj 2 si mansarda), pentru fiecare nivel in parte, imobilul este dotat cu:

- un nucleu central de tip baie colectiva, aferenta fiecarui nivel prevazut cu obiecte sanitare (wc-uri, lavoare si dusuri);
- grup sanitar minimal format din wc. si lavoar cu acces din coridor si un al doilea grup sanitar identic, cu acces dintr-una din incaperile de locuit, aflate amandoua in proximitatea scarii de pe latura sudica;

Alimentarea existenta cu apa rece se realizeaza din Str. Franceza, printr-un bransament. Avand in vedere vechimea cladirii si starea de uzura avansata a instalatiilor sanitare se propune verificarea si refacerea acestora, a bransamentului de apa, precum si a racordului de canalizare.

3.1.3.4. Instalatii electrice

In prezent, cladirea este dotata cu instalatii electrice, aflate intr-o stare de degradare avansata si nefiind corespunzatoare normelor tehnice in vigoare.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din Str. Franceza, printr-un bransament.

3.1.3.5. Instalatii curenti slabi

Nu exista instalatii de curenti slabi, decit partial, in zona parterului.

SITUATIE PROPUSA

3.1.4. ARHITECTURA- SITUATIE PROPUSA

Concluziile raportului de expertiza tehnica incadreaza constructia din strada Franceza nr.30 (Casa Miron Vlasto) in **clasa de risc seismic Rsl**, conducand la necesitatea luarii urgente a masurilor de consolidare de ansamblu a imobilului.

Fiind plasata in zona protejata, ea insasi o constructie aflata pe lista monumentelor istorice si arhitecturale, consolidarea insotita de restaurare va trebui sa redea forma initiala a cladirii, inainte de incendiul din 2010. S-a constatat ca incendiul nu a afectat structura de rezistenta a cladirii (caramida portanta) ci numai elemente nestructurale din lemn. Compartimentarile interioare nu vor fi nici ele afectate, ramanand pe aceleasi pozitii, conform cu existentul.

14 SEP. 2015

Evident ca interventiile de consolidare vor atrage dupa sine si modificari ale finisajelor in zonele de interventie (pardoseli, pereti, tavane).

Finisajele interioare se vor realiza astfel:

- refacere tencuieli si zugraveli lavabile la pereti si la plansee B.A./ bolti caramida;
- subsol: sape aparente peste noul planseu propus pentru consolidare; pardoseli din gresie vor fi propuse doar pentru zonele de vestiare si grupuri sanitare;
- parter si etaje: parchet in camere de locuit, gresie in grupurile sanitare si mozaic turnat in camp continuu pe culoare si scari;
- refacere placari de faianta in zonele de grup sanitar (compartimentarile existente, refacute cu pereti gipscarton);
- placari gipscarton la intradosul planseelor nou propuse;
- desfaceri si inlocuiri/remontari de obiecte sanitare, cu legaturile aferente, la grupurile sanitare;
- hidroizolatie flexibila pe baza de ciment si rasina pentru pardoseli si pereti zone umede de tip bai si bucatarii + placari cu gipscarton hidrofug la tavane;
- demontare si inlocuire tamplarie interioara – micsorari de goluri usi acces;
- restaurare si sau refacere conform imagine originala a elementelor decorative din fier forjat protejat anticoroziv: balustrade 3 scari interioare H=90cm cu mana curenta din lemn.
- desfacere pereti compartimentare usoara in zonele de grup sanitar 15 cm si refacere conform compartimentare existenta, din pereti gipscarton.

Odata cu lucrarile de consolidare se propune verificarea sarpantei si inlocuirea partiala a acesteia; jgheburile si burlanele aferente, glafurile si copertinele precum si invelitoarea vor fi refacute integral cu finisaj din tabla faltuita tip Lindab culoare caramizie (conform cu tabla originala). Se vor reface toate lucramele care lipsesc, pentru a se recrea goluri cu rol de ventilare si iluminare naturala a incaperilor mansardate de pe latura de nord, se va restaura luminatorul peste casa scarii cu acces din gang (zona centrala a imobilului). Se va prevedea un Chepeng de acces in spatiul podului.

Solutia de consolidare a planseului mansardei presupune realizarea unui planseu nou metalic, amplasat din considerente tehnice cu 30 cm mai jos decat planseul de lemn original. Cota finisajului +12,23m va fi inlocuita cu cota finisajului +11,90m. Modificarea nu va afecta cu nimic aspectul exterior al cladirii.

In sensul reabilitarii termice se propune izolarea sarpantei cu vata minerala ignifuga prevazuta cu folie anticondens; se propune inclusiv protectia ignifuga a elementelor din lemn.

Este necesara refacerea scarii centrale (scara monumentala cu acces direct din gang). Din considerente de evitare a riscurilor in caz de incendiu, scara va fi refacuta integral din materiale rezistente la foc (B.A.) si va avea indeplini conditiile minime de utilizare conform normativ cu **Indicativ NP 0632002**.

Avand in vedere infiltratiile de apa din subsol, odata cu lucrarile de consolidare realizate la nivelul fundatiilor, se propune hidroizolarea soclului si a peretilor de subsol cu Hidroizolatie de tip Membrana bituminoasa 3-4 mm pentru fundatii armata cu poliester. Gangul va fi prevazut cu usi de acces, pastrandu-si in continuare calitatea de acces auto si pietonal catre curtea interioara, dar conferind in acelasi timp atat intimitatea cat si functionalitatea unui windfang atat de necesare unei locuinte colective.

Finisajele exterioare.

Se vor executa lucrări de arhitectură necesare refacerii finisajelor pe toate fatadele, inclusiv părțile de construcții ce vor fi afectate în urma realizării lucrărilor de consolidare. Aceste lucrări constau în:

- refacerea tencuielilor a finisajelor si a elementelor de decoratiuni la fatada (frize

14 DEC. 2025

decorative, braie, ancadramente); se vor efectua în același stil cu cele existente:

- tencuiala structurata cu praf de piatra la fatada (agregate de granulat 2 -3 mm) – fatade secundare + gang;
- zugraveala pe baza de var culoare crem pal (pentru campul de tencuiala predominant fatade principale);
- zugraveala pe baza de var culoare alba (ancadramente si elemente decorative pentru fatadele principale).
- refacerea trotuarului perimetral al imobilului, cu pante de scurgere dop de bitum si canivou colector (pentru zona curte tinterioara + gang + calcan latura de vest);
- montare polistiren extrudat 3cm grosime pe peretele exterior al fundatiei cu rol de protejare a hidroizolatiei bituminoase montata la cota - 1,5 m fata de cota CTN (hidroizolatie de tip membrana bituminoasa 3-4 mm pentru fundatii armata cu poliester, executata in 2 straturi care se va ridica cu 30 cm deasupra solului);
- restaurare si sau refacere conform imagine originala a elementelor decorative (balustrade si grilaje) din fier forjat protejat anticoroziv :
 - balustrade balcoane amplasate fatada principala (balconul etajului 1 - fatada nordica) (se vor finisa si plansele in consola ce vor constitui noul plan suport pentru balcoane)
 - ferestre parter catre Str. Pictor Nicolae Tonitza
- restaurare si refacere conform imagine originala a elementelor decorative din lemn:
 - ornamente gotice ferestre etaj 1 – se vor reface conform celor existente si se vor adauga cercevelelor nou propuse din lemn stratificat prevazute cu geam termopan
 - ornamente gotice zona de acces gang dinspre str. Franceza+ intrarea spre curtea interioara: se vor reface conform celor existente si se vor adauga usilor de acces nou propuse din lemn stratificat prevazute cu supralumina.
- Restaurare/ reconditionare, revopsire si montare conform cu originalul :
 - ansamblu de usi cu supralumina de la casa scarii centrala (accesul din Gang);
 - usi acces aferente celor doua scari secundare:
- demontare si inlocuire integrala tamplarie fatade;
- țevile de gaze, burlanele de aerisire ale bucătăriilor montate dezordonat pe fatadele secundare – trebuiesc refacute si montate corespunzator si unitar pe fatade;
- demontare si remontare pe pozitii a signalisticii existente la fatada; desfacere placari existente la pereti in zona de restaurant parter;

Imbunatatire a utilitatilor –Instalatii Sanitare:

Exista doua propuneri de rezolvare functionala a spatiilor de locuit supuse alegerii beneficiarului ce prevad utilitati de tip instalatii sanitare pentru deservire grup sanitar individual fiecarui apartament de locuinte. Datorita pretului prea mare de investitie pe care proprietarii nu-l pot suporta in prezent, nu se vor propune realizarea de compartimentari si dotari cu obiecte sanitare (relocare a grupurilor sanitare pentru fiecare apartament) intr-o varianta maximala ci se vor propune doar variante minime de bransare, lasandu-se la alegerea beneficiarului dotarile ulterioare. Variantele propuse vor putea rezolva doar cerinta esentiala minima de a putea oricand beneficia de aceste utilitati (instalatii sanitare) in viitor, fara a mai fi necesare lucrari suplimentare si costisitoare de realizare a lor ulterioare lucrarilor de consolidare (spargeri de plansee.. autorizatii noi..deranjarea tuturor locatarilor etc.)

VARIANTA1: Se vor reface instalatiile sanitare pe pozitile existente si bransamentele + racordurile existente.

VARIANTA 2: Se vor reface instalatiile sanitare pe pozitile existente si bransamentele + racordurile existente. In plus, se vor prevedea goluri tehnice noi pentru instalatii sanitare in plansee nou propuse si se vor prevedea instalatii minime pentru bransare la utilitati (apa canal) + racorduri noi in zona de subsol. Ghelele noi (10 ghele de ventilatie) vor fi localizate corespunzator fiecarui grup locativ (grup de apartamente) si vor fi protejate cu placari de

14 DEC 2015

gipscarton.

Localizarea ghenelor este astfel proiectata incat sa permita ca spatiile respective sa poata fi amenajate corespunzator de catre beneficiar, in viitor: compartimentare grupuri sanitare si dotare cu obiecte sanitare in functie de necesitati.

Imbunatatire a utilitatilor - Inst. Termice:

VARIANTA1: Se va asigura incalzirea spatiilor din imobil, in solutia existenta-sobe cu gaze.

Caz in care pentru consolidare vor trebui demontate/demolate cele 27 sobe necesare incalzirii la nivelurile superioare (9 existente) si refacerea lor pe pozitiile initiale; de asemenea sunt necesare si realizarea de reparatii la cosurile existente. Aceasta varianta presupune costuri importante de realizare.

VARIANTA2: Se va asigura incalzirea spatiilor existente cu o centrala alimentata pe gaze, amplasata la subsolul cladirii. Caz in care vor trebui demontate/demolate cele 9 sobe care inca mai exista la fiecare din nivelurile superioare (in total 27 sobe necesare) precum si cosurile aferente. Vor fi prevazute corpuri de incalzire de tip radiator. Aceasta varianta este comparabila ca pret si de preferat avand in vedere cresterea gradului de confort oferit.

Se adopta varianta 2 in amandoua cazurile, conducand la cresterea per ansamblu a nivelului de confort prin solutionarea corecta a instalatiilor termice si a instalatiilor sanitare.

Mentionam deasemenea faptul ca la faza de executie mai pot aparea si alte modificari, rezultate din situatia de pe teren.

3.1.5. REZISTENTA- SITUATIE PROPUA

I. LUCRARI DE CONSOLIDARE EXECUTATE LA NIVELUL SUBSOLULUI

A. Consolidarea subsolului in vederea realizarii unui sistem spatial, rigid care va fi capabil sa preia tasarile neuniforme, si care presupune:

- turnarea unei pardoseli armate de 15cm grosime pe cota -2.90 care se va intoarce pe toata inaltimea peretilor subsolului pana la zona de nastere a arcelor si boltilor, realizand atat camasuiala armata a acestora cat si un sistem rigid tip "cutie" care sa poata prelua atat tasarile diferite cat si incarcările suplimentare aduse la teren prin ingreunarea structurii din aportul greutatii straturilor de beton nou, turnat;

- camasuiala peretilor de caramida ai subsolului se va realiza cu un strat de 15cm de beton armat, pe fata interioara. Armarea se va face cu 2 retele de bare Ø12/100;

- camasuiala se va termina cu centuri perimetrice din beton armat, inchise pe conturul fiecarei incaperi de la parter;

- injectari ale zidariei fisurate, ale boltilor compromise si ale arcelor fisurate;

- inainte de executarea lucrarilor de armare si turnari de betoane se vor adanci rosturile (pe minim 4cm), si se vor curata prin suflare cu jet de aer comprimat suprafetele peretilor ce urmeaza a se consolida;

- consolidarea se va executa numai pe suprafete de zidarie uscate, din care au fost eliminate umezeala si igrasia;

- consolidarea se va executa numai dupa sprijinirea si popirea planseului de peste subsol si dupa sprijinirea cu popi inclinati a zidurilor ce urmeaza a se camasuia.

B. Repararea tuturor instalatiilor sub si supraterane din zona pentru evitarea infiltratiilor de apa in subsol;

C. Captarea apelor din precipitatii de pe acoperis si dirijarea lor spre o retea pluviala.

D. Etansarea rostului dintre trotuar si cladire cu dop de bitum.

Nota


14 DEC. 2015

- In santurile exterioare sapate, se va executa protectia fundatiilor prin realizarea unei hidroizolatii de 2 straturi de bitum intre care va exista un strat de carton asfaltat;
- Se va realiza un ecran de argila impermeabila pentru a proteja hidroizolatia verticala. Acest ecran se va executa in straturi de 10...15 cm grosime, straturi bine compactate;
- De jur-imprejurul cladirii se va realiza un trotuar etans cu pante si rigole pentru indepartarea apelor.

ATENTIE:

DEOARECE SUBSOLUL NU A PUTUT FI VIZIONAT - SPECIALISTII REC SI EXPERTUL TEHNIC NEPRIMIND APROBAREA DE A INTRA IN SUBSOL, NU SE POATE STABILI CEL PUTIN IN ACEST MOMENT DACA SI CAT DIN ZIDARIA INTERIOARA A SUBSOLULUI A FOST DARAMATA. CA ATARE, EXPERTIZA SI PROIECTUL DE CONSOLIDARE A LUAT IN SEAMA PLANUL INITIAL DE SUBSOL PRIMIT DE LA BENEFICIAR.

IN CAZUL IN CARE EXISTA ZIDURI DARAMATE, ACESTE SE VOR REZIDI LA POZITIE CONFORM PLAN SUBSOL PUS LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR.



Consolidare subsol

II. LUCRARI DE CONSOLIDARE EXECUTATE LA NIVELUL PARTERULUI

VARIANTA 1

a) **Imbunatatirea radicala a alcatuirii si comportarii constructiei** prin dublarea planseului existent de peste subsol cu o suprabetonare din beton armat de 8 (10) cm grosime, rezemata pe peretii interiori si exteriori existenti. Pentru a se crea o serie de zone de rezemare (scaune) a suprabetonarii de beton armat pe zidarie, se vor face o serie de goluri in zidaria peretilor interiori in care se va turna beton. Planseul va rezema prin astfel de scaune si pe peretii exteriori. In plus, placa va patrunde in peretii exteriori cu niste dinti (ploturi). In lungul tuturor peretilor exteriori vor fi turnate la interior niste centuri-grinzi din beton armat de min. 25 cm latime cu sectiunea intoarsa in sus deasupra placii. Aceasta centura va asigura o legatura monolita de jur imprejurul conturului principal al cladirii. Prin executarea unui planseu de beton armat se va asigura o conlucrare spatiala intre peretii portanti de zidarie si uniformizarea pe structura a gradului de asigurare prin incarcarea comparabila a peretilor portanti de zidarie. In acest fel se asigura rigiditatea necesara planseului si se imbunatateste durabilitatea in timp a planseului.

14 DEL 2015


32746

Observatii:

La faza de proiectare de detaliu se va avea in vedere ca placa de beton armat de circa 8cm (10 cm.) grosime a planseului sa fie armata corespunzator din conditii de rezistenta, dar sa aiba grosimea minima necesara din conditia de rigiditate si, in acelasi timp, din conditia de a reduce cat mai mult presiunile efective pe teren.

b) **Introducerea de diafragmele noi** de beton armat turnate manual in cofraj pentru consolidarea zidariei existente (vezi pl. consolidare). Diafragmele turnate in cofraj vor avea grosimea de 15...20cm. Diafragmele vor fi turnate pe toata inaltimea cladirii, la interior, pastrandu-se arhitectura existenta a cladirii. Armatura din diafragme se va ancora la partea superioara si inferioara in grinzile centura perimetrale din beton armat executate in subsol.

Consolidarea se va realiza doar prin placarea manuala a zidariei exterioare la interior cu beton armat. Grosimea minima va fi de circa 15cm. Armarea acestei placari se va face cu 2 plase ductile OB37 Ø(10...12)mm, intoarse si incastrate in centurile perimetrale executate deasupra si dedesubtul placilor de nivel, pentru a se putea conta si pe aportul armaturilor in preluarea fortei taietoare de baza din seism. Pe inaltimea peretelui, plasele de armatura din placari se sustin prin agrafe OB Ø8/50cm ancorate in rosturile zidariei.



Plan pozitionare diafragme

Inainte de executarea unei placari, peretele respectiv se decoperteaza prin indepartarea tencuielii, se curata prin frecare cu peria de sarma si se adancesc rosturile zidariei pe cca. (1,5...2,0)cm cu scoabe bine ascutite, se sufla si se spala cu jetul de apa sau de nisip.

Betonul pentru camasiuala peretilor va fi de clasa Bc25, compozitia acestui beton va fi urmatoarea:

-ciment: 370 daN/mc, PZ-400 sau

340 daN/mc, RIM-200;

-apa: 185 l/mc (orientativ)

-agregate: 0-16 mm, alcatuite din sorturile:

0-3 mm, 630 daN/mc

3-7 mm, 480 daN/mc

7-16 mm, 730 daN/mc

Cantitatea de apa de amestecare se va stabili prin incercari preliminare, astfel incat consistenta betonului proaspăt sa corespunda unei tasari de ± 2 cm.

14 DEC 2000

33/46

35

Turnarea betonului se va face in straturi . Compactarea se va face prin ciocanirea cofrajelor si indesarea cu vergele sau sipci.

La fazele urmatoare de proiectare se va prezenta Caietul de sarcini privind tehnologia de realizare a lucrarilor de consolidare. Se va tine seama de toate defectiunile aparute cu ocazia unor inspectii pe teren si decopertari locale.

c) **Consolidarea ansamblului peretilor interiori de zidarie, la parter**

Consolidarea se va realiza prin injectarea fisurilor cu un amestec de mortar de ciment sau rasini epoxidice. Aceste operatii se vor executa inainte de realizarea camasuirii.


VARIANTA 2

a) **Executarea unui planseu metalic nou, la cota -0.05 peste boltile de caramida existente ale subsolului.** Planseul metalic va rezema pe conturul fiecarei incaperi pe centuri de beton armat, executate perimetral si incastrate in zidaria portanta a subsolului. Planseul este alcatuit cu grinzi principale (profile metalice laminate I16), grinzi secundare (I12). Peste aceasta structura, se monteaza prin sudura pe contur, placi metalice, de 10mm grosime, care constituie placile suport pentru straturile de finisaje ale parterului.

Se prefera aceasta solutie de realizare a planseului parter in vederea evitarii incarcarii suplimentare a boltilor de zidarie existente si degradate din subsol.

b) **Introducerea de diafragme moi** de beton armat turnate manual in cofraj pentru consolidarea zidariei existente (vezi pl. consolidare) . Diafragmele turnate in cofraj vor avea grosimea de 15...20cm. Diafragmele vor fi turnate pe toata inaltimea cladirii, la interior, pastrandu-se arhitectura existenta a cladirii. Armatura din diafragme se va ancora la partea superioara si inferioara in grinzile centura perimetrale din beton armat executate in subsol.

Consolidarea se va realiza deci doar prin placarea manuala a zidariei exterioare la interior cu beton armat. Grosimea minima va fi de circa 15cm. Armarea acestei placari se va face cu 2 plase ductile OB37 Ø(10...12)mm, intoarse si incastrate in centurile perimetrale executate deasupra si dedesubtul placilor de nivel, pentru a se putea conta si pe aportul armaturilor in preluarea fortei taietoare de baza din seism. Pe inaltimea peretelui, plasele de armatura din placari se sustin prin agrafe OB Ø8/50cm ancorate in rosturile zidariei.



Plan montare schelet metalic planseu parter

Înainte de executarea unei plăci, pereții respectiv se decopertează prin îndepărtarea tencuielii, se curată prin frecare cu peria de sarma și se adâncesc rosturile zidăriei pe cca. (1,5...2,0)cm cu scoabe bine ascuțite, se suflă și se spală cu jetul de apă sau de nisip.

Betonul pentru camășuiala peretilor va fi de clasa Bc25, compoziția acestui beton va fi următoarea:

-ciment: 370 daN/mc, PZ-400 sau

340 daN/mc, RIM-200;

-apa: 185 l/mc (orientativ)

-agregate: 0-16 mm, alcatuite din sorturile:

0-3 mm, 630 daN/mc

3-7 mm, 480 daN/mc

7-16 mm, 730 daN/mc

Cantitatea de apă de amestecare se va stabili prin încercări preliminare, astfel încât consistența betonului proaspăt să corespundă unei țesături de ± 2 cm.

Turnarea betonului se va face în straturi. Compactarea se va face prin ciocanirea cofrajelor și îndesarea cu vergele sau sipci.

La fazele următoare de proiectare se va prezenta Caietul de sarcini privind tehnologia de realizare a lucrărilor de consolidare. Se va ține seama de toate defecțiunile aparute cu ocazia unor inspecții pe teren și decopertări locale.

c) Consolidarea ansamblului peretilor interiori de zidarie, la parter

Consolidarea se va realiza prin injectarea fisurilor cu un amestec de mortăr de ciment sau rasini epoxidice. Aceste operații se vor executa înainte de realizarea cămășuirii.

Se adoptă varianta 2 de consolidare

III. LUCRARI DE CONSOLIDARE EXECUTATE LA NIVELUL PARTERULUI

VARIANTA 1

a) Îmbunătățirea radicală a alcatuirii și comportării construcției prin dublarea planșului existent de peste parter și etaje cu o suprabetonare din beton armat de 8 cm grosime, reșezată pe pereții interiori și exteriori existenți. Pentru a se crea o serie de zone de reșezare (scaune) a suprabetonării de beton armat pe zidărie, se vor face o serie de goluri în zidăria peretilor interiori în care se va turna beton. Planșul va reșeza prin astfel de scaune și pe pereții exteriori. În plus, placa va patrunde în pereții exteriori cu niste dinti (ploturi). În lungul tuturor peretilor exteriori vor fi turnate la interior niste centuri-grinzi din beton armat de min. 25 cm latime cu secțiunea întoarsă în sus deasupra plăcii. Aceasta centură va asigura o legătură monolită de jur împrejurul conturului principal al clădirii. Prin executarea unui planșeu de beton armat se va asigura o conlucrare spațială între pereții portanți de zidărie și uniformizarea pe structură a gradului de asigurare prin încărcarea comparabilă a peretilor portanți de zidărie. În acest fel se asigură rigiditatea necesară planșului și se îmbunătățește durabilitatea în timp a planșului.

Observatii:

La faza de proiectare de detaliu se va avea în vedere ca placa de beton armat de circa 8cm grosime a planșului să fie armată corespunzător din condiții de rezistență, dar să aibă grosimea minimă necesară din condiția de rigiditate și, în același timp, din condiția de a

14 DEC 2015

reduce cat mai mult presiunile efective pe teren.

b) Introducerea de diafragmele moi de beton armat turnate manual in cofraj pentru consolidarea zidariei existente (vezi pl. consolidare) . Diafragmele turnate in cofraj vor avea grosimea de 15...20cm. Diafragmele vor fi turnate pe toata inaltimea cladirii, la interior, pastrandu-se arhitectura existenta a cladirii. Armatura din diafragme se va ancora la partea superioara si inferioara in grinzile centura perimetrale din beton armat executate in subsol.

Consolidarea se va realiza deci doar prin placarea manuala a zidariei exterioare la interior cu beton armat. Grosimea minima va fi de circa 15cm. Armarea acestei placari se va face cu 2 plase ductile OB37 Ø(10...12)mm, intoarse si incastrate in centurile perimetrale executate deasupra si dedesubtul placilor de nivel, pentru a se putea conta si pe aportul armaturilor in preluarea fortei taietoare de baza din seism. Pe inaltimea peretelui, plasele de armatura din placari se sustin prin agrafe OB Ø8/50cm ancorate in rosturile zidariei.

Inainte de executarea unei placari, peretele respectiv se decoperteaza prin indepartarea tencuielii, se curata prin frecare cu peria de sarma si se adancesc rosturile zidariei pe cca. (1,5...2,0)cm cu scoabe bine ascutite, se sufla si se spala cu jetul de apa sau de nisip.

c) Consolidarea ansamblului peretilor interiori de zidarie, la etaje

Consolidarea se va realiza prin injectarea fisurilor cu un amestec de mortar de ciment sau rasini epoxidice. Aceste operatii se vor executa inainte de realizarea camasuirii.

VARIANTA 2

a) Executarea unui planseu de beton armat, nou, de 16cm grosime in locul celor existente alcatuite din lemn care prezinta degradari importante. Planseul de beton armat este o placa groasa fara grinzi , care reazema pe contur, in fiecare incapere, pe centuri perimetrale de beton armat incastrate executate perimetral si incastrate in zidaria portanta a etajului respectiv. Peste acest planseu se vor monta straturile de finisaj ale pardoselilor fiecarei incapere.

Se prefera aceasta solutie de realizare a planseelor peste etaje deoarece:

- asigura aceeasi cota de montare cu cea existenta pentru pardoselile nou turnate;
- asigura o legatura foarte buna a zidurilor structurii de caramida portanta, constituind un efect de saiba.

b) Introducerea de diafragmele moi de beton armat turnate manual in cofraj pentru consolidarea zidariei existente (vezi pl. consolidare) . Diafragmele turnate in cofraj vor avea grosimea de 15...20cm. Diafragmele vor fi turnate pe toata inaltimea cladirii, la interior, pastrandu-se arhitectura existenta a cladirii. Armatura din diafragme se va ancora la partea superioara si inferioara in grinzile centura perimetrale din beton armat executate in subsol.

Consolidarea se va realiza deci doar prin placarea manuala a zidariei exterioare la interior cu beton armat. Grosimea minima va fi de circa 15cm. Armarea acestei placari se va face cu 2 plase ductile OB37 Ø(10...12)mm, intoarse si incastrate in centurile perimetrale executate deasupra si dedesubtul placilor de nivel, pentru a se putea conta si pe aportul armaturilor in preluarea fortei taietoare de baza din seism. Pe inaltimea peretelui, plasele de armatura din placari se sustin prin agrafe OB Ø8/50cm ancorate in rosturile zidariei.

Inainte de executarea unei placari, peretele respectiv se decoperteaza prin indepartarea tencuielii, se curata prin frecare cu peria de sarma si se adancesc rosturile zidariei pe cca. (1,5...2,0)cm cu scoabe bine ascutite, se sufla si se spala cu jetul de apa sau de nisip.

Betonul pentru camasiuala peretilor va fi de clasa Bc25, compozitia acestui beton va fi

-ciment: 370 daN/mc, PZ-400 sau
340 daN/mc, RIM-200;

14 DEC 2015

- apa: 185 l/mc (orientativ)
- agregate: 0-16 mm, alcatuite din sorturile:
- 0-3 mm, 630 daN/mc
- 3-7 mm, 480 daN/mc
- 7-16 mm, 730 daN/mc

Cantitatea de apa de amestecare se va stabili prin incercari preliminare, astfel incat consistenta betonului proaspat sa corespunda unei tasari de ± 2 cm.

Turnarea betonului se va face in straturi . Compactarea se va face prin ciocanirea cofrajelor si indesarea cu vergele sau sipci.

La fazele urmatoare de proiectare se va prezenta Caietul de sarcini privind tehnologia de realizare a lucrarilor de consolidare. Se va tine seama de toate defectiunile aparute cu ocazia unor inspectii pe teren si decopertari locale.

c) Consolidarea ansamblului peretilor interiori de zidarie, la etaje

Consolidarea se va realiza prin injectarea fisurilor cu un amestec de mortar de ciment sau rasini epoxidice. Aceste operatii se vor executa inainte de realizarea camasuirii.

Se adopta varianta 2 de consolidare



IV. LUCRARI DE CONSOLIDARE LA NIVELUL SARPANTEI DE LEMN SI A ACOPERISULUI

1. Intreaga sarpanta a podului, va fi revizuita cu ocazia efectuarii proiectului de consolidare faza PT. Se vor inlocui elementele degradate cu altele noi.
2. Planseul din lemn, existent de la nivelul podului care in prezent prezinta degradari importante, se va sprijini pe o structura metalica noua, executata cu circa 30cm mai jos. Aceasta structura se va monta pe centuri perimetrare din beton armat incastrate in zidaria etajului 2.
3. Se vor inlocui de urgenta zonele de invelitoare compromise si se va completa instalatia existenta de scurgerea exterioara a apelor pluviale (jgheaburi, burlane, s.a.)

IV. ALTE LUCRARI DE CONSOLIDARE

- consolidarea placii balconului de la coltul cladirii;
- executarea balcoanelor existente initial de pe fatada paralela cu strada Franceza nr.30;
- consolidarea peretilor la gangul de acces;
- refacerea zidariei din fatada secundara;
- refacerea scarilor de lemn si consolidarea peretelui in zona de incastrare a scarilor;
- consolidarea peretilor mansardei;
- consolidarea peretilor podului;
- refacerea tuturor buiandrugilor existenti de la toate golurile de usi si ferestre cu buiandrugii din beton armat.

14 DEC. 2015



3.1.6. INSTALATII- SITUATIE PROPUSA



3.1.6.1. Instalatii de incalzire

VARIANTA I: Se va asigura incalzirea spatiilor din imobil, in solutia existenta-sobe cu gaze.

VARIANTA II: Se vor executa urmatoarele lucrari:

INSTALATIA DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE

Incalzirea cladirii s-a prevazut cu corpuri statice alimentate cu apa calda 80/60°C . Se vor utiliza corpuri de incalzire tip panou din otel cu randament termic ridicat, in camere si grupurile sanitare.

Alimentarea cu energie termica se va face prin intermediul unor D-C (distribuitoare-colectoare-pt. pe fiecare nivel) pozitionate in zona caselor de scara, cu distributie prin sapa ce se va turna peste plansele de beton (nou proiectate).

Fiecare apartament va fi dotat cu aparatura de masura si control (contoare de caldura, manometre, termometre etc.)

Conductele de distributie, coloanele si legaturile la radiatoare se vor executa din teava de tip PEXAL, PE sau echivalent.

Legaturile la radiatoare se vor executa direct sau in cruce, pentru radiatoarele cu lungimi mai mari

Fiecare corp de incalzire este prevazut cu robinet dublu reglaj, termostatic, pe tur, robinet de simplu reglaj, pe retur si robinet manual de aerisire.

In capatul coloanelor de alimentare se vor monta ventile de aerisire automata.

La trecerile prin pereti si plansee conductele vor fi protejate cu teava PVC -U sau polipropilena.

Alimentarea cu agent termic primar a apartamentelor din cladire, pentru incalzirea spatiilor, se va asigura cu o centrala comuna, pentru tot imobilul, alimentata pe gaze, amplasata la subsolul cladirii.

Apa calda, de consum menajer, va fi preparata cu un boiler, amplasat in C.T. proiectata.

A fost propusa varianta II.

CALITATEA LUCRARILOR

Solutiile prevazute in proiect vor asigura exigentele de calitate conform Legii nr. 10/1995:

- rezistenta la stabilitate
- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
- izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
- protectie impotriva zgomotului.

MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII SI PSI

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu:

Legea 10/1995 – Legea calitatii in constructii completata cu Legea 123/2007

Legea 50 /1991 cu completari ulterioare

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii HG 272/1994

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente HG 273/1994

Legea 319/2006 Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare STAS SR 1907-1998

P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor



14.02.2015

38 / 46

40

Np 086/2005 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor

Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

Legea 137/1995 Legea protectiei mediului

Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Ordinul MAI 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor

I13/2003 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

C300/1994 Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor

Normativ de gaze NTPEE/2008.

Respectarea acestor norme si hotarari va fi verificata pe tot parcursul executiei si la receptia finala.

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in:

-NGPM-90/1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

-Ordinul 9/N/15.03.1993 MLPAT

-Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire din 1996.

3.1.6.2. Instalatii de gaze naturale

VARIANTA I: Se vor inlocui conductele de distributie a gazelor la sobele existente si se va verifica bransamentul existent.

VARIANTA II

Se va reface distributia conductelor de gaze si bransamentul existent in solutia propusa.

Lucrarile de proiectare si executie vor fi elaborate si executate de o firma abilitata in domeniu in varianta II.

3.1.6.3. Instalatii sanitare

VARIANTA I: Se vor reface instalatiile sanitare pe pozitiile existente (conducte, armaturi, obiecte sanitare, verificari, probe etc.), cu verificarea bransamentului de apa si a racordului de canalizare existente.

VARIANTA II: lucrarile sunt prezentate in continuare:

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare aferente cladirii se va face de la racordul existent la reseaua de apa de incinta, alimentata de la reseaua stradala din zona.

In caminul de bransament din incinta este montat un apometru pentru masurarea consumului de apa.

Coloanele de apa vor fi montat in ghene comune cu cele de canalizare

Se vor prevedea robineti de inchidere pe legaturile de la obiectele sanitare si la baza coloanelor

In punctele cele mai coborate ale instalatiei se vor monta dispozitive de golire.

Golirea instalatiei interioare se va realiza in punctele cele mai de jos ale instalatiei si la obiectele sanitare.

14 DEC 2015

39 / 46

Distributia de apa rece si calda se va realiza partial la plafon parter, conductele fiind izolate si mascate corespunzator. Legaturile la obiectele sanitare se vor monta ingropat in tencuiala si vor fi izolate.



CANALIZAREA

Apele uzate menajere vor fi canalizate de la obiectele sanitare prin legaturi si apoi la coloanele verticale existente, legate la reseaua de canalizare de incinta cu camin de racord, care deverseaza la reseaua stradala de canalizare.

In grupurile sanitare vor fi amplasate sifoane de pardoseala pentru preluarea apelor accidentale.

Aerisirile de la coloanele de canalizare menajera vor fi ridicate peste acoperis la 0,5 m.

MATERIALE FOLOSITE

Se propune utilizarea de teava de otel zincata ori PE sau PPR, pentru apa calda si rece. Canalizarea se va realiza din polipropilena(PP).

La trecerile prin pereti si plansee se vor monta conducte de protectie din PVC,PP,PPR.

In ghene, la trecerile prin plansee ale conductelor se vor monta mansoane antiincendiu. Ghenele se vor etansa antiincendiu conform proiectului de arhitectura.

Tipul obiectelor sanitare reprezinta optiunea beneficiarului, legaturile de apa - canal urmand a se stabili ulterior functie de tipul obiectelor sanitare

CALITATEA LUCRARILOR

Proiectarea instalatiei s-a efectuat cu respectarea Legii 10 /1995 "Legea Calitatii in Constructii", prin care se vor asigura cerintele exigentelor calitatii in constructii si anume:

- rezistenta si stabilitate
- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- igiena, sanatatea oamenilor si refacerea si protectia mediului
- protectia impotriva zgomotelor

Lucrarile de proiectare si executie vor fi elaborate si executate in varianta II.

MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII SI PSI

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu:

Legea 10/1995 – Legea calitatii in constructii completata cu Legea 123/2007

Legea 50 /1991 cu completari ulterioare

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii HG 272/1994

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente HG 273/1994

Legea 319/2006 Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplicare

STAS 1478- 1990 Alimentare cu apa a cladirilor



Normativ I9 - 1994 Proiectarea, executarea si exploatare instalatiilor sanitare.

P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

NP 086/2005 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor

Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

Legea 137/1995 Legea protectiei mediului



14 DEZ/2015

40/46

Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Ordinul MAI 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor

C300/1994 Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor

Respectarea acestor norme si hotarari va fi verificata pe tot parcursul executiei si la receptia finala

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in -NGPM-90/1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

-Ordinul 9/N/15.03.1993 MLPAT

-Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire din 1996

3.1.6.4. Instalatii electrice

VARIANTA I: Se vor reface instalatiile electrice pe pozitiiile existente si bransamentul existent.

VARIANTA II: Se vor reface instalatiile electrice conform solutiei de arhitectura, respectind normele si normativele in vigoare, asa cum se prezinta in continuare:

Date de bază pentru proiectare

-Tema de proiectare

-Proiectul de arhitectură

-Reglementările în vigoare pt. proiectarea și execuția instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. inclusiv măsurile P.S.I. și protecția muncii referitoare la acest gen de lucrări (I7-2011; I18-2002; P118-1999; etc.)

SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA

Instalațiile electrice se vor realiza radial din tabloul general (TG). Tabloul TG este alimentat printr-o coloana de la B.M.P. pozat la intrarea in ansablul de locuinte si alimentat de la rețeaua electrica din zona.

Circuitele electrice se vor executa cu conductori de cupru cu izolație, protejați în tuburi PVC.

Corpurile de iluminat și aparatele de comutație se vor alege corespunzător condițiilor de mediu în care funcționează.

Tensiunea de utilizare este de 400/230V – 50Hz.

Tablourile electrice sunt prevăzute pe toate circuitele cu dispozitive de întrerupere automată a tensiunii la apariția unui defect în circuitul respectiv.

Gradul de iluminare este în concordanță cu destinația fiecărei încăperi.

Corpurile de iluminat sunt de tipul casnic, iar amplasarea corpurilor de iluminat s-a făcut în concordanță cu proiectul de amenajări interioare realizat de arhitect.

Circuitele de alimentare folosite pentru iluminat sunt constituite din conductori 2FY1,5+FY2,5 în tub de protecție PVC/IPEY16. Aparatura de comandă se va monta îngropat, la înălțimile indicate în proiect.

Pentru circuitele de prize s-au utilizat conductori 3FY2,5 în tub de protecție PVC/IPEY16.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul I.7-2011 privind proiectarea și execuția instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a.

Alimentarea cu energie electrică a abonatului se va realiza conform soluției stabilite de furnizor.

Lucrarile de proiectare si executie vor fi elaborate si executate in varianta II.

Măsuri de protecție

În prezenta documentație sunt prevăzute măsurile și mijloacele de protecție pentru:

- protecția persoanelor împotriva șocurilor electrice datorate atingerilor directe și indirecte;
- protecția conductorilor și cablurilor împotriva supra curenților ce pot apărea la scurt- circuite sau suprasarcini.

Pentru evitarea atingerilor directe, în instalațiile electrice se vor folosi numai materiale și echipamente electrice care vor avea asigurată din fabricație protecția împotriva atingerii directe a părților active.

Protecția împotriva atingerilor indirecte se face prin întreruperea tensiunii cu ajutorul dispozitivelor automate de protecție contra supracurenților de tipul disjunctorilor cu relee de suprasarcină și scurt-circuit, cu montaj pe tablouri.

Suplimentar tot la tablourile electrice s-au prevăzut dispozitive diferențiale de mare sensibilitate pe grupuri de circuite (selectivitate orizontală).

Bucula de defect se va realiza prin legarea maselor instalației la punctul de alimentare legat la pământ.

CONSIDERATII FINALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Atât în execuție cât și în exploatare s-a avut în vedere respectarea măsurilor de tehnica securității muncii și PSI specifice acestor tipuri de lucrări cuprinse în normativele în vigoare din care menționăm :

- Legea 319/2006 , Legea securității și sănătății în muncă
- Legea 307/2006 – privind apararea împotriva incendiilor
- PI18 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.
- Legea calității în construcții, 10/95
- Normativele: I7-2011; I18-2002; NTE 007; P 118.
- STAS 12604, 12604/3, 12604/4, 12604/5.

NRPM - Normativ republican de protecția muncii

Prezenta listă nu este restrictivă. Se va lua în considerație ultima ediție a actului normativ.

Modificările soluțiilor prevăzute în proiect se pot efectua numai cu aprobarea scrisă a proiectantului.

Executanțul are obligația de a preda către beneficiar înregistratoarele cu dispozițiile de șantier și către furnizorul de energie electrică dosarul tehnic preliminar și definitiv al instalațiilor electrice interioare.

EXIGENTE DE CALITATE

Soluțiile adoptate în proiect vor asigura realizarea următoarelor cerințe de calitate conform prevederilor Legii nr. 10/1995.

- rezistența și stabilitate;
- siguranța în exploatare; siguranța la foc;
- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
- izolația termică, hidrofuga și economia de energie;
- protecția împotriva zgomotului.

3.1.6.5. Instalatii curenti slabi

VARIANTA I: Se vor reface doar cele existente la parter, în funcție de cerințele Beneficiarului.

VARIANTA II: Se vor proiecta instalatii noi de curenti slabi, în funcție de cerințele Beneficiarului.

Lucrarile de proiectare și execuție vor fi elaborate și executate în varianta II.

3.2. DESCRIEREA, DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE IN SPATIILE CONSOLIDATE/REABILITATE/REPARATE;

Se propune ca odata cu interventia de consolidare sa se execute goluri tehnice in noile planșee utile pentru amplasarea unor noi ghene ventilate pentru instalații sanitare, marindu-se astfel nivelul de calitate a vieții în cadrul imobilului. Unitatile locative de la nivelurile superioare beneficiaza în prezent de utilitati de

14 DEC 2015

42746

ordin sanitar in regim comun (de tip internat), neindeplinindu-se dreptul de a beneficia de un minim firesc de intimitate.



3.3. CONSUMURI DE UTILITATI:

3.3.1. Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;


VAR.I-Nu se suplimenteaza necesarul debitelor pentru utilitati-apa rece,electrica,gaze

VAR.II

-apa rece:Q=4 mc/h;H=35 mCA

-electrica:Pi=150 kw

-gaze:Debit necesar -60 Nmc/h



3.3.2. estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati;

VAR.I-Nu exista suplimentari

VAR.II:

-apa rece(si implicit apa calda):suplimentare cca.1,5 mc/h-se va prevedea statie hidrofor,cu rezervor tampon,accesorii etc

-electrica-suplimentare cu cca 50 kw,datorata cerintelor de confort actualizate

- gaze:reducere cu cca .20 mc/h,datorata folosirii unor tehnologii moderne-C.T-comuna pentru intreaga cladire

CAPITOLUL IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Se apreciaza ca lucrarile de executie a consolidarii si reabilitarii cladirii se vor desfasura pe o durata de 24 luni

CAPITOLUL V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:



5.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL;

Devizul general al investitiei a fost intocmit conform HG nr.28/21.02.2008, HG nr. 363 /2010 pe baza unor antemasuratori estimative efectuate pentru specialitatile arhitectura, structura si instalatii.

Valoarea totala a investitiei este de:

- 8.052,91 mii lei (1.829,17 mii euro) fara TVA, din care C+M: 6.449,52 mii lei (1.464,97 mii euro);
- 9.985,61 mii lei (2.268,19 mii euro) inclusiv TVA, din care C+M: 7.997,41 mii lei (1.816,56 mii euro) .

Structura devizului general este prezentata in Anexa 2.



14 DEC. 2015

45

5.2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei se gaseste in Anexa Nr.1.

CAPITOLUL VI. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI:

- 29,56% - Proprietari persoane fizice;
- 61,71% - C.G.M.B. – A.F.I.;
- 6,03% - proprietate privata persoane fizice – reprezentata prin proprietar persoana fizica Pasculescu Elisabeta;
- 0,97% - SC Shooting srl;
- 1,73% - SC Denis Style srl.



CAPITOLUL VII. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI:

7.1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE:

Se vor crea 80 locuri de munca in faza de executie.

7.1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE:

Se vor crea 20 locuri de munca in faza de operare.

CAPITOLUL VIII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:

8.1. VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI) (IN PRETURI LUNA ANUL EURO - MII LEI), DIN CARE CONSTRUCTIE-MONTAJ (C+M):

- 8.052,91 mii lei (1.829,17 mii euro) fara TVA, din care C+M: 6.449,52 mii lei (1.464,97 mii euro);
- 9.985,61 mii lei (2.268,19 mii euro) inclusiv TVA, din care C+M: 7.997,41 mii lei (1.816,56 mii euro).

Costul pe metru patrat de arie desfasurata inclusiv TVA este de: 2.898,58 lei/mpAd, adica: 658,4 Eur/mpAd, din care C+M este de 2.321,4 lei/mpAd, adica: 449,30 Euro.



8.2. ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M):

CONSOLIDARE IMOBIL STR. FRANCEZA NR. 30 SECTOR 3 BUCURESTI						
ESALONAREA INVESTITIEI						
		mii lei fara TVA	mii euro fara TVA	mii lei cu TVA	mii euro cu TVA	
Total	INV	8.052,91	1.829,17	9.985,61	2.268,17	
	C+M	6.449,52	1.464,97	7.997,41	1.816,56	
anul I	INV	5.234,39	1.188,96	6.490,65	1.474,31	
	C+M	4.192,19	952,23	5.198,32	1.180,76	
anul II	INV	2.818,52	640,21	3.494,96	793,86	
	C+M	2.257,33	512,74	2.799,09	635,80	

8.3. DURATA DE REALIZARE:

Se apreciaza ca lucrarile de executie a consolidarii si reabilitarii imobilului se vor desfasura pe o durata de 24 luni.

14 DEC 2015



8.4. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE);

Valorile au fost raportate la suprafata desfasurata de 3.445 mpAd.

8.5. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ.

Nu este cazul.

ANEXE


ANEXA 1 - GRAFIC ESALONAT DE LUCRARI

ANEXA 2 - DEVIZ GENERAL


Capitolul 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;

Capitolul 4- Cheltuieli pentru investitia de baza;

Capitolul 5- Alte cheltuieli.



14 DEC 2015



69

Data: 30.07.2014

Curs oficial BNR 1euro =




4,4025

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA			
					Locuinte		Proprietari	
					Buget local		Surse proprii	
					91,27%		8,73%	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
CAPITOLUL 1								
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului								
1.1	Obținerea terenului		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2								
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI								
2.1	Refacere racord apă rece- subsol		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Refacere racord canalizare		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Alimentare cu energie electrică		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3								
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică								
3.1	Studii de teren	5,36	1,22	1,29	4,89	1,09	0,47	0,10
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare și Inginerie	44,10	10,02	10,58	40,25	8,95	3,85	0,86
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanța	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Asistența tehnică	15,00	3,41	3,60	13,69	3,04	1,31	0,29
TOTAL CAPITOL 3		64,46	14,64	15,47	58,83	13,08	5,63	1,25
CAPITOLUL 4								
Cheltuieli pentru investiția de baza								
4.1	Construcții și instalații	6.449,52	1.464,97	1.547,89	5.886,48	1.308,22	563,04	125,13
4.1.1.	Arhitectura	3.002,93	682,10	720,70	2.740,78	609,12	262,16	58,26
4.1.2.	Rezistența	2.649,84	601,90	635,96	2.418,51	537,50	231,33	51,41
4.1.3.	Instalații	796,75	180,98	191,22	727,19	161,61	69,56	15,46
4.2.	Procurare - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	106,71	24,24	25,61	97,39	21,65	9,32	2,07
4.4.	Utilaje fara montaj și echipamente de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		6.556,23	1.489,21	1.573,50	5.983,87	1.329,87	572,36	127,20
CAPITOLUL 5								
Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de șantier	78,43	17,81	18,82	71,58	15,91	6,85	1,52
5.1.1	Lucrări și construcții	64,50	14,65	15,48	58,86	13,08	5,63	1,25
5.1.2	Cheltuieli conexa organizării șantierului	13,93	3,17	3,34	12,72	2,83	1,22	0,27
5.1.2.3	Avize ale Administrației Domeniului Public	4,29	0,97	1,03	3,91	0,87	0,37	0,08
5.1.2.4	Inchirieri terenuri și/sau spații	2,14	0,49	0,51	1,96	0,43	0,19	0,04
5.1.2.9	Contracte cu unități de salubritate	7,50	1,70	1,80	6,85	1,52	0,66	0,15
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0,8% C+M, conform art. 40 din Legea 10/1995)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Cota aferentă ISC ((0,7%+0,1%)x(C+M))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%x(C+M))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cost cf. HCGMB nr. 134/2004, circulație auto pentru marfuri și utilaje	209,36	47,55	50,25	191,08	42,47	18,28	4,06
5.2.2.	Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (max 20% x (1,2+1,3+2+3+4))	1.324,14	300,77	317,79	1.208,54	268,59	115,60	25,69
TOTAL CAPITOLUL 5		1.402,57	318,58	336,62	1.280,12	284,50	122,44	27,21
CAPITOLUL 6								
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar								
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	29,65	6,74	7,12	27,06	6,01	2,59	0,58
TOTAL CAPITOL 6		29,65	6,74	7,12	27,06	6,01	2,59	0,58
TOTAL GENERAL		8.052,91	1.829,17	1.932,70	7.349,89	1.633,46	703,02	156,24
Din care C+M		6.449,52	1.464,97	1.547,89	5.886,48	1.308,22	563,04	125,13

INTOCMIT

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING
Director general

Ing. MARIN DUMITRAȘCU



18


Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica

Data 30.07.2014

Curs de schimb

4,4025 lei/euro

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		Mil lei	Mil euro	Mil lei	Mil lei	Mil euro
3.1. Studiul de teren						
3.1.1	Studiul topografic					
3.1.2	Studiul geotehnic	9,112	2,070	0,022	11,299	2,566
Total general subcapitolul 3.1:		9,112	2,070	0,022	11,299	2,666
3.2. Avize, acorduri si autorizatii						
3.2.1	Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea	0	0,000	0,000	0,000	0,000
	Autorizatia de constructie inclusiv prelungirea		0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2	(0.5;1%xC+M	0				
3.2.3	Taxa OAR 0.05xV.INV.	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.4	Autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.5	Autorizatia de foraj si excavari	0	0,000	0,000	0,000	0,000
	Avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si		0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.6	bransamente	0				
3.2.7	Aviz PSI, ACA	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.8	Avizul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.9	Certificat de nomenclatura stradala si adresa	0	0,000	0,000	0,000	0,000
	Documentatie nr. cadastral, inregistrare teren in		0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.10	carte funciara	0				
3.2.11	Acordul de mediu	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Total general subcapitolul 3.2:		0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3. Proiectare si Inginerie						
3.3.1	Proiectare si engineering (expertiza, SF, PT, DE)	35,26	8,009	0,085	43,722	9,931
3.3.2	Proiectare apa canal	2,21	0,502	0,005	2,740	0,622
3.3.3	Proiectare instalatii electrice	2,21	0,502	0,005	2,740	0,622
3.3.4	Proiectare instalatii gaze	2,21	0,502	0,005	2,740	0,622
3.3.5	Verificarea tehnica a proiectarii	2,21	0,502	0,005	2,740	0,622
Total general subcapitolul 3.3:		44,10	10,017	0,106	64,684	12,421
	Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru		0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.1	licitatii	0,00				
3.4.2	Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.3	Cheltuieli cu corespondenta, telegrafice, telex, telefax	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	Onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru		0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.4	licitatii	0,00				
3.4.5	Anunturi publicitare	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Total general subcapitolul 3.4:		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5. Consultanta						
3.5.1	Cheltuieli pentru studiul de piata, de evaluare					
	Cheltuieli pentru managementul investitiilor, a		0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.2	contractului de executie	0,00				
Total general subcapitolul 3.5:		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000		0,000	0,000
3.6. Consultanta						
			0,000		0,000	0,000
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,00	3,407	0,036	18,600	4,225
			0,000	0,000	0,000	0,000
	Supravegherea executiei lucrarilor prin Inspectori de					
3.6.2	santier	0,00				
3.6.3	Plata specialisti angajati cu contract cf. HG 906/2001	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Total general subcapitolul 3.6:		15,00	3,407	0,036	18,600	4,225
			0,000			
Total general capitolul 3:		68,21	15,494	0,164	84,583	19,212



47 69


CONSOLIDARE IMOBIL STR. FRANCEZA NR. 30, SECTOR B25, BUCURESTI						
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI						
				Val. tot	Val. tot	PU
				Lei	Euro	Euro/mpAd
INVESTITII CU LUCRARI EXT. SI OS				8.052.910,00	1.829.167,52	530,96
din care:						
CONSTRUCTII MONTAJ				6.449.523,00	1.464.968,31	425,24
DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI				12 luni	12 luni	
CAPACITATI						
STR. FRANCEZA NR.30				mp AD tot	3.445,00	

ÎNTOCMIT

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING

Director general


ing. MARIN DUMITRASCU



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORM CU
VALORI



14 DEC. 2015

485

CONSOLIDARE IMOBIL STR. FRANCEZA NR. 30 SECTOR 3 BUCURESTI					
ESALONAREA INVESTITIEI					
		mii lei fara TVA	mii euro fara TVA	mii lei cu TVA	mii euro cu TVA
Total	INV	8.052,91	1.829,17	9.985,61	2.268,17
	C+M	6.449,52	1.464,97	7.997,41	1.816,56
anul I	INV	5.234,39	1.188,96	6.490,65	1.474,31
	C+M	4.192,19	952,23	5.198,32	1.180,76
anul II	INV	2.818,52	640,21	3.494,96	793,86
	C+M	2.257,33	512,74	2.799,09	635,80





ÎNTOCMIT

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING


Director general

ing. MARIN DUMITRAȘCU



14 DEC 2015




49 51

ANEXA 1

GRAFIC ESALONAT DE LUCRARI – Consolidare si reabilitare imobil str. Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti




Nr. crt.	Operatiunea executata	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni	2 luni
1	Decopertari zidarie si desfacere instalatii	x										
2	Pregatire imobil pentru consolidare si sapaturi la fundatii		x									
3	Realizare lucrari de consolidare la fundatii			x								
4	Realizare consolidare camasulei la pereti si plansee noi			x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Refacere instalatii electrice									x	x	
6	Refacere instalatii sanitare, termice si finisaje arhitectura							x	x	x	x	x
7	Refacere si/sau reparatie sarpanta si invelitoare + probe tehnice									x	x	x
8	Refacere troatuare											x

ÎNTOCMIT

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING

Director general

Ing. MARIN MITRAȘCU



RELEVU FOTO



Fatada principala Str.Franceza





Detaliu acces gang din Str.Franceza




Fatada principala Str. Pictor Nicolae Tonitza



14 DEC 2015



51





Imagini cu Casa Vlasto de-a lungul timpului





Detalii ornamente fatada principala



Detalii ornamente gotice pe fatada principala Str. Franceza (ferestre etaj1 si ornamente usa acces gang parter)




Gang acces catre casa scarii si curtea interioara




Ferestrele distruse ale fatadei principale au fost „reparate” cu niște cartoane mângălite neglijent.




Interioare așa cum aratau după cele 2 incendii








Scara, foarte subrezită, și-a pierdut aproape toți balustrii din fier forjat




Frumosul luminator al scării, în mizerie, are ochiurile de geam sparte și murdare



Curtea din spatele clădirii e un teren viran, plin de gunoaie









CONFORM C
ORIGINAL J



Imagini de ansamblu ale imobilului









14 DEC. 2015



CONFORM CU
ORIGINALUL



imagini interioare etaje





CONFORM CU
ORIGINALUL

imagini interioare mansarda



14.556.245

57

CONFORM CU
ORIGINALUL

[Signature]

Intocmit :

Operator economic:

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING

Conducatorul organizatiei:

Director General

Ing. Marin Dumitrascu

Semnatura si stampila:

[Signature]



Colectiv elaborare:

Arhitectura: Arh. NIELS AUNER

Arh. DANIELA TURBATU


Rezistentă: Ing. DAN RADULESCU

Ing. MIRELA TATU



Instalatii: Ing. ION MARES

Ing. ALINA MARES

[Signatures]




[Signature]






14 DEC. 2013


PLAN DE INCADRARE IN ZONA SC. 2000



PLAN DE SITUATIE SC.1:500



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5024
DANIELA-ELIANA
TURBATU



**SC ROMANIAN EXPERT
CONSULTING SRL
BUCURESTI**

SEF PROIECT	arh. NIELS AUNER
PROIECTAT	arh. DANIELA TURBATU
DESENA	arh. DANIELA TURBATU
VERIFICAT	arh. DANIELA TURBATU
DIRECTOR	ing. M. DUMITRASCU

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Amplasare: str. Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti

Obiectiv: CONSOLIDARE IMOBIL (CASA VLASTO)

(CONSOLIDARE si REABILITARE
conf. O.G.R.20/1994 si H.G.R.286/2008
la cladirea de locuit S+P+2E+M din str. Franceza nr. 30)

la cladirea de locuit S+P+2E+M din str. Franceza nr. 30

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PLAN DE SITUATIE

**PROIECT
152/2014**

FAZA
DALI

NR. PLANSA

A00


14 DEC 2015

61

PLAN PARTER SC.1:100 SITUATIE EXISTENTA

S.constr. PARTER= 705,0 mp
S.constr. ANEXA parter= 38,30 mp
S.utila PARTER = 463,8 mp

Porivrit P100/2006, modelul se încadrează în clasa clasa III de importanță pentru acțiunea seismică.
Categorie de importanță a construcției este C conf. IER 764/1997.
Grad de rezistență la foc: "B" conf. IIR 59 art. 2.19



SUPRAFETE PARTER

cota 40.000

Nr.	Denumire	Suprafata Utila/Imp	Perimetru
P01	CAMERA	20,00	16,50
P02	CAMERA	20,00	16,00
P03	PODEST C.S.	2,70	14,40
P04	G.S.	2,40	6,80
P05	G.S.	2,30	6,40
P06	CAMERA	11,40	13,80
P07	HOL	2,80	7,20
P08	CORIDOR	4,80	10,20
P09	CAMERA	10,60	13,20
P10	SP. DEPOZ.	5,30	10,60
P11	CAMERA	9,10	12,50
P12	CAMERA	21,50	19,00
P13	SP. DEPOZITARE	8,10	11,50
P14	RESTAURANT 1	20,20	18,30
P15	CAMERA	28,80	21,60
P16	RESTAURANT 1	40,80	26,50
P17	G.S.	1,10	4,40
P18	G.S.	1,20	4,50
P19	CORIDOR	5,70	12,20
P20	HOL	2,70	6,70
P21	SP. DEPOZ.	6,50	11,20
P22	BAR 1	22,80	19,00
P23	GANG	36,80	32,00
P24	BAR 2	27,30	24,20
P25	G.S.	2,30	8,30
P26	BAR 2	14,10	15,40
P27	BAR 3	20,30	14,40
P28	G.S.	8,30	12,50
P29	RESTAURANT 2	17,60	16,90
P30	HOL	6,90	13,90
P31	G.S.	2,00	5,70
P32	RESTAURANT 2	15,60	12,40
P33	RESTAURANT 2	25,50	23,00
P34	PODEST C.S.	5,30	12,40
P35	CAMERA	31,00	22,60
P36	CASA SCARIL	-	14,30
P37		463,80	512,30

PROIECT 152/2014
FAZA
DAU
MR. PLANA
A02

PLAN PARTER cota +0.00 m
SITUATIE EXISTENTA

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
BUCURESTI
ANEXA PARTEA DE
VERIFICAT
DIRECTOR

ANEXA PARTEA DE
VERIFICAT
DIRECTOR

ANEXA PARTEA DE
VERIFICAT
DIRECTOR




ANEXA PARTEA DE
VERIFICAT
DIRECTOR

ANEXA PARTEA DE
VERIFICAT
DIRECTOR


ANEXA PARTEA DE
VERIFICAT
DIRECTOR

CONFORM CU ORIGINALUL

14 DEC. 2015



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. H. [unclear]". The signature is written in a cursive style with a large initial "J" and "H". Below the signature, there is some faint, illegible text that appears to be a date or reference number, possibly "10-1-1968".



PLAN ETAJ 1 SC.:1:100
SITUATIE EXISTENTA

SUPRAFETE ETAL 1
cola **[+4,48m]**


NR.	DENUMIRE	SUPRAFAȚA UTILAJUL	PERIMETRUL
E1.01	CASA SCARIL	2,80	14,4
E1.02	CAMERA	20,80	18,8
E1.03	CAMERA	20,80	18,4
E1.04	G.S.	2,40	6,6
E1.05	G.S.	2,30	6,4
E1.06	CAMERA	12,40	14,5
E1.07	CAMERA	12,00	18,5
E1.08	HOL	25,70	33,0
E1.09	CAMERA	22,80	19,1
E1.10	HOL	18,70	25,2
E1.11	CAMERA	18,90	17,2
E1.12	CAMERA	31,70	22,7
E1.13	SAS	12,50	15,0
E1.14	CAMERA	21,50	18,6
E1.15	HOL	11,40	16,2
E1.16	CAMERA	22,00	18,2
E1.17	SP. DEPOZ.	7,80	12,7
E1.18	HOL	26,50	29,0
E1.19	CAMERA	20,80	18,2
E1.20	CAMERA	12,10	14,8
E1.21	SAS	10,40	14,0
E1.22	HOL	17,50	21,4
E1.23	G.S.	20,50	18,2
E1.24	BUCATARIE	18,10	17,6
E1.25	COORIDOR	11,60	17,7
E1.26	CAMERA	22,60	19,2
E1.27	CAMERA	22,10	19,9
E1.28	SP. DEPOZ.	1,20	6,4
E1.29	CASA SCARIL	5,70	12,4
E1.30	CAMERA	18,40	16,5
E1.31	CAMERA	15,90	16,1
E1.32		48,90	576,00

[illegible][illegible]

14 DEC. 2015

[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



PLAN MANSARDA SC.1:100
SITUATIE EXISTENTA

S.constr. ETIAJ MANSARDAT= 612,0 mp
S.utila ETIAJ MANSARDAT= 457,5mp

Pentru P100/2006, imobilul se încadrează în clasa de importanță pentru acțiunea seismică.
Categorie de importanță a construcției este C conf. NIS 166/1997.
Grad de rezistență la foc: "III" conf. P105/99 art. 2.13.

CURTE INTERIOARA

SECTIUNE CARACTERISTICA C-C

SECTIUNE CARACTERISTICA A-A

SECTIUNE CARACTERISTICA B-B

CURTE DE LUMINA

SUPRAFETE ETIAJ MANSARDAT
cala 112,23m

NR.	DENUMIRE	SUPRAFATA UTILAMP	PERIMETRU
M01	CASA SCARII	5,00	16,00
M02	CAMERA	22,80	16,80
M03	CAMERA	23,00	16,30
M04	SP. DEPOZ.	5,50	11,60
M05	CAMERA	62,10	32,60
M06	SP. DEPOZ.	8,20	15,60
M07	CAMERA	17,70	17,10
M08	CAMERA	19,10	17,80
M09	CAMERA	10,70	13,60
M10	CAMERA	6,30	12,40
M11	CAMERA	15,70	15,60
M12	CORIDOR	16,10	29,20
M13	CAMERA	16,60	18,60
M14	HOL	37,10	38,10
M15	CAMERA	10,80	16,80
M16	CAMERA	13,20	14,60
M17	CAMERA	14,20	15,50
M18	G.S.	21,00	16,50
M19	CAMERA	11,50	13,60
M20	CAMERA	17,00	16,60
M21	CAMERA	16,10	17,60
M22	HOL	21,50	23,00
M23	CORIDOR	7,50	12,30
M24	CAMERA	12,60	15,20
M25	CAMERA	20,30	16,40
M26	CCASA SCARII	5,20	12,60
M27	SP. DEPOZ.	1,80	8,20
M28	CAMERA	20,40	16,60
M29	CASA SCARII	14,00	14,00
		474,50	511,10

Actul proiect si informatiile cuprinse in el reprezinta proprietatea SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL. Inregistrat si licentiat la SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL.


SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
BUCURESTI
CONSULTING

PROIECT 1522M14
PFA
NR. PLANSA A05

PLAN MANSARDA CALA + 12,23 m
SITUATIE EXISTENTA


Proiectant
DAN BOULAH
Dan Boulah
TIRABANU

PROIECTANT
DAN BOULAH
Dan Boulah
TIRABANU



invelitoare din tabla zincata refacuta dupa incendiul din 2011, dar care nu a tinut cont de reabilitarea lucarnelor existente pe latura de nord.

CURTE INTERIOARA




CONFORM CU
ORIGINALUL

53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

[illegible]

ORDINUL ARHIEPISCOPULUI DIN ROMANIA	5021	Daniela-Elena TURBATU
--	------	--------------------------




5

67



PROJECT 152/2014 FAZA DALI	MIR. PLAMSA A07
-------------------------------------	--------------------

ORDINUL AR
DIN ROMANIA
5021
Daniela Elena
TURBATU
Județul Argeș



SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL BUCURESTI

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Amplasare: str. Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti
Obiectiv: CONSOLIDARE IMOBIL (CASA VLASTO)
(CONSOLIDARE si REABILITARE
conf.O.G.R.20/1994 si H.G.R.286/2008
la cladirea de locuit S+P+2E+M din str. Franceza nr. 30)

PROIECT
152/2014

FAZA
DTAC

NR. PLANSA


A08

SEF PROIECT	arh. NIELS AUNER	SCARA
PROIECTAT	arh. DANIELA TURBATU	1:100
DESENAT	arh. DANIELA TURBATU	
VERIFICAT	arh. DANIELA TURBATU	
DIRECTOR	ing. M. DUMITRASCU	DATA 03.2014

FATADA VEST
SITUATIE EXISTENTA

Acest proiect si informatiile cuprinse in el reprezinta proprietatea SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL neputand fi scrise sau reproduse decat cu acordul scris al SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

FATADA N-V; SC.:1:100;SITUATIE EXIST.



Strada Pictor Nicolae Tonitza

Strada Pictor Nicolae Tonitza

RESTAURANT 2

Strada Pictor Nicolae Tonitza

1835

1373


176

285

11 DEC. 2015

29

SECTIUNE A-A
SC.:1:100
SITUATIE
EXISTENTA



Acest proiect si informatiile cuprinse in el reprezinta proprietatea SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL neputand fi scrise sau reproduse decat cu acordul scris al SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

SC ROMANIAN EXPERT
CONSULTING SRL
BUCURESTI

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Amplasare: str. Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti
Obiectiv: CONSOLIDARE IMOBIL (CASA VLASTO)
(CONSOLIDARE si REABILITARE
conf.O.G.R.20/1994 si H.G.R.286/2008
la cladirea de locuit S+P+2E+M din str. Franceza nr. 30

**PROIECT
152/2014
FAZA
DALI**

NR. PLANSA

A11


SEF PROIECT	arh. NIELS AUNER		SCARA 1:100
PROIECTAT	arh. DANIELA TURBATU		
DESENAT	arh. DANIELA TURBATU		
VERIFICAT	arh. NIELS AUNER		
DIRECTOR	Ing. M. DUMITRASCU		
			DATA 13.10.14

SECTIUNE A-A'
SITUATIE EXISTENTA




82

14 DEC 2016




CONFORM CU
ORIGINALUL



Acest proiect si informatiile cuprinse in el reprezinta proprietatea SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
neputand fi scrise sau reproduse decat cu acordul scris al SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL


SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL BUCURESTI				PROIECT 152/2014	
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI				FAZA	
Amplasare: str. Francoza nr. 30, sector 3, Bucuresti				DALL	
Obiect: CONSOLIDARE IMOBIL (CASA VLASTO)				NRL PLANSĂ	
CONSOLIDARE SI REABILITARE				A12	
cont.O.G.R.20/1994 si H.G.R.288/2008				SECTIONE B-B'	
la cladirea de locuit S+P+2E+M din str. Francoza nr. 30				SITUATIE EXISTENTA	
REF. PROIECT	INT. NIELS ALINER	DATA	14.12.2016		
PROIECTAT	INT. DANIELA TURBATU	DATA	14.12.2016		
DESENAT	INT. DANIELA TURBATU	DATA	14.12.2016		
VERIFICAT	INT. NIELS ALINER	DATA	14.12.2016		
DIRECTOR	ING. AC DOMITRASCU	DATA	14.12.2016		




01

23

11.11.2014



CONFORM CU
ORIGINALUL



SECTIUNE C-C'
SC.:1:100
SITUATIE EXISTENTA


SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL BUCURESTI		Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	PROIECT 152/2014
Amplasare: str. Francoza nr. 30, sector 3, Bucuresti		Obiectiv: CONSOLIDARE (MOBILE (CASA VLASTO))	FAZA
constr. O.G. R.20/1994 si H.G. R.286/2008		la cladirile de locuit B+P+ZE+H din str. Francoza nr. 30	DAU
SEF PROIECT	ing. NIELS AUNER	VERIFICAT	ing. NIELS AUNER
PROIECTAT	ing. DANIELA TURBATU	DIRECTOR	ing. M. DUMITRACHE
DESEINAT	ing. DANIELA TURBATU	SECTIUNE C-C'	
SITUATIE EXISTENTA		A13	



[Handwritten signature]



24




CONFORM CU
ORIGINALUL



14.05.2015

76




PLAN SUBSOL SC.1:100
SITUATIE PROPUSA

S.constr. SUBSOL = 722,0 mp
S.utila SUBSOL = 408,9 mp

Peisul P100/200, mobil se învecerează în clasa de importanță pentru acțiunea seismică.
Căptușe de importanță a construcției este C conf. HG 166/1997.
Drept de rezistență la foc: III conf. P118/97 art. 219

CONFORM CU ORIGINALUL



FINSALE propuse în urma
consultării
cu gresie - la
parterul, fațada și vopsitori
lavabile la perei în zonele de
grup sanitar și vestiare;
- acceși: B.A. cu
înălțime înălțime unitate
- scări beton + vops lav. în
scările de depozitare
- tamplare: exteriorizare, al
interiora noua.

SUPRAFEȚE SUBSOL
cota [2,76m]

NR.	DENUMIRE
S01	PODEST C.S.
S02	CAMERA
S03	CAMERA
S04	DEPOZIT
S05	SP. DEPOZ
S06	HOL
S07	SP. DEPOZ
S08	SP. DEPOZ
S09	CAMERA
S10	SAS
S11	SP. DEPOZ
S12	SP. DEPOZ
S13	SAS
S14	SP. DEPOZ
S15	SP. DEPOZ
S16	HOL
S17	SP. DEPOZ
S18	SP. DEPOZ
S19	SP. DEPOZ
S20	SP. DEPOZ
S21	SP. DEPOZ
S22	VESTIAR+G.S.
S23	G.S.
S24	DEPOZIT
S25	HOL
S26	SP. DEPOZ
S27	PODEST C.S.
S28	SP. DEPOZ
S29	CASA SCARILOR

strada pictor Nicolae Tonitza

Acest proiect și încheierea sa, este reprezentarea proprietății SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL, rezultând în scris de încheierea proiectului.

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
CONSULTING SRL
BUCUREȘTI

Amplasare în Franța nr. 30, sector 5, București
Căminul de locuințe nr. 30, sector 5, București
Căminul de locuințe nr. 30, sector 5, București
Căminul de locuințe nr. 30, sector 5, București

PROIECT
15/2014
P.L.A.
D.M.

PLAN SUBSOL cota - 2,15 m
SITUATIE PROPUSA


A15



14 DEC. 2015

25

52



CONFORM CU ORIGINALUL

PLAN PARTER SC.:1:100 SITUATIE PROPUSA


S.constr. PARTER= 705,0 mp
S.constr. ANEXA parter= 38,30 mp
S.utilia PARTER = 435,8 mp

Pentru P100/2006, imobilul se încadrează în clasa III de importanță pentru achizitia sașă.
Cătreșia de importanță a construcției este C conf. HGR 166/1997.
Grad de rezistență la foc: "III" conf. P118/99 art. 2.19

SUPRAFETE PARTER
cota +0.000m


NR.	DENUMIRE
P01	CAMERA
P02	CAMERA
P03	PODEST C.S.
P04	G.S.
P05	G.S.
P06	CAMERA
P07	HOL
P08	CORIDOR
P09	CAMERA
P10	SP. DEPOZ.
P11	CAMERA
P12	CAMERA
P13	SP. DEPOZITARE
P14	BUCATARIE
P15	CAMERA
P16	RESTAURANT 1
P17	G.S.
P18	G.S.
P19	CORIDOR
P20	HOL
P21	SP. DEPOZ.
P22	BAR 1
P23	GANG
P24	BAR 2
P25	G.S.
P26	BAR 2
P27	BAR 3
P28	G.S.
P29	RESTAURANT 2
P30	HOL
P31	G.S.
P32	RESTAURANT 2
P33	RESTAURANT 2
P34	PODEST C.S.
P35	CAMERA
P36	CASA SCARII

FINISAJE propuse în urma consolidării:
-placări cu gresie la pardoseli, fațenă și
vopsitori lavabile la pereti în zonele de grup
sanitar și vestiare;
-scări de accas B.A. cu finisaj mozaic turnat
-parchet melaminat + vops.lav. în camerele de
locuit de pe latura sudică
- mozaic turnat în camp continuu+ vops.lav. în
restul spațiilor
- tamplarie exterioară și interioară nouă.



Acest proiect și informațiile cuprinse în el reprezintă proprietatea SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
Înregistrat în Registrul Comerțului al Județului București nr. 1/2014
Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Proiect: 152/2014
Faza: DAU
NR. PLAN: A16
SITUATIE PROPUSA
PLAN PARTER cota + 0.00 m

SC ROMANIAN EXPERT
CONSULTING SRL
BUCUREȘTI




CONFORM CU ORIGINALUL

PLAN ETAJ1 SC.:1:100
SITUATIE PROPUSA

S.constr. ETAJ1 = 703,0 mp
Sutilia ETAJ1 = 462,9mp

Pentru P100/2006, Imobilul se încadrează în clasa clasa III de importanță pentru acțiunea seismică.
Categoriile de importanță a construcției este C cent, HSR 766/1997.
Grad de rezistență la foc: III, conf. P118/99 art. 213



FINISARE propusă în urma consultării:
-placări cu gresie la pardoseli, faianță și tapetieră la pereți în zonele de grup sanitar și bucatarie;
-scări de acces B.A. cu finisaj mozaic lăsat la statură melanjată + tavane gips-carton + vops.
-temple extindere și interiorizări noi.

SUPRAFEETE ETAJ1
code F4.46m

NR.	DENUMIRE
E1.01	CASA SCARII
E1.02	CAMERA
E1.03	CAMERA
E1.04	G.S.
E1.05	G.S.
E1.06	CAMERA
E1.07	CAMERA
E1.08	HOL
E1.09	CAMERA
E1.10	HOL
E1.11	CAMERA
E1.12	CAMERA
E1.13	SAS
E1.14	CAMERA
E1.15	HOL
E1.16	CAMERA
E1.17	SP. DEPOZ.
E1.18	HOL
E1.19	CAMERA
E1.20	CAMERA
E1.21	SAS
E1.22	HOL
E1.23	G.S.
E1.24	BUCATARIE
E1.25	CORIDOR
E1.26	CAMERA
E1.27	CAMERA
E1.28	SP. DEPOZ.
E1.29	CASA SCARII
E1.30	CAMERA
E1.31	CAMERA


Aveti proiect si informatiile cuprinse in el reprezentate proprietarii SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
BUCURESTI

Amplasare: str. Fructuș nr. 30, sector 3, București
Obiect: CONSOLIDARE ÎNTRU ÎNălțIME
CONSTRUCȚIE ÎN C.A. 2019/194 și H.C. 2019/208
în baza planului de lucru și a planului de lucru nr. 30

PLAN ETJ1 cod + 4.6m
SITUATIE PROPUSA

PROIECT 15/2014
DATA
SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
A17



14 DEC. 2015

17 DEC 1965

SUPRAFETE ET AJ 2

NR.	DENUMIRE
E2.01	CASA SCARII
E2.02	CAMERA
E2.03	CAMERA
E2.04	G.S.
E2.05	G.S.
E2.06	CAMERA
E2.07	CAMERA
E2.08	HOL
E2.09	CAMERA
E2.10	HOL
E2.11	CAMERA
E2.12	CAMERA
E2.13	SAS
E2.14	CAMERA
E2.15	HOL
E2.16	CAMERA
E2.17	SP. DEPOZ.
E2.18	HOL
E2.19	CAMERA
E2.20	CAMERA
E2.21	SAS
E2.22	HOL
E2.23	G.S.
E2.24	BUCATARIE
E2.25	CORIDOR
E2.26	CAMERA
E2.27	CAMERA
E2.28	SP. DEPOZ.
E2.29	CASA SCARII
E2.30	CAMERA
E2.31	CAMERA

FINISAJE propuse in urma consolidarii:
placari cu gresie la pardoseli, taiantia si vopsitorii
avabile la peretii in zonele de grup sanitar ;
scari de acces B.A. cu finisaj mrozat turnat
parchete laminat + vops.lav.in camerele de locuit
bucatarie exterioara si interioara noue.

PLAN ETAJ2 SC.:1:100
SITUATIE PROPUSA

S.constr. ETAJ 2= 703,0 mp
S.utila ETAJ 2 = 462,9mp

Potrivit P100/2006, imobilul se încadrează în clasa III de importanță pentru actiunea seismică. Categoriile de importanță a construcției este C conf. HGR 766/1997.

Grad de rezistență la for "III" conf. p108.99 art. 2.19

CLADIRE
INVECINATA

CURTE DE LUMINA

CURTE INTERIOARA

LECTURE 1

30	
----	--

80
150

ORDEN: 8	ESCRIBIR
DIE	ANIA
31	
Dani - Elena	
- TL. SATU	
COPIAS	1 de cada copia

Acest proiect si informatiile cuprinse in el reprezinta proprietatea SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

SEP PROIECT PLANETA DEZEMBRA VERIFICAT DIRECTOR	MR. NIELS AUNER MR. DANIELA TURBAN MR. NIELS AUNER MR. I. DOMITRIUC	1-1000 1 1 1	CONSOLIDARE A REABILITARE conf O 20/1694 a R.G. 2.282/2007 in calitate de sub-ET/2+2+2+2+2 nr. 30	PLAN ET/2/2+2+2+2+2 nr. 30 SITUATIE PROPUSA	PROIECT 15/2014 DAI NR PLANSA A18
---	--	-----------------------	---	--	--


PLAN ET AJ 2 co la + 8,77
SITUATIE PROPUSA

DESIGNAT	enr. DANIELA TURBATUREAN	N	1. 100
VERIFICAT	enr. NIELS ALNER		
DIRECTOR	ing. M. DUMITRASCU		DATA 03.2014



Stampa circulară: **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, **DIRECȚIA INVESTIȚII**, **2**






PLAN MANSARDA SC.:1:100
SITUATIE PROPUSA

S.constit. ETAL MANSARDAT= 612,0 mp
S.utilia ETAL MANSARDAT= 429,5mp

Pentru P100/2006, modelul se încadrează în clasa clasa III de importanță pentru activitatea seismică.
 Categorie de importanță a construcției este Conf. HGB 166/1997.
 Grad de rezistență la foc : "III" conf. p18.59 art. 215

CONFORM CU
PROIECTUL



SUPRAFETE
ETAL MANSARDAT
 cota +11,90m


NR.	DESCRIERE
M01	CASA SCARII
M02	CAMERA
M03	CAMERA
M04	SP. DEPOZ.
M05	CAMERA
M06	SP. DEPOZ.
M07	CAMERA
M08	CAMERA
M09	CAMERA
M10	CAMERA
M11	CORIDOR
M12	CORIDOR
M13	CAMERA
M14	HOL
M15	CAMERA
M16	CAMERA
M17	CAMERA
M18	G.S.
M19	CAMERA
M20	CAMERA
M21	CAMERA
M22	HOL
M23	CORIDOR
M24	CAMERA
M25	CAMERA
M26	CASA SCARII
M27	SP. DEPOZ.
M28	CAMERA
M29	CASA SCARII

SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
BUCURESTI
 Adresa: str. Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti
 Telefon: 0211 420 00 00
 E-mail: info@scromaniexpert.ro
 Director: Ing. M. DUMITRACHE



14 DEC. 2015

79



LEGENDA FINISAJE

invaltoare dîn tablă zincată nou propusă




CURTE INTERIOARA



Architectural floor plan of a building, likely a residential or institutional structure, showing multiple rooms, corridors, and a central courtyard. The plan includes room numbers (e.g., 1415, 1410, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100), room names (e.g., 'curtea interioara', 'curtea', 'curtea exterioara'), and various dimensions. A north arrow is located in the upper left corner. The plan is divided into several sections, with 'SECTIONE CARACTERISTICA A-A' and 'SECTIONE CARACTERISTICA B-B' indicated. A legend in the top right corner shows 'LEG' and 'Inveli'.

[illegible]

ORDINUL ACTUECILOR
DIN ROMANIA
5021
Dantele-Elena
TURBATU



SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL BUCURESTI

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Amplasare: str. Franceza nr. 30, sector 3, Bucuresti
Obiectiv: CONSOLIDARE IMOBIL (CASA VLASTO)
(CONSOLIDARE si REABILITARE
conf.O.G.R.20/1994 si H.G.R.286/2008
la cladirea de locuit S+P+2E+M din str. Franceza nr. 30)

PROIECT
152/2014
FAZA
DTAC

NR. PLANSA

A22

SEF PROIECT	arh. NIELS AUNER	SCARA
PROIECTAT	arh. DANIELA TURBATU	1: 100
DESINAT	arh. DANIELA TURBATU	
VERIFICAT	arh. DANIELA TURBATU	
DIRECTOR	Ing. M. DUMITRASCU	DATA 03.2014

FATADA VEST
SITUATIE PROPUSA

Acest proiect si informatiile cuprinse in el reprezinta proprietatea SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
neputand fi scrise sau reproduse decat cu acordul scris al SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

finalul vertical la solul
de tip mozaic turnat in camp
continuu, culoare gri

Strada Pictor Nicolae Tonizla



SITUATIE PROPUSA

FATADA N-V, SC. 1:100,
Strada Pictor Nicolae Tonizla

RESTAURANT 2


Strada Pictor Nicolae Tonizla

ACCES
PIETONAL
-0.30

ACCES
PIETONAL
-0.30

ACCES
PIETONAL
-0.30





CONFORM CU ORIGINALUL

14 DEC 2015

85

LA ÎNFRAREA CENTRULUI LA CULTURĂ,
LA ÎNTERSECȚIA CU ZIDĂRIILE PRECUM ȘI LA
PĂTRUNDERI DE AER SE VOR RESPECTA
DECIJIILE ȘI ÎNDOVICĂLIILE DIN CDE-2013:
MODUL DE PROIECTARE A STRUCTURILOR DIN
ZIDĂRIE.”

TOATE CENTURILE CANE SE ÎNCALTEAZĂ UN ZID
PE ADÂNCIMEA DE 25CM SE VOR TURNA ÎN 2 ETAPE
PE LUNGIME. SPARGEREA PENTRU JUMĂTATEA A DOUA
SE VA EXECUTA DUPĂ 7 ZILE DE LA TURNAREA
PRIMEI JUMĂTĂTI, BARELE DE ARMATURĂ SE VOR
RĂZUII PRIN SUTURA CU ECLISE.

DEPOSITION AGENT: C1512 (R-1570000)

IS THERE EXISTENCE

SUBJECTS: SUBJECTS

DATE OF BIRTH: DATE OF BIRTH

DATE OF DEATH: DATE OF DEATH

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

CHAPMAN 3-15mc

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

[illegible]

CONSTRUCȚIA ZONELOR INTERIOARE ESTE ORIENTATĂ ÎNTORME ÎN PROPRIETĂȚI SI O-RUGHI
ALUI FĂRĂ ACORDUL ÎN SINGUR

[illegible]

OPINIALE PRECEDENTE RESOLTA IN CASI SIMILI, INDICANTE SI ESISTENTE DATE FROM
"EXPERTIZA TRISTITICA MB.153/2014 - CORPOLO ROMAN INOCHI, CESA WAGON."

the 1990s, the U.S. economy has been able to increase its productivity by 1.5% annually, while the rest of the world has averaged only 0.5%.

[illegible]

CONTRATOS DE LA COTA -2,46 SE VON TURNA O DATA CU PLACARE DE BETON DE LA COTA -2,61.

[illegible]

Editorial: *Transitions in Social Policy*

PARDOZSALA DE PAUANT DESTINYA

100

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 10:06 01 January 2015

CO-TRANSFORMING
NATURAL

YOUR CATION TRIP WILL BE

SC ROMANIAN EXPERIMENTAL TENDON

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

YOUR CATION TRIP WILL BE

SC ROMANIAN EXPERIMENTAL TENDON

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


1. For each of the following, explain how the concept of the *firm* is used to introduce a new concept or to explain a concept already introduced. Do not write down the definition of the firm, but explain how the concept is used to introduce a new concept or to explain a concept already introduced. Do not write down the definition of the firm, but explain how the concept is used to introduce a new concept or to explain a concept already introduced.

SCARA-1:20

SECTION "B-B"

 $H=1.75\text{ m}$, $L=113.08\text{ m}$, $S=197.90\text{ m}^2$

VALUABLE PESTICIDE-DT-1-5; DT-1-14; DT-1-15; DT-1-16; DT-1-17; DT-1-20; DT-1-21;
 DT-1-22; DT-1-24; DT-1-25; DT-1-27; DT-1-28; DT-1-30; DT-1-31; DT-1-32; DT-1-33;
 DT-1-34; DT-1-35; DT-1-36; DT-1-37; DT-1-1; DT-1-7; DT-1-8; DT-1-14; DT-1-16;
 DT-1-23; DT-1-26;



LUNGHEZZA: BARELOR SE VA VERIFICA PRIMA
MISURARE LA PATA LOCUTIVA

PREGATIREA PERETELUI:

- Se taie plasa pe conturul peretelui.
- Se suprapun plasea 15 cm.
- Se dau gauri in zid introducandu-se cuipoane OB.37Ø12 pe un carotaj de 50x50 cm. (conform desen

CARACTERISTICI ARMARE DIAFAGME

Recharge	ac	ac	Lineage	Volume	Re-use	Nr.
001-6	1	15	3.72	7.25	6.48	
001-14	1	15	4.01	1.25	6.41	
001-15	1	15	1.80	1.25	3.15	
001-16	1	15	4.38	1.25	7.68	
001-17	1	15	1.39	1.25	2.43	
001-20	1	15	4.71	1.25	6.26	
001-21	1	15	3.14	1.25	5.49	
001-23	1	15	2.89	1.25	5.05	
001-24	1	15	3.07	1.25	6.77	
001-25	2	15	2.83	1.25	9.90	
001-26	1	15	3.38	1.25	5.83	
001-28	2	15	4.31	1.25	15.06	
001-30	1	15	1.87	1.25	7.85	
001-31	1	15	3.09	1.25	5.46	
001-35	1	15	4.82	1.25	6.43	
001-35	1	15	2.46	1.25	4.28	
001-35	1	15	2.46	1.25	8.31	
001-36	1	15	4.48	1.25	7.88	
001-38	1	15	4.01	1.25	10.51	
001-37	1	15	5.41	1.25	8.44	
001-7	1	15	5.12	1.25	10.02	
001-7	2	15	2.66	1.25	9.31	
001-14	1	15	5.88	1.25	6.63	
001-16	1	15	5.28	1.25	8.20	
001-23	1	15	6.08	1.25	10.54	
001-26	1	15	1.10	1.25	1.82	
TOTAL			113.08		193.90	


EDUCATION	AGE	SEX	LENGTH	WING	TAIL	SHOULDER	WING TO TAIL	TOE	DIAGNOSIS
001-51	1	15	3.75	1.75	8.55	1.70	10	15	3.72
001-14	1	15	4.61	1.75	8.15	1.70	15	15	4.78
001-15	1	15	1.80	1.75	8.15	1.70	16	16	1.77
001-16	1	15	3.69	1.75	7.60	1.70	18	18	4.39
001-17	1	15	1.39	1.75	7.43	1.70	17	17	1.38
001-20	1	15	4.71	1.75	8.24	1.70	19	19	4.68
001-21	1	15	3.14	1.75	5.49	1.70	15	15	3.11
001-23	1	15	2.85	1.75	5.55	1.70	15	15	2.85
001-24	1	15	3.87	1.75	6.77	1.70	17	17	3.84
001-25	2	15	2.83	1.75	5.93	1.70	16	16	2.80
001-27	1	15	3.39	1.75	5.93	1.70	15	15	3.38
001-28	2	15	4.31	1.75	15.08	1.70	18	18	4.28
001-30	1	15	1.82	1.75	2.83	1.70	15	15	1.89
001-31	1	15	3.09	1.75	8.43	1.70	16	16	3.08
001-32	1	15	4.82	1.75	9.29	1.70	19	19	4.78
001-33	1	15	2.45	1.75	4.28	1.70	14	14	2.42
001-34	1	15	4.75	1.75	8.31	1.70	18	18	4.72
001-35	1	15	6.01	1.75	7.65	1.70	18	18	6.06
001-36	1	15	4.68	1.75	7.65	1.70	18	18	5.58
001-37	1	15	5.41	1.75	9.46	1.70	19	19	5.38
001-38	1	15	5.21	1.75	10.02	1.70	19	19	5.20
001-39	2	15	2.66	1.75	9.31	1.70	17	17	2.63
001-40	1	15	2.44	1.75	4.42	1.70	16	16	2.41
001-41	1	15	5.96	1.75	10.43	1.70	19	19	5.93
001-42	1	15	5.26	1.75	9.20	1.70	18	18	5.23
001-43	1	15	6.08	1.75	10.64	1.70	19	19	6.05
001-45	1	15	1.10	1.75	1.82	1.70	16	16	1.07
TOTAL			113.08		187.92				

GREUTATE PLASE Ø10/15-ØB37-MARCA 1

DATE	DEBIT	CREDIT	SUBTOTAL	OPENING BALANCE	CLOSING BALANCE
07/1-05		8.56	8.56	56.67	57
07/1-14	8.11		8.66	72.66	78
07/1-15		3.15	8.66	27.21	28
07/1-16		7.68	8.66	66.36	67
07/1-17	2.43		8.66	20.99	21
07/1-20		8.24	8.66	71.19	72
07/1-21	5.49		8.66	47.43	48
07/1-23		5.05	8.66	43.61	44
07/1-24	8.77		8.66	56.49	59
07/1-25		9.80	8.66	95.53	96
07/1-27		5.93	8.66	51.23	52
07/1-28		15.00	8.66	130.29	131
07/1-30	2.83		8.66	34.45	35
07/1-31	5.40		8.66	46.65	47
07/1-32		8.43	8.66	72.63	73
07/1-33	4.28		8.66	56.97	57
07/1-34		6.31	8.66	71.78	72
07/1-35	7.55		8.66	67.82	68
07/1-36	10.51		8.66	90.80	91
07/1-37	9.46		8.66	81.73	82
07/1-1	10.02		8.66	96.57	97
07/1-7	9.31		8.66	90.43	91
07/1-9	4.92		8.66	59.81	60
07/1-10	10.43		8.66	90.11	91
07/1-14		9.20	8.66	78.49	79
07/1-23		10.64	8.66	91.92	92
07/1-26	1.92		8.66	16.50	17
TOTAL CREDIT					1721
TOTAL DEBIT					3442

TEHNOLOGIE DE EXEMPLU

SECTION "C-C" (711d)



ZCIRUS DE ARMAIS CAVASTUD

DTai-18; DTai-17; DTai-20; DTai-24; DTai-23; DTai-21; DTai-22; DTai-27; DTai-26; DTai-30; DTai-31; DTai-32; DTai-34; DTai-35; DTai-36; DTai-37; DTai-38; DTai-39; DTai-14; DTai-16; DTai-23; DTai-28;

TEST	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99

TOTAL GREYTALE MARCA 1 = 3442 kg.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

NOTA :

DATE: 11/11/11

ET CERTAINES AUTRES MANIÈRES. PLUS LA DÉGRADATION,


U.S. MAIL PERMIT NO. 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

CT INFORMATICA CONSULTING - INCORPORATED 25 SCULLY DRIVE NEW

CONSULTING: SRL

...the

五



Primar General



CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 1667 6435 din 21.11.2014

În scopul: elaborării documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind consolidare și reabilitare în conformitate cu O.G.R. nr.20 / 1994 republicată în 2007 și H.G.R. nr.286 / 2008, la clădirea de locuit RH=S+P+2E+M cu spații cu altă destinație la parter, încadrată în clasa I de risc seismic - Rs1, cu menținerea funcțiunilor

Ca urmare a cererii adresate de P.M.B. - **DIRECȚIA INVESTIȚII** - Serviciul Consolidări cu domiciliul în județul -, municipiul București, Splaiul Independenței nr.291-293, cod poștal -, sectorul 6, bl. -, sc. - et. -, ap. -, telefon/fax 021 305 55 88 - int. 1502-1027 / -, e-mail -, înregistrată la nr. 6435 din 16.07.2014.

pentru imobilul - teren, situat în municipiul București, sectorul 3, cod poștal -, str. Franceză, nr. 30, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, identificat prin planuri topografice scara 1:2000 și 1:500,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 având valabilitatea prelungită cu HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011 și HCGMB nr.232/19.12.2012,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC :

Bocul de locuințe colective cu RH=S+P+2E+M din str. Franceză, nr. 30, sector 3 este proprietate mixtă, fiind deținut parțial de stat, parțial de persoane fizice și/sau juridice.

Imobilul face parte conform PUZ - Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr.279/2000, din zona protejată nr. 27 - nucleu monumental zona Stavropoleos.

Amplasamentul figurează pe lista Monumentelor Istorice a municipiului București din 2010, la poz.187 cod LMI B-II-s-A-17909 - Centrul Istoric, secolele XVI și XX, la poz.1035, cod LMI B-II-a-B-18765 - ansamblul de arhitectură "Strada Franceză" și la poz.1048, cod LMI B-II-m-B-18778, casă din anul 1872.

Conform situ-lui PMB, secțiunea Procese pe Rol, pentru părți ale imobilului din str. Franceză, nr.30 există procese pe rolul instanțelor judecătorești.

În data de 14.11.2013, Direcția Urbanism a fost înștiințată de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București - Direcția Control, că lucrări de recompartimentări interioare la parter și subsol au fost deja executate de S.C. PATICOF NEMA S.R.L. fără autorizație de construire și că reprezentanții acestei direcții au sesizat organele de urmărire penală cu adresa nr.5203/c/06.11.2013.

2. REGIMUL ECONOMIC :

Situația existentă: clădire de locuințe colective RH=S+P+2E+M, cu spații cu altă destinație la parter, încadrată în clasa I de risc seismic - Rs1


Situația propusă: consolidare și reabilitare în conformitate cu O.G.R. nr.20 / 1994, republicată în 2007 și H.G.R. nr.286 / 2008, la clădirea încadrată în clasa I de risc seismic - Rs1, cu menținerea funcțiunilor
Imobilul este cuprins în zona fiscală „A” a Municipiului București.

3. REGIMUL TEHNIC :

Conform PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și 324/2010, imobilul se află în subzona CP1a - subzona

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România
Tel: 021.305.55.00 int.1450
http://www.pmb.ro

14.11.2015



Handwritten signature

94

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOTITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- a) certificatul de urbanism (copie);
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); [X]
 Documentații cadastrale complete, intabulate în cărți funciare [X] Extras de cărți funciare ale tuturor coproprietarilor, [X]
 Acord Asociație Proprietari pentru consolidare; [X] Acordurile notariale pentru lucrări ale Asociațiilor de Proprietari / tuturor proprietarilor imobilelor cu care se învecinează la calcan (str. Franceză nr. 32), numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea lor (funcție de concluziile expertizei tehnice - originale);
- c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):
 [X] D.T.A.C. [X] D.T.O.E. [] D.T.A.D.
- d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
- d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie - în cazul suplimentării capacităților sau afectării instalațiilor proprietatea deținătorilor de rețele):
 [X] alimentare cu apă [X] gaze naturale Alte avize/acorduri:
 [X] canalizare [X] telefonizare
 [X] alimentare cu energie electrică [X] salubritate (ROMPREST, SUPERCOM, ROSAL GROUP, REBU, URBAN)
 [X] alimentare cu energie termică [] transport urban
- d.2) avize și acorduri privind:
 [X] securitatea la incendiu [X] protecția civilă [X] sănătatea populației
- d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):
 [X] MCPN cu ștampilarea fațadei [X] Aviz Primar Sector 3 [X] ISC - IRCBI [X] Administrația Străzilor pentru organizarea execuției [X] Comisia Tehnică de Circulație pentru organizare execuție [X] Devize de lucrări conform HGR nr.28/2008; [X] Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original)
- d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
 [X] Expertiza tehnică (vizată expert MLPAT și MCPN); [X] Calculul coeficientului de transfer termic G''; [X] Referate de verificare (verificatori MLPAT și MCPN)
- e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);
- g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
 [X] Taxa pentru emiterea autorizației de construire (0,5% pentru locuințe + 1% din valoarea devizului pentru SAD)
 [X] Taxa de timbru de arhitectură (0,05% din valoarea devizului)
 [X] Taxa pentru emiterea autorizației de organizare a execuției (3 % din valoarea devizului)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Prof.dr. Sorin Morcea OPRESCU

SECRETAR GENERAL
TUDOR TOMA

ARHITECT ȘEF
GHEORGHE PĂTRAȘCU

Șef Serviciu, Arh. Diana Olteanu

Întocmit. Ing. Mariana Roxana Severin

Achitat taxa de: Scutit de taxă, conform Legii nr.571/2003

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poșta la data de 25.11.2014

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România
 Tel: 021.305.55.00 int.1450
 http://www.pmb.ro

14 DEC. 2015

95/97



Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția Urbanism

Arhitect-șef
Nr. 1667 / 21.11.2014

Domnului

PRIMAR AL SECTORULUI 3

Având în vedere cererea nr. 6435 din 16.07.2014, pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare înaintată de **P.M.B. - DIRECȚIA INVESTIȚII - Serviciul Consolidări** cu domiciliul în județul -, municipiul București, Splaiul Independenței nr.291-293, cod poștal -, sectorul 6, bl. -, sc. - et. -, ap. -, telefon/fax 021 305 55 88 - int. 1502-1027 / -, e-mail -, înregistrată la nr. 6435 din 16.07.2014,

pentru imobilul — teren ș construcții —, situat în municipiul București, sectorul 3, cod poștal -, str. Franceză, nr. 30, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin planuri topografice scara 1:2000 și 1:500.




În scopul: *elaborării documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind consolidare și reabilitare în conformitate cu O.G.R. nr.20 / 1994 republicată în 2007 și H.G.R. nr.286 / 2008, la clădirea de locuit $RH=S+P+2E+M$ cu spații cu altă destinație la parter, încadrată în clasa I de risc seismic - R_{s1} , cu menținerea funcțiunilor*

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit. a) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, vă rugăm să ne comunicați **avizul** dvs. în termen de 5 zile de la data înregistrării prezentei.

Anexăm Certificatul de Urbanism nr. 1667 - 6435 din 21.11.2014 și planurile cadastrale scara 1:2000 și 1:500, vizate spre neschimbare.

FORM CU
HAIUL


ARHITECT ȘEF
GHEORGHE PĂTRAȘCU



Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România
Tel 021 305 55.00 int. 1700
<http://www.pmb.ro>

14 DEC 2015

96
98



SCARA 1:2000

14B-1960


15-16 CB-1995

14B-1972

Actualizat p
si metoda

14B-1997

99



"PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

AVIZ NR. 15 / 16.04. 2015

eliberat în baza procesului verbal încheiat în ședința C.T.E. din data de 16.04. 2015

**I. DENUMIREA DOCUMENTAȚIEI : DOCUMENTATIE DE AVIZARE
CONSOLIDARE IMOBIL STR FRANCEZA NR.30, SECTOR 3,
BUCUREȘTI.**

II. FAZA: DALI.

III. PROIECTANT: SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL.

IV. INVESTITOR : PMB-DIRECTIA INVESTITII-SERV CONSOLIDARI.

V. CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC :

COMPONENTA	NUME SI PRENUME	COMPARTIMENT
PREȘEDINTE	BOGDAN HREAPCA	Director General DGDI.
MEMBRII	Bogdan Sosoaca - secretar	
	Popa -Balan Corina Alexandra	Directia de Investitii
	Liliana Vrinceanu Aurelia Radu B.Gangura	ASSMB
	Gheorghe Patrascu A. Zaharescu Cosmin F. Gheorghiu	DGDU.
	Mircea Constantinescu Vasile Savoiu	DUP
	Florea Ion	DIRECTIA BUGET
		D.F.C.

VII. INVITATI:

SC VIA PROIECT SRL
SC CARPATI PROIECT SRL
SC SIMCO BH SRL

SC DOMUS SYSTEMS SRL
SC ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
SC ELECTRO INSTAL SOLUTION SRL


**IX. URMARE ANALIZEI DOCUMENTATIILE FAZA SF, PT/DE SUPUSE AVIZARII
CTE-PMB SUNT CONFORME CU HGR nr 28/2008 respectiv ORD MDLPL 863/2008 modificat si
completat cu ORD MDRL NR 276/2009 ; DPG 1672/28.12.2011.**

X. Documentatia supusa avizarii astazi 16.04.2015

- SE AVIZEAZĂ FAVORABIL DOCUMENTATIA FAZA DALI.**

PREȘEDINTE C.T.E.,
DIRECTOR GENERAL D.G.D.I.
BOGDAN HREAPCA

SECRETAR C.T.E.,
ing. BOGDAN SOSOACĂ



14 DEC. 2015

101