

# PUNCTUL NR. 20



Rap verificare ph + atf 286  
7.05.2008  
Proiect  
Comisia de Finante  
Comisia de Economie  
Comisia de Proiect  
Toleranță și siguranță  
Domeniu de dezvoltare  
04.05.2008  
București

Consiliul General al Municipiului București

## HOTĂRÂRE

Nr.: \_\_\_ din \_\_\_

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr 28/2006 privind  
aprobarea documentației tehnico – economice  
a obiectivului de investiții  
„Reabilitare străzi – Administrația Străzilor”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Infrastructura și Servicii Publice și Administrației Străzilor ;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București ;

In conformitate cu Cap III , secțiunea 3 , art 44 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

In conformitate cu art. 36, alineatul (4) , lit „d” și art. 45, alineatul (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba modificarea anexei nr. 19 la H.C.G.M.B. nr 28/01.02.2006 , astfel cum sunt specificate în anexa prezentei hotărâri.

**Art. 2** Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B 28/2006 raman neschimbate .

**Art. 3.** Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotărâre.

**PRESEDIINTE DE SEDINTA**

**SECRETAR AL MUNICIPIULUI**

**BUCURESTI**

**Tudor TOMA**

**Bucuresti .....**

**Nr. ....**

**ANEXA la H.C.G.M.B. NR. ....**

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI  
ai proiectului  
“REABILITARE B-DUL CONSTANTIN PREZAN ”**

<b>1</b>	<b>Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>33.800.000 LEI</b>
	din care:	
	Lucrari de constructii montaj	26.000.000 LEI
<b>2</b>	<b>Esalonarea Investitiei</b>	
	- Anul I	<u>INV</u> <u>C+M</u>
		<b><u>33.800.000 LEI</u></b>
		26.000.000 LEI
<b>3</b>	<b>Capacitati</b>	
3.1	- Suprafata totala	17.806,00 mp
3.2	- sistem rutier nou – inlocuire totala	
3.2.1	<i>Strat geotextil</i>	
3.2.2	<i>Strat de nisip</i>	2,00 cm
3.2.3	<i>Strat de balast</i>	30,00 cm
3.2.4	<i>Strat de beton de ciment</i>	30,00 cm
3.2.5	<i>Strat sapa nisip concasat</i>	7,00 cm
3.2.6	<i>Strat calupuri granit</i>	20x10x10 cm
3.3	Trotuar nou	5,041 mp
3.4	Spatii verzi	1.505,00 mp
3.5	Retele termice , apa , canal , electrice	
3.6	Mobilier stradal	
<b>4.</b>	<b>- Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>



**PRIMAR GENERAL**

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

**Primăria Municipiului Bucureşti****EXPUNERE DE MOTIVE**

**privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr 28/2006 privind  
aprobarea documentațiilor tehnico – economice și  
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții  
„Reabilitare străzi – Administrația Străzilor”**

Prin Hotărârea nr. 28/01.02.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico – economici aferenți pentru un număr de 95 de străzi de pe teritoriul municipiului București cuprinși în anexele 1-95

Pentru b-dul Prezan Constantin cuprins în anexa nr 19, în urma actualizării studiului de fezabilitate care a fost realizat în anul 2005 au rezultat următoarele:

Bulevardul Prezan Constantin situat în nordul capitalei, este o arteră principală ce face legătura între Piața Charles de Gaulle și Arcul de Triumf, vecinătatea cu parcul Herăstrău atrăgând un surplus considerabil de trafic pe această arteră.

De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea traficului și în special a factorilor climatici (temperatura, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități atât la partea carosabilă a străzii cât și în zona unor rețele edilitare.

In acest scop s-au adoptat soluții de refacere a parții carosabile și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, aducerea la cota a căminelor de canalizare, telefonie, gaze și a gurilor de scurgere a apelor pluviale existente precum și prevederea unor guri de scurgere noi, acolo unde se constată că este necesar.

Cele mai importante cauze ale apariției degradărilor întâlnite pe acest bulevard, sunt:

- capacitatea portantă necorespunzătoare;
- calitatea necorespunzătoare a materialelor;
- prezența apelor pluviale pe carosabil;
- lipsa lucrărilor de întreținere specifice necesare.

Prin soluția inițială se prevedea o reabilitare a străzii prin refacerea parții carosabile cu pavaj recuperat, fără refacerea rețelelor de utilități (apă, canalizare, rețele termice, rețele electrice), fără refacerea în totalitate a sistemului rutier (cu fundație), fără refacerea integrală a trotuarelor, fără mobilier stradal și fără amenajarea spațiilor verzi.

Astfel prin soluția actuală se prevede o modernizare a b-dului Constantin Prezan prin realizarea a următoarelor lucrări principale :

- rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;
- rectificări ale pantelor transversale;


- înlocuirea integrală a sistemului rutier;
- refacerea trotuarelor;
- siguranța circulației;
- asigurarea scurgerii apelor;
- adaptarea răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate;
- amenajarea pe lungimea de 10 m a intersecțiilor cu străzile laterale
- amenajarea spațiilor verzi
- mobilier stradal

Acste lucrări sunt necesare începând cu influențează benefic circulația rutieră prin fluidizarea acesteia precum și circulația pietonală.

Făcătoare de cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

## **PRIMAR GENERAL**

**Adriean VIDEANU**





# Primăria Municipiului București

## direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România  
Tel : 305 55 35 ; Fax : 305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150  
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

10992/06.06.2008

1764

### RAPORT DE SPECIALITATE

MUNICIPIUL BUCURESTI  
DIRECȚIA GENERALĂ  
SERVICIILE MUNICIPALE  
15.02.06

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr 28/2006 privind  
aprobarea documentațiilor tehnico – economice și  
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții  
„Reabilitare străzi – Administrația Străzilor”

Prin Hotărârea nr. 28/01.02.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico – economici aferenți pentru un număr de 95 de străzi de pe teritoriul municipiului București cuprinși în anexele 1-95

Pentru b-dul Prezan Constantin cuprins în anexa nr 19, în urma actualizării studiului de fezabilitate care a fost realizat în anul 2005 au rezultat următoarele:

Bulevardul Prezan Constantin situat în nordul capitalei, este o arteră principală ce face legătura între Piața Charles de Gaulle și Arcul de Triumf, vecinătatea cu parcul Herăstrău atrăgând un surplus considerabil de trafic pe aceasta arteră.

De-a lungul duratei de viață, sub acțiunea traficului și în special a factorilor climatici (temperatura, apă pluvială) au apărut o serie de defecțiuni și disfuncționalități atât la partea carosabilă a străzii cât și în zona unor rețele edilitare.

În acest scop s-au adoptat soluții de refacere a parții carosabile și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, aducerea la cota a căminelor de canalizare, telefoane, gaze și a gurilor de scurgere a apelor pluviale existente precum și prevederea unor guri de scurgere noi, acolo unde se constată că este necesar.

Din punct de vedere administrativ, B-DUL PREZAN CONSTANTIN, ce face obiectul prezentei documentații se situează în sectorul 1 al municipiului București și reprezintă strada ce face legătura între Piața Charles de Gaulle și Arcul de Triumf, deservind și accesul în parcul Herăstrău, în lungime de 533 m și o suprafață de 10900 mp, cuprinzând și străzile laterale. Trotuarele au o suprafață de 5041 mp, iar spațiile verzi 1505 mp.

În zona adiacenta acestei străzi sunt proprietăți private, trotuare.

Conform O.G. nr.43/1997 și STAS 10144/1-90, /3-91, strada în cauză face parte din rețeaua stradală principală de categoria II.

În profil transversal, strada prezintă în principal o parte carosabilă cu lățime 18.00m, mărginită de spații verzi și trotuare adiacente cu lățimi cuprinse între 3.80 – 4.50 m.

Sistemul rutier al parții carosabile este format piatra cubica și prezintă o stare tehnică apreciată ca "rea", cu durată de viață expirată.

Uzura fizică și morala a sistemului rutier existent, vizibila prin multitudinea de defecțiuni întâlnite, se datorează într-o mare proporție traficului, dar și acțiunii apelor pluviale de infiltrare și a temperaturilor, în condițiile lipsei lucrărilor de întreținere curentă.

Tipurile de degradări apărute la structura rutieră existentă sunt:



# Primăria Municipiului București

## Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România  
Tel : 305 55 35 ;Fax :305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150  
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

- Burdușiri ale sistemului rutier care prin reținerea apei accentuează și grăbește procesul de degradare
- Infestarea cu pamant a sistemului din piatra cubica
- Lipsa pavajului în zonele unde au fost pozate rețele edilitare
- Suprafața permeabilă și alunecoasă

Alte tipuri de defecțiuni:

- *degradări în jurul căminelor de vizitare* – prin căderi ale căminelor, fisuri, tasări, datorate staționarii apei în jurul lor sau chiar în cămine, caz în care s-a ajuns la distrugerea structurală a căminului și prăbușirea parțială a acestuia;
- *degradări apărute în urma intervențiilor la rețele subterane* – reprezentate prin întreruperea integrității structurii rutiere a carosabilului și trotuarelor prin lucrări de refacere neuniforme și uneori total inadecvate;

Trotuarele existente au o latime de 3.80 – 4.50m, cu o îmbracaminte din asfalt, prezentând în general o stare tehnică medie, dar și zone cu defecțiuni de tip fisuri, crăpături, decolmatări de rosturi, datorate în principal refacerii defectuoase în urma lucrărilor de pozare a unor rețele subterane, traversarea lor de către autovehicule cu tonaj mare, rădăcinilor de copaci, lipsa lucrărilor de întreținere curentă.

Majoritatea bordurilor prezintă defecțiuni de tip tasări, inclinări până la răsturnare, crăpături, spărări și rupturi, decolmatări rosturi.

Prezenta apei pluviale pe carosabil datorita lipsei pantelor de scurgere, a deformățiilor partii carosabile, colmatarea sau lipsa gurilor de scurgere, reprezintă un factor de degradare continuă a străzii.

Cele mai importante cauze ale apariției degradărilor întâlnite pe acest bulevard, sunt:

- capacitatea portantă necorespunzătoare;
- calitatea necorespunzătoare a materialelor;
- prezenta apelor pluviale pe carosabil;
- lipsa lucrărilor de întreținere specifice necesare.

Prin soluția inițială se prevedea o reabilitare a străzii prin refacerea parții carosabile cu pavaj recuperat , fără refacerea rețelelor de utilități ( apa , canalizare , rețele termice , rețele electrice ) , fără refacerea în totalitate a sistemului rutier ( cu fundație ) , fără refacerea trotuarelor , fără mobilier stradal , fără refacerea integrală a trotuarelor și fără amenajarea spațiilor verzi .

Astfel prin soluția actuală se prevede o modernizare a b-dului Constantin Prezan prin realizarea a următoarelor lucrări principale :

- rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;
- rectificări ale pantelor transversale;
- înlocuirea integrală a sistemului rutier;
- refacerea trotuarelor;
- siguranța circulației;
- asigurarea scurgerii apelor;
- adaptarea răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate;
- amenajarea pe lungimea de 10 m a intersecțiilor cu străzile laterale
- amenajarea spațiilor verzi



# Primăria Municipiului Bucureşti

## Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România  
Tel : 305 55 35 ;Fax :305 55 72; tel.centrală : 305 55 00, int. 1150  
<http://www.bucuresti-primaria.ro>



SMC certificat ISO 9001 : 2000



SMM certificat ISO14001 : 2004

- mobilier stradal

Pentru realizarea acestor lucrări , valoarea totală este 33.800.000 lei din care construcții montaj 26.000.000 lei

Fata de cele de mai sus , supunem spre promovare „ Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr 28/01.02.2006 privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice și indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „ Reabilitare străzi – Administrația Străzilor ”

**DGSIP**

**DIRECTOR GENERAL**


Gheorghe IDRISTE



**ADMINISTRATIA STRAZILOR**

**DIRECTOR**

Claudiu BALAN



# HOTARIRE 28 din 01/02/2006

HOTARIRE 28 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"  
EMITENT : C.G.M.B.

## CONSIGLIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

### H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Reabilitare strazi – Administratia Strazilor”

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

### CONSIGLIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI H O T A R A S T E:

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Reabilitare strazi – Administratia Strazilor” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezenti in anexe 1 - 95, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Pe strazile cu cale de tramvai, interventiile in vederea reparatiilor se vor face concomitent, dupa caz.

Art.3 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

PRESEDIINTE DE SEDINTA

Antonel Tanase

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 28

SECRETAR GENERAL AL  
MUNICIPIULUI BUCURESTI  
Dumitru Stanescu

Pentru consultarea anexelor accesati [www.pmb.ro/](http://www.pmb.ro/) / Acte normative

Anexa nr. 19  
la HCGMB nr. 28/2006

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**  
ai proiectului “**REABILITARE SISTEM RUTIER**  
**STRADA CONSTANTIN PREZAN ”**

<b>1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)</b>	<b>6.733.950 LEI</b>
din care:	
Lucrari de constructii montaj	6.369.000 LEI
- asistenta tehnica, consultanta	110.190 LEI
- studii si proiectare	254.760 LEI
<b>2 Esalonarea investitiei</b>	
- Anul I	<u>INV</u> <u>C+M</u>
	<u>6.733.950 LEI</u>
	6.369.000 LEI
<b>3 Capacitati</b>	
- Total lungime drum reabilitat	530 m
<b>4. - Durata de realizare a investitiei</b>	<b>12 luni</b>



20