



NOTA

*Dupa decopertare, orice neconcordanta intre planuri situatia gasita in teren se va semnala proiectantului, intrucit conductele sunt montate ingropat si traseul a fost prezumat
*Pe conductele si coloanele neafectate de consolidare , nu au fost indicate diametrele acestora, deoarece nu se vor inlocui

LEGENDA CONDUCTE EXISTENTE
NEAFECTATE DE CONSOLIDARE

- Conducta apa rece existenta
- Conducta apa calda
- Conducta canalizare menajera montate ingropat
- Conducta canalizare pluviala montate ingropat
- Coloana canalizare menajera existenta care se mentine
- Coloana canalizare burlane

LEGENDA CONDUCTE NOI

- Conducta apa rece existenta
- Conducta apa calda
- Conducta canalizare menajera
- Conducta canalizare pluviala
- Coloana canalizare menajera care se inlocuieste
- Coloana canalizare burlane
- RT Robinet de trecere
- CR Clapeta retinere

LEGENDA

- DIAFRAGME
- PERETI CARE SE VOR ELIMINA
- UMPLUTURI

REVIZII

A	Nr.ori	Nume	Semnătura	Descrierea reviziei	Data
---	--------	------	-----------	---------------------	------

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
Proiectant		S.C. PROIECT BUCUREȘTI S.A. R.C. J40/15/1990 CUI : 1571005 Tel: 318.53.20 Fax: 312.95.04 E-Mail: office@pb.ro http://www.pb.ro		BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA INVESTIȚII	
Director General : dr. ec. Constantin DRĂGAN		CONSOLIDARE IMOBIL BD. SCHITU MAGUREANU, NR.19 SECTOR 1, BUCUREȘTI		Proiect nr.: 26.133/06.06.2006 Faza: P.T.-D.E.	
Șef proiect complex : arh. V. CONSTANTINESCU		Șef dept. ing.M.C.Ionescu		Scara: 1:50	
Șef proiect ing.C.Ghetu		Proiectat ing.M.Avasilcoai		Data: Ian.2006	
Desenat ing.M.Avasilcoai		Revizor		Piașă	
				A1.0	