



CONFORM CU
ORIGINALUL

ANEXA 1
I.C.G.M.B. NR 185
27.05

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEUA DE LINII DE
TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

FAZA: DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE



MAI 2009

Multumesc! *[Signature]*

1



3

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI


INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

FAZA: DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE



DIRECTOR INFRASTRUCTURA,


ing. Giani DABU.....



ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ


ŞEF ATELIER,

ing. Adrian TIBREA.....



ŞEF PROIECT,

ing. Mădălin RĂDUCANU



MAI 2009


2
12.06.09

4

R.A.T.B.
Atelierul Proiectare
Infrastructură

**ÎNLOCUIRI PIESE CALE ÎN RETEUA
DE LINII DE TRAMVAI DIN
MUNICIPIUL BUCURESTI**

Faza : Documentație de intervenție

BORDEROU




PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt
2. Foaie de semnături
- 3.. Borderou
4. Tema de proiectare
5. Documentație de intervenție
6. Deviz general
7. Deviz pe obiect
8. Centralizator obiecte
9. Centralizator avize
10. Certificat de urbanism
11. Raportul de constatare al gradului de uzură


PIESE DESENATE

Planuri de încadrare în zonă
Planuri de situație – sc. 1: 500
Secțiuni transversale



Muchisiciu

SE APROBA
DIRECTOR INFRASTRUCTURA,




De acord cu plata din fond
productie, buget, surse proprii.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
ec. Virgil Chiru



TEMA DE PROIECT
 aprobat de C.T.E. în şedinţă din 05.05.2009
 în conformitate cu decizia nr. 208 din 12.06.1991

**CONFORM CU
ORIGINALUL**



**Denumirea : "INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEUA DE LINII DE TRAMVAI
DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"**

2. Beneficiar si termen solicitat : R.A.T.B. – S.M.E

3. Sursa de finantare : fond productie

4. Faza de execuție : Documentatie de interventie; Proiect tehnic;


5. Tarife/ manoperă : lei

6. Termene posibile :


7. Justificarea cererii și condițiile impuse :

Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, a curbelor de legătură cu liniile curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță pentru călători. Principalele deficiențe ale liniei sunt:

1. deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicații în imposibilitatea fixării şinei și menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetitive deraieri de pe şină a vagoanelor;
2. uzuri ale profilului şinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare; deteriorarea prin rupere a prinderilor sinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării şinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetitive deraieri de pe şină a vagoanelor;
3. uzura inimilor de încrucișare, a căror geometrie nu mai respectă condițiile privind siguranța circulației;
4. tasarea neuniformă a infra și supra structurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;
5. schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avarii (rupturi și înlocuire de şine făcute cu alte tipuri de şine);
6. lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenare a apei pluviale și de infiltratie;
7. deteriorarea acelor și a articulațiilor acestora;
8. modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile de tramvai;
9. Deteriorarea suprafețelor carosabile în zona aparatelor de cale, ca urmare a alterării fundației liniei sau a ruperii ori degradării traverselor de lemn de sub aparatelor de cale;
10. lipsa aparatelor de manevrare automată și a echipamentelor necesare managementului de trafic.
11. prăbușirea intregii plase a aparatelor de cale datorita fundației deteriorate, care produc denivelări importante în carosabil, unde vehicolele rutiere circulă cu viteza excesivă de redusă, contribuind la producerea de blocaje în trafic.



Multumesc! 10.06.09



Aceste deficiențe împreună cu faptul că durata normată de viață a aparatelor (5ani) este expirată conduc la adoptarea unor măsuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale și a liniei de tramvai pe tronsoanele respective. Costurile unor eventuale reparații generale ar depăși costurile unei execuții "la nou" a acestora fără a se asigura parametrii de calitate și fiabilitate ceruți de standardele și normele în vigoare.

Din aceste motive se impune modernizarea locală liniei într-o soluție constructivă care să satisfacă cerințele de stabilitate, confort și siguranță a circulației cu care RATB a onorat în ultimii ani călătorii. O astfel de soluție permite integrarea zonelor în cauză în viitor cu soluțiile de modernizare a liniilor de tramvai pe restul traseului.

8. Conținutul proiectului :

Locațiile Pieselor de cale ce fac obiectul prezentului proiect sunt



- Intersecția str. Dristor cu Bd. Camil Ressu;
- Bucla Nicolae Grigorescu
- Intersecția Str. Traian cu Calea Calarasilor
- Intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;
- Bucla întoarcere tramvaie Zetărilor
- Bucla întoarcere tramvaie Lacul Tei
- B-dul Bucureștii Noi



În total sunt 58 de piese de cale conventionale distribuite astfel:

- 21 schimbători simpli de ieșire cu raza R=50m
- 20 schimbători simpli de intrare cu raza R=50m
- 17 traversari T4 (TW-TW)


Inlocuirea aparatelor de cale și punerea lor pe noul amplasament, conduce implicit și la racordarea cu carosabilul existent, acest fapt conducând la refacerea tramei stradale până la borduri, acolo unde este cazul. Refacerea tramei stradale duce și la lucrări de ridicare la cota a capacelor caminelor existente.

În total sunt 41 schimbători simpli și 17 traversări.

Lucrările la aparatelor de cale și la linia de tramvai se vor realiza într-o soluție constructivă modernă care va asigura condiții normale de exploatare, funcție și de traficul ce se desfășoară pe aparatelor respective.

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- ✓ Executarea săpaturii pîna la adincimea de fundare (-90cm)
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidului de sprijin din beton C12/15 (0,47x0,2m)
- ✓ Așternerea geotextilului pe fundul săpaturii
- ✓ Așternerea nisipului - 5cm
- ✓ Așterenarea stratului balast 37cm și geogrid
- ✓ Așternerea stratului de AB2 - 5cm



Mihail M.

Suprastructura pe zona aparatelor de cale si a curbelor de legatura

Se va realiza din şină profil NP4aS, oțel **900V (pusa la dispozitie de catre RATB)**, montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu plasă Ø8 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm., armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa sinei și la inima acesteia. Înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzură (MASF16-4cm) și unul de legatura (BAD25 – 5cm). Între stratul de legatura al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat.

Armarea stratului de beton cu plasa de sarma se va face numai în zonele în care nu vor fi afectate circuitele de cale pentru automatizare (bucle inductive).

Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Pe zona curbelor de legatura dintre aparatele de cale sîna va fi montata pe calaje în vederea asigurării NSS-ului. O parte dintre acestea după monolitizarea se vor recupera.

Asigurarea ecartamentului se va face cu ajutorul antretoazelor, acestea fiind protejate cu tecii de cauciuc.

Pe zona curbelor de legatura se vor utiliza prinderi pentru fixarea sinei în beton și antretoaze.

Liniile de tramvai deservite de aceste aparate de cale se vor păstra și pe viitor în funcțiune în cadrul rețelei de linii de tramvai.



Conditii de elaborare :

Documentația va fi întocmită de API, cu consultarea specialiștilor din RATB și din afara regiei, eventual cadre didactice, care vor semna și pentru verificator autorizat.

VIZAT


Serv. Tehnic. Serv. Mecano-Energetic.

EXECUTANT,

BENEFICIAR,

OBSERVATII ALE C.T.E.

Se va întocmi documentație conform prevederilor HG 28/2008.



Secretar C.T.E.,

Mihail Alex
10.06.09



DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE

Obiectul prezentei documentații îl reprezintă lucrarea :
**" INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAEA DE LINII DE TRAMVAI DIN
MUNICIPIUL BUCURESTI"** pentru faza **"DOCUMENTATIE DE
INTERVENTIE".**

Locațiile Pieselor de cale ce fac obiectul prezentului proiect sunt:

- Intersecția str. Dristor cu Bd. Camil Ressu;
- Intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;
- Bucla întoarcere tramvaie Zețarilor
- Bucla întoarcere tramvaie Lacul Tei
- B-dul București Noi

În total sunt 37 de piese de cale conventionale distribuite astfel:

- 14 schimbători simpli de ieșire cu raza R=50m
- 13 schimbători simpli de intrare cu raza R=50m
- 10 traversari T4 (TW-TW)


Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, a curbelor de legătură cu liniile curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță pentru călători. Principalele deficiențe ale liniei sunt:

1. deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicații în imposibilitatea fixării şinei și menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetate deraieri de pe şină a vagoanelor;
2. uzuri ale profilului şinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare;
3. deteriorarea prin rupere a prinderilor şinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării şinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile – fapt ce conduce la repetate deraieri de pe şină a vagoanelor;
4. uzura inimilor de încrucișare, a căror geometrie nu mai respectă condițiile privind siguranța circulației;
5. tasarea neuniformă a infra și supra structurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;
6. schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avarii (rupturi și înlocuiri de şine făcute cu alte tipuri de şine);
7. lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenare a apei pluviale și de infiltratie;
8. deteriorarea acelor și a articulațiilor acestora;
9. modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile de tramvai;
10. Deteriorarea suprafețelor carosabile în zona aparatelor de cale, ca urmare a alterării fundației liniei sau a ruperii ori degradării traverselor de lemn de sub aparatelor de cale;
11. lipsa aparatelor de manevrare automată și a echipamentelor necesare managementului de trafic.
12. prăbușirea intregii plăse a aparatelor de cale datorită fundației deteriorate, care produc denivelări importante în carosabil, unde vehicolele rutiere circulă cu viteză excesivă redusă, contribuind la producerea de blocăge în trafic.

Mușălieșel MHS
10.07.2009



MIHAI
10.07.2009





**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Aceste deficiențe împreună cu faptul că durata normată de viață a aparatelor (5ani) este expirată conduc la adoptarea unor măsuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale și a liniei de tramvai pe tronsoanele respective. Costurile unor eventuale reparații generale ar depăși costurile unei execuții "la nou" a acestora fără a se asigura parametrii de calitate și fiabilitate ceruți de standardele și normele în vigoare.

Din aceste motive se impune modernizarea locală liniei într-o soluție constructivă care să satisfacă cerințele de stabilitate, confort și siguranță a circulației cu care RATB a onorat în ultimii ani călătorii. O astfel de soluție permite integrarea zonelor în cauza în viitor cu soluțiile de modernizare a liniilor de tramvai pe restul traseului.

Inlocuirea aparatelor de cale și punerea lor pe noul amplasament, conduce implicit și la racordarea cu carosabilul existent, acest fapt conducând la refacerea tramei stradale pana la borduri, acolo unde este cazul. Refacerea tramei stradale duce și la lucrări de ridicare la cota a capacelor caminelor existente.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:

- Capacitate - 37 buc. piese conventionale (schimbători și traversari)
- - lungime linii de legatură 2.628 km c.s
- Valoarea totală a obiectivului (inclusiv TVA) - 43.021.947 lei (echivalentul a 10.173.078 Euro calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009), din care:
- Valoarea de C+M 37.116.047 lei (echivalentul a 8.776.554 Euro calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009)
- Durata de execuție 16 luni calendaristice

Descrierea funcțională și tehnologică:

Prin noțiunea de apărătul de cale se definesc schimbătoarele de cale simple, duble sau triple, care asigură schimbarea direcției de mers a tramvaielor, precum și traversările dintre liniile de tramvai. Un **schimbător simplu** (stînga sau dreapta) este alcătuit din macazul propriu-zis, inima de încrucișare și curbele de legătură. Acesta asigură schimbarea într-o singură direcție de mers. Un **schimbător dublu** este alcătuit din două schimbătoare simple, o traversare cu patru inimi și curbele de legătură cu liniile principale de circulație. Acesta asigură circulația vagoanelor înainte și la stînga sau dreapta. Un **schimbător triplu** asigură circulația vagoanelor înainte, la stînga și la dreapta. Acesta este alcătuit din mai multe schimbătoare simple și mai multe traversări. **Traversările** între liniile de tramvai sunt traversări simple (cu 4 inimi de încrucișare) și traversări duble cu 8 sau 16 inimi de încrucișare.

În total sunt 27 schimbători simpli și 10 traversări.


Lucrările la apărătele de cale și la linia de tramvai se vor realiza într-o soluție constructivă modernă care va asigura condiții normale de exploatare, funcție și de traficul ce se desfășoară pe apărătele respective.

Lungimea liniilor de legatură este de 2,628 km. c.s.

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

- ✓ Executarea săpăturii pîna la adincimea de fundare (-90cm)
- ✓ Compactarea terenului de fundare
- ✓ Executarea zidului de sprijin din beton C12/15 (0,47x0,2m)
- ✓ Așterenarea geotextilului pe fundul săpăturii
- ✓ Așterenarea nisipului - 5cm
- ✓ Așterenarea stratului balast 37cm și geogrila

Mihăilescu Alex
10.06.09



**CONFORM CU
ORIGINALUL**

✓ A sternerea stratului de AB2 – 5cm

Suprastructura pe zona aparatelor de cale si a curbelor de legatura

Se va realiza din şină profil NP4aS, oțel **900V (pusa la dispozitie de catre RATB)**, montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu plasă Ø8 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm., armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa şinei și la înima acestiei. Înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzura (MASF16-4cm) și unul de legatura (BAD25 – 5cm). Între stratul de legatura al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat.

Armarea stratului de beton cu plasa de sarina se va face numai în zonele în care nu vor fi afectate circuitele de cale pentru automatizare (bucle inductive).

Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Pe zona curbelor de legatura dintre aparatele de cale sîna va fi montată pe calaje în vederea asigurării NSS-ului. O parte dintre acestea după monolitizarea se vor recupera.

Asigurarea ecartamentului se va face cu ajutorul antretoazelor, acestea fiind protejate cu tecii de cauciuc.

Pe zona curbelor de legatura se vor utiliza prinderi și traverse înglobate în beton.

Liniile de tramvai deservite de aceste aparate de cale se vor păstra și pe viitor în funcțiuie în cadrul rețelei de linii de tramvai.

Pe perioada execuției lucrărilor, temporar se pot ocupa spații din circulația generală adiacentă traseului, pentru staționarea utilajelor ce lucrează efectiv (macara, excavator, basculante, etc.). Eventualele spații de depozitare temporară a materialelor pentru cca. 1-3 zile, pot fi aprobată la execuție odată cu obținerea autorizației de construire și cu organizarea de șantier.

Caracteristicile geofizice și geotehnice ale terenului din amplasament sunt aceleași cu cele ale drumului existent. Terenul în cauză este stabilizat în timp ca urmare a traficului rutier intens desfășurat pe arterele în cauză.

Din datele deținute pînă în prezent (în banca de date geologice al orașului) pămîntul din fundația liniei de tramvai nu ridică probleme deosebite, însăciindu-se în caracteristicile normale ale pămînturilor aflate sub arterele de circulație ale orașului. Cu toate acestea se vor lua măsuri pentru stabilizarea terenului și creșterea capacitatei portante, avîndu-se în vedere că pe zona aparatelor de cale se produc șocuri dinamice la trecerea convoaielor, care s-a constatat că afectează în timp stabilitatea fundației și a liniei.

**SEF ATELIER PROIECTARE
INFRASTRUCTURĂ**
ing. Adrian Tibrea

SEF PROIECT,
ing. Madalin RADUCANU

INTOCMIT,
ing. Laurentiu MIREA

Mihăilei Mîs
10.00.00

ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare realizării realizării obiectivului de investiție
"Inlocuire piese cale și linii de legatura în reteaua de linii de tramvai a Municipiului București"

1 € = 4,229 lei din data de 28.04.2009

Nr. crt	Denumire capitol de investiții	VALOAREA (inclusiv TVA)			
		TOTAL		Din care supusă procedurii de achiziție publică	
		LEI	EURO	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
1	CAPITOLUL 1				
	Cheltuieli pentru取得 și amenajare teren	2.046.717	483.972		
1.1	Obținere teren	-	-		
1.1.1	Pentru obiectiv	-	-		
1.1.2	Pentru organizare sănzier pe timpul realizării lucrărilor	-	-		
1.2	Amenajare teren	2.046.717	483.972		
1.2.1	Demolări	-	-		
1.2.2	Demontări	-	-		
1.2.3	Defrișări	-	-		
1.2.3.1	Defrișări arbori, arbuză, etc.	-	-		
1.2.4	Devieri rețele de utilități	-	-		
1.2.4.1	FDEB	-	-		
1.2.4.2	APA NOVA	-	-		
1.2.4.2	ROMTELECOM	-	-		
1.2.4.2	RADET	-	-		
1.2.4.2	DISTRIGAZ	-	-		
1.2.4.2	LUXTEN	-	-		
1.2.4.2	PROTECTIE CATODICA	-	-		
1.2.4.3	AMENAJARI URBANISTICE	-	-		
1.2.5	Sistematizare verticală (asfaltare intersecții + ridicari la cote camine)	2.046.717	483.972		

CONFIRMĂ CU
ORIGINALUL
[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6
1.2.6	Drenaje și epuismente	-	-		
1.3	Amenajare pentru protecția mediului	-	-		
1.3.1	Plantare copaci și amenajare spații verzi	-	-		
1.3.1.1	Plantare copaci și amenajare spații verzi	-	-		
1.3.2	Protectie fonică	-	-		
1.3.2.1	Împrejmuire protecție fonică	-	-		
2	CAPITOLUL 2				
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-		
2.1	Alimentare cu apă și canal	-	-		
2.1.1	Rețea apă și canal aferente cabinei cap linie	-	-		
2.2	Alimentare cu energie electrică	-	-		
2.2.1	Alimentare cu energie electrică substație - feederi	-	-		
2.2.2	Racorduri electrice pentru peroane și aparate de cale	-	-		
2.2.3	Alimentare sistem informatizare a călătorilor	-	-		
2.3	Telefoane	-	-		
2.3.1	Racord telefonic aferent cabinei cap linie	-	-		
2.4	Electrică	-	-		
2.4.1	Racord electric aferent cabinei cap linie	-	-		
2.5	Gaze	-	-		
3	CAPITOLUL 3				
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	1.751.910	414.261		
3.1	Studii de teren	-	-		
3.1.1	Studiu geotehnic	-	-		
3.1.2	Studiu circulație	-	-		
3.1.3	Studiu PUZ	-	-		
3.1.4	Studiu de Impact	-	-		
3.2	Avize, acorduri, autorizații	3.058	723		
3.2.1	Certificat urbanism	50	12		
3.2.2	Toate avizele conform CU	3.008	711		
3.2.3	Autorizație de construire	-	-		
3.2.4	Număr stradal	-	-		
3.2.5	Cadastru	-	-		
3.2.6	Aviz mediu	-	-		
3.2.7	Alte avize	-	-		



1	2	3	4	5	6
3.3	Proiectare și engineering	1.669.968	394.885		
3.3.1	Studiul de prefezabilitate	-	-		
3.3.2	Studiul de fezabilitate	250.495	59.233		
3.3.3	P.T. + D.E.	1.419.473	335.652		
3.3.3.1	R.A.T.B.	1.396.827	330.297		
3.3.3.2	Toți terții pentru automatizare macazuri	22.646	5.355		
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	2.000	473		
3.5	Consultanță	-	-		
3.6	Asistență tehnică	76.883	18.180		
3.6.1	Asistență tehnică - proiectare	-	-		
3.6.1.1	Tarif de asistență tehnică	-	-		
3.6.2	Supraveghere executie prin inspectorii de santier	76.883	18.180		
4	CAPITOLUL 4				
	Cheltuieli pentru investiția de bază	33.399.362	7.897.697		
4.1	Construcții și instalații	24.464.879	5.785.027		
4.1.1	Aparate de cale	13.071.430	3.090.903		
4.1.2	Linii de legatura	11.393.449	2.694.124		
4.2	Montaj utilaj tehnologic	1.771.352	418.858		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	7.163.131	1.693.812		
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		-		
4.5	Dotări	-	-		
5	CAPITOLUL 5				
	Alte cheltuieli	5.823.959	1.377.148		
5.1	Organizare de săntier	1.669.968	394.885		
5.1.1	Izvăduiri de construcții	1.669.968	394.885		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de săntier	-	-		
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	434.192	102.670		
5.2.1	Comisioane, taxe și cote legale	434.192	102.670		
5.2.2	Costul creditului	-	-		
5.3	Diverse și neprevăzute	3.719.799	879.593		
5.3.1	Pentru izvăduiri noi, reparatii capitale - 10%	3.719.799	879.593		

Conform cu
Originalul



Sighetu Marmației

1	2	3	4	5	6
	5.3.2 Pentru consolidare - 20%	-	-		
6	CAPITOLUL 6	-	-		
	Cheltuieli pentru darea în exploatare	-	-		
6.1	Pregătire profesională - Tehnologul și/sau Beneficiarul	-	-		
6.2	Probe tehnologice - Evaluare	-	-		
	TOTAL	43.021.948	10.173.078		
	din care C + M	37.116.047	8.776.554		
	PARTEA a II-a				
	Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente, inclusiv în contul Obiectivului de Investiție	-	-		
	PARTEA a III-a				
	Fondul de Rulment necesar pentru primul ciclu de producție	-	-		
	TOTAL GENERAL	43.021.948	10.173.078		
	din care C + M	37.116.047	8.776.554		

DIRECTOR INFRASTRUCTURA
ing. Geanu DABU

SEF ATELIER PROIECTARE

ing. Adrian TIBREA

SEF PROIECT,

ing. Madalin Raducanu

INTOCMIT,

ing. Gabriela TITU

CONFORM CU
ORIGINALUL

Ajuns

CENTRALIZATOR OBIECTE

Inlocuiri piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

NR. OBIECT	OBIECTE	LEI				
		C+M	MONTAJ UTILAJ	UTILAJ	DOTARI	TOTAL
1	Aparate de cale	10.984.395	1.488.531	6.019.438		
2	Linii de legatura	9.574.327				
3	Asfaltare intersectii + ridicari la cote camine	1.719.930				
VALOARE FARA TVA		10.984.395	1.488.531	6.019.438	0	18.492.364
TVA		2.087.035	282.821	1.143.693	0	3.513.549
VALOARE CU TVA		13.071.430	1.771.352	7.163.131	0	22.005.913

SEF ATELIER PROIECTARE,
ing. Adrian TIBREA

SEF PROIECT,
ing. Madalin RADUCANU

CONFORM CU
ORIGINALUL

OBIECTUL NR.1
Aparate cale

Inlocuire piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

DEVIZ	DENUMIREA LUCRARII	LEI				
		C+M	MONTAJ UTILAJ	UTILAJ	DOTARI	TOTAL
1.1	Demontare	312.970				
1.2	Fundatii si terasamente	809.629				
1.3	Inglobare	361.777				
1.4	Suprastructura	8.073.654				
1.5	Amortizoare de zgornote si vibratii	712.080				
1.6	Separator de namol si ulei	114.048				
1.7	Canalizare macazuri	600.237				
1.8	Montare automatizare macaz		559.355			
1.9	Montare incalzitoare macaz		449.693			
1.10	Montare ungator sina		203.935			
1.11	Montare dispozitiv de indexare		275.548			
1.12	Procurare automatizare macaz			4.080.800		
1.13	Procurare incalzitoare macaz			267.487		
1.14	Procurare ungator sina			1.232.243		
1.15	Procurare dispozitiv de indexare			438.908		
VALOARE FARA TVA		10.984.395	1.488.531	6.019.438		18.492.364
TVA		2.087.035	282.821	1.143.693		3.513.549
VALOARE CU TVA		13.071.430	1.771.352	7.163.131		22.005.913

SEF ATELIER PROIECTARE,

ing. Adrian TIBREA

Intocmit,

ing. Madalin RADUCANU



CONFIRMARE
ORIGINALUL

OBIECTUL NR.2
Linii de legatura

Inlocuire piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

DEVIZ	DENUMIREA LUCRARII	LEI				
		C+M	MONTAJ UTILAJ	UTILAJ	DOTARI	TOTAL
2.1	Demontare	478.716				
2.2	Fundatii si terasamente	2.489.325				
2.3	Inglobare	957.433				
2.4	Suprastructura	4.787.164				
2.5	Amortizoare de zgomote si vibratii	861.689				
2.6	Separator de namol si ulei					
2.7	Canalizare macazuri					
2.8	Montare automatizare macaz					
2.9	Montare incalzitoare macaz					
2.10	Montare ungator sina					
2.11	Montare dispozitiv de indexare					
2.12	Procurare automatizare macaz					
2.13	Procurare incalzitoare macaz					
2.14	Procurare ungator sina					
2.15	Procurare dispozitiv de indexare					
VALOARE FARA TVA		9.574.327	0	0		9.574.327
TVA		1.819.122	0	0		1.819.122
VALOARE CU TVA		11.393.449	0	0		11.393.449

SEF ATELIER PROIECTARE,
ing. Adrian TIBREA

Intocmit,
ing. Madalin RADUCANU

CONFIRM CU
ORIGINALUL

OBIECTUL NR. 3
Asfaltare intersectii + ridicari la cote camine

Inlocuiri piese cale si linii de legatura in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei




DEVIZ	DENUMIREA LUCRARII	C+M	MONTAJ UTILAJ	LEI		
				UTILAJ	DOTARI	TOTAL
3.1	Asfaltare intersectii + ridicari la cote camine	1.719.930				
	VALOARE FARA TVA	1.719.930	0,00	0,00	0,00	1.719.930,00
	TVA	326.787	0,00	0,00	0,00	326.786,70
	VALOARE CU TVA	2.046.717	0,00	0,00	0,00	2.046.716,70

SEF ATELIER PROIECTARE,
 ing. Adrian TIBREA

Intocmit,
 ing. Madalin RADUCANU

**CONFIRMAT CU
ORIGINALUL**

CENTRALIZATOR AVIZE

- NR. CRT.	AVIZ	NR. IEŞIRE RATB	NR. INTRARE EDILI	SUMA ACHITATĂ (Factură) (RON)	NR. PRIMIRE A FACTURĂI
1	2	3	4		5
1	CERTIFICAT DE URBANISM		818990/31.03.2009		266R/818990/29.04.2009
2	PMB-Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației	50564/05.05.2009	826946/05.05.2009		
3	NET CITY TELECOM	50564/05.05.2009	2538/05.05.2009		
4	D.T.C.M.B	50564/07.05.2009	91083/07.05.2009		
5	SC. APA NOVA BUCUREȘTI	50564/05.05.2009	317901-88/05.05.2009	FACTURA NR.ANB090315834/07.05.2009	
6	RADET	50564/05.05.2009	9774/05.05.2009		
7	S.C ELECTRICA - SDB	50564/07.05.2009	BSEXX02847,BSEXX028 48,BEEXX03713,BEEXX 03712,BEEXX03711,BNE XX04430,BNEXX04429/0 7.05.2009	NR.FACTURA 9FF0034837/CHIT.NR.9FC003 1674/07.05.2009	 
8	DISTRIGAZ SUD	50564/06.05.2009	16248/06.05.2009	NR.FACTURĂ ATP 1901241410/CHITANTA SERIA DSB 91418/06.05.2009	 
9	R.A.T.B.	50564/06.05.2009	50564/06.05.2009		50564/08.05.2009
10	AVIZ ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR	50564/05.05.2009	8453/05.05.2009		

**CONFIRMARE
ORIGINALUL**

11	AVIZ PRIMAR SECTOR 1	50564/05.05.2009	14999/06.05.2009		
12	AVIZ ADP SECTOR 1	50564/05.05.2009	7908/05.05.2009		
13	AVIZ PRIMAR SECTOR 2	50564/06.05.2009	34074/06.05.2009		
14	AVIZ ADP SECTOR 2	50564/05.05.2009	5300R/05.05.2009		
15	AVIZ PRIMAR SECTOR 3	50564/05.05.2009	24037/05.05.2009		
16	AVIZ ADP SECTOR 3	50564/05.05.2009	24037/05.05.2009		
17	AVIZ PRIMAR SECTOR 4	50564/05.05.2009	21918/05.05.2009		
18	AVIZ ADP SECTOR 4	50564/05.05.2009	21889/05.05.2009		
19	AVIZ PRIMAR SECTOR 5	50564/05.05.2009	15135/05.05.2009		
20	AVIZ ADP SECTOR 5	50564/05.05.2009	9211/05.05.2009		
21	AVIZ BRIGADA DE POLIȚIE RUTIERĂ				
22	PMB-Direcția Protecția mediului și Educație Ecocivică Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București	50564/05.05.2009	826945/05.05.2009		
23	ACORD DE MEDIU	50554/8.05.2009	171120/08.05.2009		

ÎNTOCMIT,

Ing.Rosu Cristina



PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro



SMC certificat ISO 9001 : 2000

SMM certificat ISO14001 : 2004

Primăria Municipiului Bucureşti

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU ACORDĂ BENEFICI-
ARULUI DREPTUL ÎNCEPERII EXECUȚIEI CONSTRUC-
ȚIEI ȘI NU TINE LOU DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE**

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 260 R/818990 din 29.04.2009

Urmare cererii adresate de **R.A.T.B.**
 cu domiciliul/sediul în județul municipiu /orașul/comuna **BUCURESTI**
 satul sectorul 1
 strada **B-DUL DINICU GOLESCU** nr. 1 bl. sc. et. ap.
 telefon/fax e-mail
 înregistrată la nr. 818990 din 31/03/2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se

**CERTIFICĂ**


Pentru teren – situat în municipiul **BUCUREŞTI**, intersecția str. Dristor cu b-dul Camil Ressu, buclă Nicolae Grigorescu, intersecția str. Traian cu Calea Calarasilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, buclă de întoarcere a tramvaielor pe str. Zetarilor, buclă de întoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul București Noi; sect. 1, 2, 3, 4, 5, sau identificat prin ¹ carourile topografice: 5648(E'17), 6047(I'18), 5351(B'14), 4948(C17), 4641(F24), 5458(C'7), 4161(L4)

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PUG, aprobată cu hotărarea Consiliului Municipiului Bucuresti nr. 269/2000


1. REGIMUL JURIDIC: Domeniu public în administrarea Directiei ADP sectorului 1, 2, 3, 4, 5, Directia de Administrare a Strazilor

2. REGIMUL ECONOMIC: Inlocuirea pieselor cale în rețeaua de linii de tramvai din municipiul Bucuresti, intersecția str. Dristor cu b-dul Camil Ressu, buclă Nicolae Grigorescu, intersecția str. Traian cu Calea Calarasilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, buclă de întoarcere a tramvaielor pe str. Zetarilor, buclă de întoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul București Noi

3. REGIMUL TEHNIC: Inlocuirea pieselor cale în rețeaua de linii de tramvai din municipiul Bucuresti, intersecția str. Dristor cu b-dul Camil Ressu, buclă Nicolae Grigorescu, intersecția



**CONFORM CU
ORIGINALUL**



str. Traian cu Calea Calarasilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, buclă de întoarcere a tramvaielor pe str. Zetarilor, buclă de întoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul București NOI se va face pe amplasamentul existent și constă în următoarele categorii de lucrări:

- * executarea infrastructurii și suprastructurii;
- * realizare sistem de canalizare cu separator de namol și ulei, la macaz;
- * racorduri la rețeaua orașenească de canalizare;
- * automatizare și incalzitoare macaze;
- * protejare lucrări edilitare existente în ampriza;
- * măsuri de protecție a mediului și reducere a zgomotelor și vibratiilor produse la trecerea tramvaielor;
- * se va face legătura caii de rulare a liniei de tramvai cu suprafața carosabilă a drumului;

Se va obține avizele primarilor sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5.

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL, la exigentele de performanță și se va obține avizul Inspectoratului de stat în Constructii (conform Ordinului MLPTL 1943 art. 33)

Se vor intocmi proiecte de specialitate pentru devieri și reamplasări retele: electrice, stalpi de iluminat, lucrări conexe la retele de gaze, telefoane, termice; se va intocmi plan de coordonare (SC APA NOVA BUCURESTI, RADET, SC ELECTRICA - SDB, RATB, SC DISTRIGAZ-SUD, D.Tc.M.B.).

Se vor asigura pante de scurgere a apelor spre gurile de scurgere existente sau proiectate și se vor desfundă gurile de scurgere existente.

Lucrările se vor executa etapizat și tronsonat fără intreruperea circulației auto sau pietonale.

Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice, ce vor fi facute după planurile de trasare ale proiectului.

In baza dispozitiei Primarului General nr.160/27.01.1999 si dispozitiei Viceprimarului General nr.87/15.02.1999 administratorii strazilor afectate de lucrari vor elibera adeverinte conform modelului anexat la Certificatul de Urbanism.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru obținerea Autorizatiei de Construire, în vederea realizării lucrării:

"INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURETI N INTERSECTIA STR. DRISTOR CU B-DUL CAMIL RESSU, BUCLA NICOLAE GRIGORESCU, INTERSECTIA STR. TRAIAN CU CALEA CALARASILOR, INTERSECTIA STR. 11 IUNIE CU STR. DR. ISTRATE; BUCLA DE INTOARCERE TRAMVAIE ZETARILOR, BUCLA DE INTOARCERE TRAMVAIE LACUL TEI SI B-DUL BUCURESTII NOI" potrivit planurilor sc. 1:500 anexate, din care:

- lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse cu refacerea pavajelor în forma initială;
- lucrări provizorii: desfacerea pavajului de-a lungul traseului.

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE :

- a) Titul asupra imobilului (copie legalizată);
- b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții

- x PAC PAD POE
- c) Fișele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
- c.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura :





Zigile
CONFORM CU
ORIGINALUL

29.04.2009

13042009



- avizul Directiei ADP 1, avizul Directiei ADP 2, avizul Directiei ADP3, avizul Directiei ADP 4, avizul Directiei ADP 5;
- avizul Directiei de Administratie a Strazilor;
- avizul Comisiei de Coordonare Lucrari Edilitare (avizele RADET, SC APA NOVA BUCURESTI, SC ELECTRICA-SDB, DISTRIGAZ-SUD, D.Tc.M.B., RATB, NET CITY TELECOM)
- avizul rutier al Comisiei de Circulatie.

d) Avizele/acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant:

d.1 Avizele acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau alte servicii descentralizate ale acestora:

- avizul Brigazii de Politie Rutiera ;

- aviz Directia Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica, Administratia Lacuri, Parcuri si
Agrement Bucuresti

d.2. Alte avize/acorduri

d.3. Studii de specialitate:

e. Documentele de plată ale urmatoarelor taxe: taxa A.C.

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE
AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE
SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARII DE CONSTRUCȚII**

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR GENERAL,

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU

SECRETAR GENERAL,

Tudor TOMA

ARHITECT ȘEF,

Gheorghe PĂTRAȘCU


Achitat taxa de : scutit de plata taxei conform art. 269 lit. c din metodologia de aplicare a Legii 571/23/12/2003


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /prin poștă la data de 4.05.2009
Intocmit: ing. Camelia Popa

Nu este copie
10.06.09


21

pt 24






Multumesc! (10-06-09)




Verifier proiecte șef/șef	Verifier proiecte șef/șef	Verifier/ Expert	Nume	Semnatura	Cerința	Referat/Expertiza nr./Data	
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA			REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCHARESTI R.C. 140/46/1991			REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	
Specificație	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu/proiect INLOCUIRI PESECALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI			Proiect nr.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		1:500				Paza: D.I.
Proiectat	sing. Laurențiu MIREA		24	Obiect APARATE CALE/			
Desenat	sing. Laurențiu MIREA		Data: APR/2009	Titlu/plansa PLAN DE SITUATIE BUCLA ZETARI			Plansa nr.
Verificat	ing. Madalin RADUCANU						

Mai multe informații: 021 10-06-09

60.90.01 SMT JUN/2009



60° 90° 0° 90° 100° 120° 140°



10.00.10.00.00
PROIECTUL DEZAVALEA
PROIECT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECȚIA URBANISMULUI

ADMINISTRAREA TRAMVAILORULUI

VIZAT SPRI INFRASTRUCTURA

alexandru cel mai mare de urbanism

Nr. 2662/818990-din 29.04.2009

ARHITECT SEF

The map shows a detailed site plan with various streets labeled (e.g., Bulevardul Dristor, strada Camil Ressu) and property boundaries marked with numbers (e.g., 1338, 1339, 1340). A large area is outlined with a dashed line, indicating the scope of the project. Handwritten notes and codes like 'Se336' and 'Se337' are scattered across the map.

Verifier proiecte atestat	Verifier proiecte atestat	Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data

ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		1:500	INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Object
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			APARATE CALE
Verificat	ing. Madalin RADUCANU		Data: APR/2009	Titlu-plansa
				PLAN DE SITUATIE INTERSECTIA DRISTOR - CAMIL RESSU

Plansa nr.1

MURACH/PLATEL/CALIS 10-06-04

S E S R I L M A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA URBANISM

ANEXĂ LA ATAREA DE PROIECTARE
VIZAT SPERIENȚELE DE PROIECTARE

Anexă la certificatul de Urbanism
Nr. 2662/PIB 990 din 29.04.2009

ARHITECT SEF

Verificator proiect Atestat			
Verificator proiect Atestat			
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta

Referat/Expertiza nr./Data

ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA

ratb

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT
BUCHARESTI
R.C. 140/46/1991

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu/proiect
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		1:500	INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Obiect
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			APARATE CALE
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			Titlu/plansa

Data:
APR/2009

PLAN DE SITUATIE INTERSECTIONA DRISTROR -
CAMII RESSU

Plansa nr.2

LIMITA DE PROIECTARE

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

**Raport de constatare a gradului de uzura (starii tehnice)
a pieselor de cale din locatiile prevazute in decizia 158/27.04.2009**

Comisia desemnata prin decizia 158/27.04.2009 a analizat gradul de uzura a pieselor de cale mentionate in decizie rezultand urmatoarele:

1. **Bucia Lacul Tei**, cuprinde 5 piese de cale din care 4 schimbatoare (2 de intrare si 2 de iesire) si traversare cu 4 inimi. Doua schimbatoare sunt din anul 1969 (data punerii in functiune a buclei), doua au fost inlocuite in 1998 iar traversarea de 4 inimi in anul 2000.
2. **Intersecția Str. Traian-Calea Călărașilor**, cuprinde 3 schimbatoare duble
3. **Intersecția Str. Dristor-Bd. Camil Ressu**, cuprinde 3 schimbatoare de intrare si iesire plus traversare T4. Acestea au fost montate in anii 1986-1987.
4. **Bucia Zetarii**, cuprinde 6 schimbatori de intrare si iesire, un schimbator dublu si 2 traversari T4. Bucia a fost reparata in anul 1999 iar cele 2 traversari T4 au fost schimbate in anul 2000.
5. **Bucia N. Grigorescu**, cuprinde 10 piese de cale din care 8 schimbatoare de intrare si iesire si 2 traversari T8. Aparatele de cale au fost puse in functiune in anul 1967.
6. **Intersecția 11 Iunie-Str. Dr Istrati**, cuprinde 3 schimbatoare duble montate in anul 2001
7. **Intersecția Depoul București Noi**, cuprinde 6 schimbatoare de intrare/iesire si 2 traversari T4. Aceste schimbatoare au fost montate in anul 1960, iar schimbatorul SI 748 a fost schimbat in anul 1985.

Nr. Crt.	Locatie	Cod schimbatori	PIF Punere in functiune	Stare tehnica actuala	Frecventa de circulatie a tramvaielor
1	Bucia Lacul Tei	Se 136 Se 137 Si 134 Si 135 T4 236	1969 1969 1998 1998 2000	Necorespunzatoare	Medie
2	Intersecția Str. Traian-Calea Călărașilor	SD 419 SD 420 SD 421	2003 2004 1996	Necorespunzatoare	Mare
3	Intersecția Str. Dristor-Bd. Camil Ressu	T4 606 Se 335 Se 336 Si 338	1986 1987 1987 1987	Necorespunzatoare	Mare
4	Bucia Zetarii	SD 649 T4 650 T4 651 SI 569 Se 570 Se 574 Se 575 Si 573	1999 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999	Necorespunzatoare	<i>Salu</i>

		Si 572	1999	CONFORM CU ORIGINALUL	
5	Bucla N. Grigorescu	T8 424 T8 435 Si 366 Si 362 Si 361 Si 360 Se 358 Se 359 Se 363 Se 367	1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967	Necorespunzatoare	Mare
6	Intersectia 11 Iunie- Str. Dr Istrati	SD 624 SD 625 SD 626	2001 2001 2001	Necorespunzatoare	Mare
7	Intrare Depou Bucurestii Noi	T4 838 T4 837 Si 749 Si 748 Se 751 Se 750 Si 3033 Se 3021	1960 1960 1960 1985 1960 1960 1999 1999	Necorespunzatoare	Mare

Concluzie:

In urma analizei (tinand cont si de prevederile Legii 15/1994 republicata in 1999 si R.D. 2420/2002 privind durata de viata a pieselor de cale) comisia considera ca o necesitate urgenta, inlocuirea tuturor acestor piese de cale cuprinse in tabelul anexat.

Deasemenea comisia recomanda instituirea de restrictii de viteza pe zonele respective pana la inlocuirea acestor piese de cale.

Comisia:

Dr. Ing. Sabarez Costel

S.M.C. Presedinte

Ing. Doman Daniel

E.I.E.L.C.C.

Ing. Tibrea Adrian

A.P.I.

Ing. Prodan Ion

A.P.I.

Ing. Duicu Victor

A.P.U.P.S.

Ing. Barbulescu Liviu


E.T.E.

Ing. Gavan Manuela

S.M.E.

Ing. Cronakis Iulian

S.P.P.T.A.D.T.T.



Multumesc DRB
10.06.09

30

70624/12.05.2009.

RATB-SME

NR. 57714/11.05.2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

A.P.I.

Gheorghe




Referitor: Documentatia de interventie "Inlocuirile piese de cale in reteaua de linii de tramvai din Municipiul Bucuresti"

Urmare adresei dvs.nr.50563/04.05.2009 va comunicam ca piesele de cale(58 buc) din cadrul lucrarii "Inlocuirile piese de cale in reteaua de linii de tramvai din Municipiul Bucuresti "au valoarea de inventar amortizata integral.

SEF SERVICIU,

Dinu Danut
Ing.DINU DANUT




31

Muchipl. Petru
10-06-09



35





10-90-00 Sursă: RATB



60.30.01 SNS 10.06.09

56
52

ACUL TEI



Verificator proiecte atestat	Verificator proiecte atestat	Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data	Beneficiar:	Proiect nr.	
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA					REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI		
Specificatie	Sef proiect	Proiectat	Desenat	Verificat	Scara: %	Titlu proiect INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI	Object APARATE CALE	Faza: D.I.	
	ing. Madalin RADUCANU	sing. Laurentiu MIREA	sing. Laurentiu MIREA	ing. Madalin RADUCANU	Data: APR/2009	Titlu planșa Plan de situație buclă întoarcere tramvaie Lacul Tei	Plansa nr.		

60.90.01 Sibiu românești

STR. METROPOLITUL

R. SLOBOZIA

ALEEA SUTER

STR. LAMITII

STR. COSTESCU GHEORGHE

STR. CONSTANTIN ISTRATE

INTR. ONTO
STR. LIJUNIE



INTR. PREOTESCU GHEORGHE

STR. CORNELIA

B-DUL MARASESTI

Verificator proiecte atestat				
Verificator proiecte atestat				
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA				Beneficiar: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			Faza: D.I
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Obiect APARATE CALE
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			Titlu plansa PLAN DE INCADRARE IN ZONA INTERSECTIA DR. ISTRATE - 11 IUNIE
Verificat	ing. Madalin RADUCANU		Da: AP. 109	Plansa nr.

10.09.2011





Specificație	Nume	Scara:	%
Beneficiar:	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	R.C. J40/46/1991	
Proiect nr.			
Proiectat	ing. Laurențiu MIREA		

Desenat	ing. Laurențiu MIREA
Date:	66

Titlu Plansa	PLAN DE SITUAȚIE INTERSECȚIA DR. ISTRĂTIE - PLATOU PLANU
Obligat	

Faza:	APARATE CALDE
Set proiect	ing. Madalin RADUCANU
Titlu proiect	INLOCUIRI PIESE CALDE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Specificație	Semnatura
Beneficiar:	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI



Verifier proiecte atestat				
Verifier proiecte atestat				
Verifier/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data


Beneficiar: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI Project nr.

ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA  REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			INLOCUIRI PIÈSE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Proiectat	sing. Laurențiu MIREA			Obiect
Desenat	sing. Laurențiu MIREA			APARATE CALE
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			Titlu planșa
				PLAN DE SITUAȚIE BUCLA ZETARI

Verificator proiecte atestate					
Verificator proiecte atestate					
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data	
				Beneficiar:	
				REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	Proiect nr.
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIUL BUCURESTI	Faza: D.I.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU				
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Obiect APARATE CALE	
Desenat	ing. Laurentiu MIREA				
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			Titlu plansa PLAN DE INCADRARE IN ZONA BUCLA ZETARI	Plansa nr.
				Data: APR/2009	

20.07.2009
PROIECT 102/26/2009



60:90-9

REVISATE

39

STR. NAVIGATOR

STR. UNISIEI

STR. ARGEȘIOR

STR. FRANCOIA


STR. TIMIŞUL

STR. SPRIJN




SOS. CHITILEI-PIL BUCURESTIN






STR. UNISIEI



Verifier proiecte atestat	Verifier proiecte atestat	Verifier/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. J40/46/1991					
Specificatie	Nume	Scara: %			Beneficiar:	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU				Titlu proiect	
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA				INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEA UDE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI	Faza: D.I.
Desenat	ing. Laurentiu MIREA				Obiect	
Verificat	ing. Madalin RADUCANU				AFERENT CALE	
		Dat: AP: 009			Titlu planșă	
					PLAN DE INCADRARE IN ZONA B-dul BUCURESTI NOI	Planșă nr.



LIMITA DE PROIECT

Verificator proiect atestate	Numar	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
Verificator proiect atestate				
Verificator/ Expert	Numar	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA  REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. 140/46/1991				Beneficiar: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI 
Specificatie	Numar	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect INLOCUIRI PIESE CALE IN REDEAVA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIUL BUCURESTI
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		Data: APR/2009	Obiect APARATE CALE
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Titlu plansa PLAN DE SITUATIE INTERSECTIA DRISTOR - CAMIL RESSU
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			Plansa nr.2
Verificat	ing. Madalin RADUCANU			

60190.01 SPT CONSTRUCTII

CALEA DUDESTI
SOS. MIHAI BRAVU


B-DUL CAMIL RESSU
STR. PROFESSOR VASILE

STR. LIPARATOR

CONSTRUCTII

Verificator proiecte: atestate	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:	Referat/Expertiza nr./Data	Project nr.
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCHARESTI R.C. J40/46/1991			REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiect		Faza: D.I
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU			INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI		
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA			Obiect	APARATE CALE	
Desenat	ing. Laurentiu MIREA			Titlu planșă	PLAN DE INCADRARE INTERSECTIA DRISTROR - CAMTI RESSU	Planșă nr.
Verificat	ing. Madalin RADUCANU		Data: APR/2009			

ZONA APARATELOR DE CALE



**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Y. Müller



Verifier proiecte atestat	Verifier proiecte atestat	Verifier/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./Data
ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI R.C. JAO/46/1991					
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:		Beneficiar:	Proiect nr.
Sef proiect	ing. Madalin RADUCANU		%		REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI	
Proiectat	ing. Laurentiu MIREA					
Desenat	ing. Laurentiu MIREA					
					Titlu proiect	Faza
					INLOCUIRI PIESE CALE IN RETEUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIUL BUCURESTI	De
					Object	
					APARATE CALE	
					Titlu planșa	Plansă nr.
					SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PE ZONA	

Ministrul Afis Nr. 06.09

ANEXA 2

PCB.M.B. NR 185/27.05

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
“INLOCUIRE PIESE CALE IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI A
MUNICIPIULUI BUCURESTI”**


1. Capacitate

- 37 buc. piese conventionale (schimbatori si traversari);
- 2,628 km cale simpla (linii de legatura)

2. Valoarea totala a obiectivului de investitii, inclusiv TVA, este de 43.021.947 lei – echivalentul a 10.173.078 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009,

din care valoarea de constructii-montaj este de 37.116.047 lei – echivalentul a 8.776.554 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009.

3. Durata de executie - 16 luni calendaristice.



Mihăilescu
10.06.09

47

