

Anexa nr 1. la H.C.G.M.B nr. 20. /30.01.2024

Denumirea proiectului

**LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE  
FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ – PARC TINERETULUI**

Beneficiarul investiției

**ALPAB – Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București**

Șoseaua București-Ploiești 8B, București

Datele proiectantului

**EXORNO STUDIO SRL**

Sediul social:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. POET ALEXANDRU SIHLEANU, NR.8

Cod unic de înregistrare:

36480236



Nr. de ordine în registrul comertului:

J40/11560/2016

Numărul proiectului / contractului


*[Handwritten signatures]*

Faza de proiectare

**DALI**

Data elaborării proiectului

10. 2023



1 | Page




## BORDEROU

### A. Piese scrise: Memoriu DALI

Colectiv de elaborare

- (1) **Informații generale privind obiectivul de investiții**
- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții
  - 1.2. Ordonator principal de credite / investitor
  - 1.3. Ordonator de credite (secundar / terțiar)
  - 1.4. Beneficiarul investiției
  - 1.5. Elaboratorul documentației
- (2) **Situată existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție**
- 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare
  - 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor
  - 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
  3. Descrierea construcției existente
  - 3.1. **Particularitățile amplasamentului**
    - a) descrierea amplasamentului
    - b) relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
    - c) datele seismice și climatice
    - d) studii de teren:
      - d.i.) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor în vigoare
      - d.ii.) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de sensibilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz
    - e) situația utilităților tehnico-edilitare existente
    - f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția
    - g) informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate
  - 3.2. **Regimul juridic**
    - a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servitui, drept de preemtiv
    - b) destinația construcției existente
    - c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz
    - d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz
  - 3.3. **Caracteristici tehnice și parametri specifici**
    - a) categoria și clasa de importanță
    - b) cod în Lista monumentelor istorice



	c) d) e) f) g)	an/ani/periode de construire pentru fiecare corp de construcție suprafață construită suprafață desfășurată valoarea de inventar a construcției alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente
3.4.		<b>Analiza stării construcției</b> , pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitectural-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate
	3.4.1. 3.4.4. 3.4.3.	Expertiză materiale istorice Studiu topografic Lucrări și studii de teren complementare
3.5.		<b>Starea tehnică</b> , inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicate, potrivit legii
3.6.		<b>Actul doveditor al forței majore, după caz</b>
(4)		<b>Concluziile expertizei tehnice și concluziile studiilor de diagnosticare</b>
	a) b) c) d)	clasa de risc seismic prezentarea a minim două soluții de intervenție soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic pentru a fi dezvoltate în cadrul documentației recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate
(5)		<b>Identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora</b>
5.1.		<b>Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional, arhitectural și economic, cuprinzând:</b>
	a) b) c) d) e) f)	descrierea principalelor lucrări de intervenții descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenția propusă analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv schimbări climatice informații privind posibilele interferențe cu monumentele istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat încearcă; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate caracteristici tehnice și parametri specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție Situată ocupării definitive de teren
5.2.		<b>Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor initiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare</b>
5.3.		<b>Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale</b>
5.4.		<b>Costurile estimative ale investiției</b>



3 | Page



<b>5.5.</b>	<b>Sustenabilitatea realizării investiției</b>
a)	impactul social și cultural
b)	estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare
c)	impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejare, după caz
<b>5.6. (6)</b>	<b>Analiza finanțieră și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție Scenariu/Optiunea tehnico-economică optimă, recomandată</b>
<b>6.1.</b>	<b>Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, finanțiar, al sustenabilității și riscurilor</b>
<b>6.2.</b>	<b>Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii recomandate</b>
<b>6.3.</b>	<b>Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției</b>
<b>6.4.</b>	<b>Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate</b>
<b>6.5. (7)</b>	<b>Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice Urbanism, acorduri și avize conforme</b>
<b>7.1.</b>	<b>Certificatul de urbanism</b>
<b>7.2.</b>	<b>Studiu topografic</b>
<b>7.3.</b>	<b>Extras de carte funciară</b>
<b>7.4.</b>	<b>Avize privind asigurarea utilitatilor</b>
<b>7.5.</b>	<b>Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului</b>
<b>7.6.</b>	<b>Avize, acorduri și studii specifice</b>

## B. Piese desenate

1.	Plan de încadrare în zonă	A01
2.	Plan de situație existentă pe suport OCPI	A02a
3.	Plan de situație propunere pe suport OCPI	A02b
4.	Plan de situație existentă pe suport topografic	A03a
5.	Plan de situație propunere pe suport topografic	A03b
6.	Plan fântână ornamentală - propunere	A04
7.	Secțiuni fântână ornamentală - propunere	A05
8.	Plan demolare structuri existente	R-01
9.	Plan amplasare structuri	R-02
10.	Plan fundații fântâna	R-03
11.	Vedere în plan fântâna	R-04
12.	Sectiuni fântâna	R-05
13.	Camera tehnică, secțiune tunel de apă și fundație f1 pergola	R-06
14.	Instalații electrice	Ie-01
15.	Plan alimentare instalații hidraulice	Ih-01
16.	Plan canalizare instalații hidraulice	Ih-02

## C. Anexe: studii, documentații care fundamentează proiectul

01. Expertiză tehnică, dr. ing. Cristian Rușanu  
 02. Încercari pe materiale de construcții, PROFESIONAL CONSTRUCT TESTARI S.R.L.  
 03. Studiu geotehnic, GEOSOND S.A.  
 04. Studiu topografic, VIAN ENGINEERING S.R.L.



## Colectiv de elaborare

PROIECTANT GENERAL:

SC EXORNO STUDIO SRL



ŞEF DE PROIECT:



ARHITECTURĂ:

arch. Virgil Apostol



arch. Alina-Mihaela Vîta


REZistență

ing. Gabriel Ioniță




INSTALAȚII

Ing. Stefan Dobrescu




Ec. Vali Tugui

SC SPES CONSULTING SRL



## MEMORIU TEHNIC

- (1) Informații generale privind obiectivul de investiții
- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții  
**LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ - PARC TINERETULUI**
- 1.2. Ordonator principal de credite / investitor  
**ALPAB – Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București**
- 1.3. Ordonator de credite secundar  
-
- 1.4. Beneficiarul investiției  
**ALPAB – Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București**
- 1.5. Elaboratorul documentației  
**EXORNO STUDIO SRL**  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. POET ALEXANDRU SIHLEANU, NR.8,  
CUI 36480236, J40/11560/2016CUI RO 14235686; Reg. Com. J40/8663/2001



(2) Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Imobilul (Parcul Tineretului) este compus din construcții C1-C22 și teren în suprafață de 803.298,00 mp, și este deținut de MUNICIPIUL BUCUREȘTI, conform Extrasului de Carte funciară eliberat de O.C.P.I. București, sector 4.

Imobilul (Parcul Tineretului) este înscris în Cartea funciară nr. 212027 cu Încheierile nr. 319497/09.09.2009 și nr. 30066/01.06.2006 - numere cadastrale 212027 și 212027-C1÷212027-C22.

Imobilul (Parcul Tineretului) nu se află pe lista monumentelor istorice.

Imobilul (Parcul Tineretului) se află în administrarea **ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI**.

Destinație: conform P.U.G. al municipiului București imobilele se află în V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fații plantate publice.

Imobilul (Parcul Tineretului) este cuprins în zona fiscală de tip « A » a municipiului București

Prezenta investiție tratează **LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ - PARC TINERETULUI** în scopul reabilitării zonei centrale de agrement din Parcul Tineretului.

FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ se află înscrisă în cartea funciară cu nr. 212027 – C14, Suprafață construită la sol: 673 mp (BAZIN).

Beneficiarul investiției – ALPAB - intenționează realizarea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația din Municipiul București prin asigurarea unor condiții optime de petrecere a timpului liber și de recreere, având un aport esențial în estetica peisajului.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

În centrul Parcului Tineretului se află o zonă importantă de agrement compusă din spații verzi, alei pietonale, alei dedicate ciclistilor, skatepark Tineretului, mic spațiu comercial, fântână arteziană. Terenul semi-deluros pe zona de vest, adjacente fântânii studiate, este



amenajat cu trepte care coboară către fântână și se continuă cu alei pe două laturi ale bazinului (la nord și la sud). Din cauza faptului că fântâna nu a fost funcțională o perioadă îndelungată de timp, această zonă a devenit mai puțin populată și mai puțin vizitată de către turiști. Latura estică a bazinului este bordată de axa principală a parcului (cele două alei pietonale împreună cu spațiul verde dintre ele), axă care face legătura între zona de acces dinspre Liceul Gheorghe Șincai – Metrou Tineretului (nordul Parcului) și Sala Polivalentă (estul Parcului), sporind astfel potențialul turistic al zonei studiate prin accesibilitate maximă raportat la nivelul întregului parc.

În momentul de față bazinul nu mai este reprezentativ pentru zona turistică.

Bazinul are degradări la nivel de finisaje (placările laterale din travertin, placarea de pe fundul bazinului). Instalația de pompare a apei este uzată, elementele metalice prezintă rugină, țevile de apă sunt masive și inestetice ca prezență și sunt învechite. Fântâna nu mai corespunde standardelor actuale de design peisagistic.

### 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Punerea în funcțiune a fântânii.

Element reintegrat în peisagistica Parcului Tineretului și în circuitul turistic al capitalei.

Câștigarea aportului de turiști conform celorlalte zone de interes din Parcului Tineretului.

#### 3. Descrierea construcției existente

- 3.1. Particularitățile amplasamentului  
a) Descrierea amplasamentului

Terenul este situat în intravilanul Mun. București, Sectorul 4.

Delimitările terenului:

- Iatura Sud / Vest – Soseaua Oltenitei
- Iatura Est – Strada Calea Piscului
- Iatura Nord - Est – Bulevardul Tineretului

#### Caracteristici arhitecturale

Bazinul are formă circulară, cu diametrul de aproximativ 30,10m. Adâncimea bazinului este de 0,63m de la cota amenajata a terenului, iar înălțimea totală a bazinului este de aproximativ 1,20 (inclusiv parapetul limitrof)

În centrul bazinului se află o instalație circulară amplasată între pereti de beton armat, de forma cilindrică, iar pe zonele mediană și de margine ale bazinului se află conducte de apă cu diametrul aproximativ de 60cm dispuse cu țîșnitori, sprijinite pe suporti din beton armat masiv. Instalația electrică este de asemenea la vedere.

#### Materiale și alcătuiri constructive:

Finisajele bazinului sunt:

- conturul exterior al bazinului (parapete și limitrof oglinzi de apă): plăci de travertin
  - pardoseala bazin: șapă turnată
- b) relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Latura estică a bazinului este bordată de axa principală a parcului (cele două alei pietonale împreună cu spațiul verde dintre ele), axă care face legătura între zona de acces dinspre Liceul Gheorghe Șincai – Metrou Tineretului (nordul Parcului) și Sala Polivalentă (estul Parcului). În apropierea obiectivului se află Skatepark Tineretului.

- c) datele seismice și climatice

Din punct de vedere seismic, zona cercetată este caracterizată de valoarea de vîrf a accelerării terenului pentru proiectare  $ag=0,30g$  pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani și perioadă de control (colț)  $Tc=1,6$



sec (conform "Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri" – indicativ P 100 – 1/2013)

- d) Adâncime de îngheț: 0,90m  
 d.i.) studii de teren  
 studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii – v. Studiu geotehnic  
 Stratificația terenului este următoarea:

Interval adâncime [m]	Orizont	Descriere
0.00+1.30	Orizont 0	Orizont constituit din: umplutura cu material argilos, cu bucăți de cărămidă, cu bolovanis și cu pietriș;
1.30+2.60	Orizont 1 teren dificil de fundare	Orizont constituit din: Argila maloasă, cenușie cu MO, plastic moale, pentru care s-au determinat următoarele caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limita de curgere (WL) = 73.85</li> <li>- Limita de framantare (Wp) = 24.78</li> <li>- Indice de plasticitate (Ip) = 49.07%</li> <li>- Indicele de consistență (Ic) = 0.41</li> <li>- Umiditate (w) = 53.78%</li> </ul> <p>Si pentru care se apreciază următorii parametri pe baza testului de penetrare dinamica :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modulul de deformatie edometric  <math>E_{od} = 4500 \text{ kPa}</math> - cu compres. foarte mare</li> </ul>
2.60+6.00	Orizontul 2 teren dificil de fundare	Orizont constituit din: Nisip prafos cu pietriș, afanat, mediu organic

#### Recomandări ale studiului geotehnic:

In raport cu condițiile actuale de teren, având în vedere neomogenitatile spațiale ale orizontului coeziv (Orizont 1) pe care reprezintă fundațiile actuale, conform NP 112/2014 "Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață", se poate considera o valoare a presiunii convenționale de bază pe teren:

$$P_{conv} = 80 \text{ kPa}$$

Amintim că potrivit NP 112/2014 valorile presiunilor convenționale de bază recomandate mai sus sunt valabile pentru o lățime a fundației  $B = 1 \text{ m}$  și pentru adâncimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat  $D_f = 2 \text{ m}$ . Pentru alte lățimi și adâncimi ale fundațiilor, presiunea convențională de calcul se va corecta conform anexei D din NP 112/2014.

Dacă este necesar, pentru creșterea capacitatii portante a terenului de fundare se pot aplica soluții de imbunatatire a terenului de fundare sau de fundare indirectă.

Săpăturile pentru fundații și pentru eventualele lucrări de protecție se pot executa cu pereti verticali nesprijiniti până la adâncimea  $D < 1,25 \text{ m}$ , apoi (până la 3 m adâncime) fie taluzate la pante stabile, fie sprijinite corespunzător.

Se va tine cont de faptul că investigația geotehnică prin foraje este o investigație punctuală, informația obținută fiind ulterior extrapolată la suprafața întregului amplasament.

Conform indicatorului Ts-1982" Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de terasamente", săpăturile în care se vor executa săpăturile, se încadrează în următoarele categorii:



- sol și umpluturi teren tare II, II, II afanare după sapare 14-28%
- argila (prafosa) teren tare II, II, II afanare după sapare 24-30%
- d.ii.) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de sensibilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz
- A fost efectuat studiu topografic.
- A fost efectuat studiu geotehnic.
- e) situația utilităților tehnico-edilitare existente
- Amplasamentul studiat dispune de racordurile la rețelele existente în zonă – energie electrică, apă.
- f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția
- Nu este cazul.
- g) informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate
- Nu este cazul.

### 3.2. Regimul juridic

- a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituși, drept de preemțiune

Imobilul compus din construcții C1-C22 și teren în suprafață de 803.298,00 mp, este deținut de MUNICIPIUL BUCUREȘTI, conform Extrasului de Carte funciară cu cererea nr. 10317 din 06.02.2023 eliberat de O.C.P.I. București, sector 4. Imobilul este înscris în Cartea funciară nr. 212027 cu Încheierile nr. 319497/09.09.2009 și nr. 30066/01.06.2006 - numere cadastrale 212027 și 212027-C1÷212027-C22.

Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată.

- b) destinația construcției existente
- Fântână arteziană situată pe domeniul public al Municipiului București.
- c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz
- Nu este cazul.
- d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz
- Nu este cazul. Branșamentele necesare vor fi realizate îngropat; Camerele de pompe vor fi de asemenea îngropate.

### 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

- a) categoria și clasa de importanță

Conform normativului P100-1/2013 - "Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri", construcțiile analizate se încadrează în clasa IV de importanță și de expunere la cutremur.

Construcția are caracter permanent și se înscrie, conform HGR 766/1997 și a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat în B.C. nr. 4/1996 în categoria "D" de importanță – Construcții de importanță redusă.

- b) cod în Lista monumentelor istorice
- Nu e cazul.
- c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție



- d) după anul 1965
- e) suprafață construită  
Sc = 673 mp (conform extras de carte funciară)
- f) suprafață desfășurată  
Scd = 673 mp
- g) valoarea de inventar a construcției
- alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente
- Nu e cazul.

**3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitectural-istoric în cazul imobilelor care beneficiează de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.**

#### **3.4.1. Concluziile expertizei tehnice**

În urma investigațiilor vizuale realizate cu ocazia expertizării și a investigațiilor efectuate în teren, s-au constatat următoarele degradări și avarii, prezentate detaliat în relevul Foto anexat Expertizei Tehnice:

- placajul cu travertin este fisurat, pe alocuri fiind spart;
- fundul bazinului este fisurat;
- pintenii de susținere a conductelor sunt fisurați/crăpați;
- planșeul și pereții laterali din beton armat ai camerei pompelor sunt afectați de infiltrăriile de apă; betonul este carbonatat și extrem de friabil, armăturile sunt corodate, unele dintre ele fiind vizibile ca urmare a expulzării stratului de acoperire cu beton;

#### **3.4.2. Studiu topografic**

Pentru realizarea planurilor de situație pe care au fost trasate intervențiile a fost realizată ridicare topografică vizată OCPI.

#### **3.4.3. Lucrări și studii de teren complementare**

În scopul fundamentării intervențiilor au fost realizate următoarele:

- Inspecții vizuale extinse;
- Relevarea, prin măsurători directe, a degradărilor și avariilor elementelor componente;
- Relevări structurale;
- Încercări distructivе și nedistructivе pe materiale de construcții;
- Sondaj și foraj geotehnice pentru determinarea naturii terenului de fundare;

**3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicate, potrivit legii**

**Cerința „A” – Rezistență și stabilitate – v. Expertiza tehnică**

**Cerința „B” – Siguranța în exploatare**

Îndeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parapetelor și

balustradelor – nu e cazul

– STAS 2965 privind dimensionarea scarilor și treptelor – nu e cazul

Corelarea naturii pardoselilor cu specificul funcțional (pardoseli antiderapante):



Se vor folosi pardoseli antiderapante – dale din piatra naturală prelucrate astfel încât să nu permită alunecarea.

- După caz, măsuri pentru persoanele cu handicap locomotor (conf. Normativ NP-051/2012) – nu e cazul
- Nu există muchii vii, ascuțite sau care pot provoca rani de orice fel.

#### Cerința „C” – Securitatea la incendiu

Conform HG nr. 571/2016 – privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, Anexa 1, imobilul nu se supune avizării ISU prin natura funcțiunii - Fântână arteziană.

#### Cerința „D”

Igiena și sănătatea oamenilor: Instalația va fi echipată corespunzător astfel încât să se evite depunerea algelor pe suprafețele de călcare sau pereții bazinului. Se va asigura igiena periodică prin curățare adecvată de frunze, reziduuri etc.

Refacerea și protecția mediului: Întregul ansamblu este înconjurat de spațiu verde cu vegetație joasă și arbori.

În proiect este prevăzută utilizarea de materiale de construcții și finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor să nu afecteze sănătatea oamenilor.

Construcția care se reabilitează se încadrează în categoria „risc mic de mediu”.

Deșeurile rezultate în urma funcționării ansamblului sunt deșeuri menajere, care nu prezintă potențial nociv pentru zonă. În apropierea obiectivului asupra căruia se intervine sunt amplasate coșuri de gunoi cu evacuare zilnică de către administrația parcului.

#### Cerința „E”

Izolarea termică și economia de energie: Nu este cazul.

Izolarea hidrofugă: Va fi prevăzută membrană hidroizolantă sub șapa armată.

#### Cerința „F” – protecția la zgomot

Nu există și nu sunt prevăzute prin proiect echipamente generatoare de zgomot.

### 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

- nu este cazul

## (4) Concluziile expertizei tehnice și concluziile studiilor de diagnosticare

### a) clasa de risc seismic


Obiectul analizat în cadrul prezentei expertize tehnice, nu se poate evalua din punct de vedere seismic în conformitate cu P100-3/2019 și nu poate fi încadrat în clase de risc seismic.

### b) prezentarea a minim două soluții de intervenție

#### Varianta 1 („minim necesară”)

- Desfacerea finisajului din travertin.
- Desfacerea instalației existente.
- Mutarea gurilor de canal aflate în perimetru de amenajare al bazinului către spațiul verde.
- Unificarea celor două zone verzi dinspre latura nordică a bazinului.
- Desfacerea stratigrafiei structurale a cuvei actuale cu implementarea unor măsuri de consolidare a pereților cuvei (consolidare cu pereți din beton armat) și refacerea integrală a bazei cuvei cu următoarele straturi:

- Placa beton armat
- Hidroizolatie
- Mozaic



### **Varianta 2 („maximală”) – recomandata**

Având în vedere starea fizică de afectare a structurii fântânii și a camerelor tehnice îngropate, precum și execuția eronată a acestora, Varianta maximală cuprinde demolarea integrală a structurii fântânii și refacerea acesteia pe aceeași amprentă, conform noilor propuneri arhitecturale și totodata demolarea și refacerea integrală a camerei pompelor și a căminelor de vizitare îngropate.

- c) **soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic pentru a fi dezvoltate în cadrul documentației**

### **Varianta 1 („minim necesară”)**

Lucrările de intervenție din varianta minimală constau în:

- Desfacerea finisajelor și a instalatiilor existente (inclusiv pintenii de susținere din beton);
- Demolarea integrală a plăcii fundului bazinului;
- Demolarea parțială a părții superioare a peretilor lateral ai fântânii (până la nivelul terenului amenajat în jurul fântânii);
- Consolidarea peretilor lateral prin cămașuirea acestora cu torcret armat;
- Realizarea fundațiilor interioare ale peretilor nou propuși și a celor necesare pentru asigurarea rezistenței și rigidității plăcii din b.a.. Soluția de fundare va consta în realizarea unei fundații izolate centrale, realizarea unor fundații continue sub peretii nou propuși și realizarea a 8 grinzi de fundare radiale care au rolul de a micșora deschiderea fundului bazinului;
- Refacerea plăcii bazinului și realizarea noilor pereti interiori ai fântânii;
- Realizarea planșeelor locale ale fântânii;
- Demolarea integrală a camerei de pompare și a căminelor perimetrale ale fântânii;
- Refacerea camerei de pompare în varianta propusă, complet îngropată și realizarea unui cămin circular perimetral fântânii;
- Realizarea fundațiilor izolate ale pergolei metalice;
- Realizarea pergolei metalice.

Soluția de intervenție minimală nu respectă în totalitate tema de arhitectură propusă deoarece consolidarea peretilor perimetrali conduce la micșorarea spațiului interior al fântânii.

### **Varianta 2 („maximală”) – recomandata**

Având în vedere starea fizică de afectare a structurii fântânii și a camerelor tehnice îngropate, precum și tema de proiectare propusă, prin care se schimbă fundamental fântâna, instalațiile aferente și modul de interacțiune al oamenilor cu aceasta, varianta maximală cuprinde, suplimentar față de varianta minimală, demolarea integrală a structurii fântânii și refacerea acesteia pe aceeași amprentă, conform noilor propuneri arhitecturale.

#### **NOTE:**

- a) având în vedere faptul că la data realizării prezentei expertize tehnice, construcția era acoperită parțial de finisaje care pot ascunde avarii și degradări ale structurii principale de rezistență, în situația în care se va alege varianta minimală, este necesar să se realizeze lucrări de decopertare integrală a finisajelor;
- b) după decopertarea finisajelor se vor chama expertul și proiectantul pentru inspecția vizuală a structurii de rezistență și stabilirea, pentru fiecare caz în parte, a modalității de intervenție;



- c) conform literaturii de specialitate, expertizarea tehnică se completează/detaliază la încheierea lucrărilor de decopertare a elementelor structurale, care se efectuează în vederea realizării proiectului de consolidare, situație care poate influența volumul, costurile și durata lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
  - d) lucrările de intervenție enumerate vor trebui executate de personal calificat, numai după obținerea Autorizației de Construire;
- d) recommandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate**
- Al doilea scenariu asigură atât siguranța structurală, cât și posibilitatea utilizării în condiții de siguranță și calitate.

### **Recomandarea colectivului de proiectare este varianta 2 – maximala.**

**(5) Identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora**

**5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional, arhitectural și economic, cuprinzând:**

**a) descrierea principalelor lucrări de intervenții  
Descriere generală**

Se va reconstrui fântâna arteziana conform indicatiilor expertizei tehnice.

Adâncimea actuală a fântânii (cuva+parapet finisat cu travertin) este de 1,20m. Propunerea respectă adâncimea actuală a cuvei (63 de cm) cu un parapet de 45 de cm care va deservi și ca loc de relaxare pentru pietoni (bancute din b.a. finisate cu lamele din lemn). Astfel, noua adâncime totală a fântânii va fi de 1,08m.

Vor fi amenajate spații pietonale adiacente – spațiul verde și spațiile pietonale pavate.

Se va amplasa mobilier urban (pergola metalică, ieagane, cosuri de gunoi, etc). Pergola metalică precum și amplasarea mobilierului urban vor fi efectuate astfel încât să bordeze fântâna, permitând observarea acesteia – dispunere circulară.

Având în vedere starea fizică de afectare a structurii fântânii și a camerelor tehnice îngropate, precum și tema de proiectare propusă, prin care se schimbă fundamental fântâna, instalațiile aferente și modul de interacțiune al oamenilor cu aceasta, se propune demolarea integrală a structurii fântânii și refacerea acesteia pe aceeași amprentă, conform noilor propuneri arhitecturale.

Lucrările de intervenție vor fi:

- Demolarea integrală a structurii fântânii
- Refacerea cuvei și a camerelor tehnice din b.a.
- Refacerea conceptului fântânii arteziane cu integrarea zonelor pietonale adiacente
- Refacerea instalațiilor corespunzătoare

#### **NOTE:**

- e) având în vedere faptul că la data realizării prezentei expertize tehnice, construcția era acoperită parțial de finisaje care pot ascunde avarii și degradări ale structurii



13 | Page



- principale de rezistență, în situația în care se va alege varianta minimală, este necesar să se realizeze lucrări de decopertare integrală a finisajelor;
- f) după decopertarea finisajelor se vor chema expertul și proiectantul pentru inspecția vizuală a structurii de rezistență și stabilirea, pentru fiecare caz în parte, a modalității de intervenție;
  - g) conform literaturii de specialitate, expertizarea tehnică se completează/detaliază la încheierea lucrărilor de decopertare a elementelor structurale, care se efectuează în vederea realizării proiectului de consolidare, situație care poate influența volumul, costurile și durata lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
  - h) lucrările de intervenție enumerate vor trebui executate de personal calificat, numai după obținerea Autorizației de Construire;

### **Instalații**

#### **Instalații electrice.**

In cadrul lucrarilor vor fi prevazute:

- Instalații electrice pentru iluminat arhitectural/ambiental și incinta tehnică;
- Instalații de alimentare și distribuție a energiei electrice;
- Instalații de protecție contra electrocutărilor - priza de pamant.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza din rețeaua publică de electricitate prin intermediul unui bransament trifazat.

Racordarea corpurilor de iluminat exterior se va realiza printr-o rețea electrică, pozată subteran, cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mmp, amplasată în tub de protecție.

Nota: În vederea realizării lucrarilor de alimentare cu energie electrică a obiectivului, Beneficiarul va solicita furnizorului de energie electrică întocmirea unui proiect de racord. Delimitarea instalatiei electrice furnizor-client se realizează pe partea de joasă tensiune, după intrerupatorul automat de protecție din BMPT.

În incinta tehnică, aflată în vecinătatea fântânii, va fi montat tabloul electric de comandă din care vor fi alimentate electropompele de recirculare, sistemul de tăiere cat și instalatia de iluminat.

Tabloul electric va fi confectionat din metal cu grad de protecție IP65, montat pe peretele incintei tehnice.

Tabloul electric va fi echipat cu siguranțe automate, protecție diferențială, protecție la supratensiune tip descărcător, respectiv protecții de motor.

Circuitele de alimentare al pompelor, respectiv iluminat spațiu tehnic vor fi pozate pe perete în tub de protecție.

Instalațiile electrice de iluminat arhitectural (spoturi) vor fi realizate cu aparete de iluminat echipate cu lămpi LED, multicolor, în construcție etansă ce asigură nivelurile de iluminat normate conform SR 6646-2/97.

Iluminatul spațiului tehnic se va realiza prin montarea pe perete, aparent, a unui corp de iluminat actionat de la un intrerupător local.

Funcționarea sistemului se realizează prin intermediul tabloului de comandă și control.

La execuția instalațiilor electrice vor fi respectate minim următoarele:

- normativul 17/2011 "Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente cladirilor"
- normativul NTE 007/08/00 "Normativ pentru proiectarea și executarea retelelor de cabluri electrice"



- normativul P 118 -99 «Normativ de siguranta la foc a constructiilor»
- legea calitatii in constructii nr. 10/1995 actualizat cu Legea 177/2015 - Conducerea si asigurarea calitatii in constructii si instalatiile aferente
- legea nr. 319 -2006 privind securitatea si sanatatea in muncă
- toate legile aferente in vigoare.

### **Instalatii hidraulice**

Echipamentul hidraulic va fi format din:

- ajutaje si electropompe
- rezervor ingropat pentru apa
- echipament auxiliar: recircularea, filtrarea si tratarea apei,
- alimentarea cu apa si golirea,
- controlul nivelului si completarea pierderilor de apa.

Cantitatea de apa necesara va fi asigurata de apa din bazin si un rezervor ingropat.

Echipamentul hidraulic va fi amplasat intr-o incinta subterana, accesul in aceasta facandu-se printr-un chepung la nivelul zonei verzi din apropierea bazinului.

Apa va fi, sitata, recirculata, filtrata si tratata UV si se va realiza o corectie de clor.

Umplerea si golirea bazinelor se va face la inceputul si sfarsitul perioadei de functionare (minim 2 cicluri / an), respectiv ori de cate ori este nevoie de curatirea bazinului.

### **Pentru functionarea obiectivului sunt necesare minim urmatoarele:**

- Echipament pentru umplerea si reumplerea automata a bazinului : Electropompe de recirculare, electroventil, senzor de nivel, tevi, coturi, robineti, elemente de trecere etanse, etc.
- Bazin tampon stocare apa
- Ansamblu pentru filtrarea si tratarea apei : camine de vizitare dotate cu plasa de aluviuni, sistem de sitare, unitate de dezinfectie cu UV, dozator corectie clor, teava, coturi, robineti, elemente de trecere etase, etc.
- Instalatii pentru golirea bazinului
- Iluminat arhitectural: spoturi led, multicolor, montate incastrat in elementele fantanii.


Functionarea sistemului se realizeaza prin intermediul tabloului central de comanda si control amplasat in incinta tehnica din vecinatatea fantanii.

La execuție se vor respecta prevederile proiectului de execuție, ale "Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare" ( indicativ 19-2013), ale normativelor, reglementărilor și standardelor conexe.

Alimentarea cu apa a instalațiilor va fi asigurată prin branșament la reteaua de apa a orașului. Cantitatea de apa lunar consumată reprezintă volumul de apa necesar pentru umplerea bazinelor și menținerea nivelului constant de apa (acoperirea instantanea a pierderilor prin evaporare sau împrăștierea stropilor).

Golirea instalațiilor se va face la reteaua de canalizare a orașului aflată în apropiere, fiind evacuată apă convențională curată.

Apa ajunsă accidental în căminul tehnic va fi evacuate instantaneu cu ajutorul unei pompe submersibile montate în bașta căminului tehnic.



### Amenajare exterioară

Lucrările de amenajare a incintei au ca obiectiv reintegrarea în circuitul turistic al Parcului Tineretului a fântânii studiate.

Sunt propuse urmatoarele:

- bâncuțe din beton turnat cu șezut format din lamele de lemn
- pergolă din metal prevăzută cu bânci suspendate de tip leagăne
- pavaje în nuanțe diferite (închis, deschis) pentru marcarea vizuală a traseelor
- instalație de apă de tip tunel
- instalație de apă dispusă central cu joc de apă și lumini
- amenajare spații verzi
- iluminat arhitectural și utilitar: sunt propuse corpuri de iluminat-proiectoare îngropate.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenția propusă

- nu este cazul

c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv schimbări climatice

- nu este cazul

d) informații privind posibilele interferențe cu monumentele istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate – *Nu e cazul*.

e) caracteristici tehnice și parametri specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

POT existent (se menține) = 1,2 %

CUT existent (se menține) = 0.01

f) Situația ocupării definitive de teren

SUPRAFAȚĂ TEREN = 803.298,00 mp

Suprafață de intervenție = 673,00 mp

Adâncime bazin = 0,63m

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare  
Puterea instalată totală estimată este de 12 KW  
Debitul de calcul pentru apă rece: 16M3 / H

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale  
Durata de realizare a investiției este estimată la 24 luni

5.4. Costurile estimative ale investiției  
v. Deviz General

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției  
a) impactul social și cultural

Din punct de vedere al sustenabilității, este evident că intervenția asupra obiectivului aduce beneficii din punct de vedere social dar și finanțiar (dezvoltarea turismului). În mod periodic în această zonă a parcului se organizează evenimente culturale diverse dar și



evenimente sportive. Revitalizarea Fântânii poate crea ambientul necesar pentru organizarea a mai multor tipuri de evenimente (sociale, muzicale, destinate copiilor, etc.).

Prin reabilitarea și integrarea într-un circuit turistic se pune în valoare patrimoniul cultural cu beneficii atât sociale, cât și economice

b) **estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare**

Se estimează că în faza de execuție – conform eșalonării – vor fi angajați în lucrările necesare atingerii obiectivelor cca. 10 de oameni.

c) **impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejare, după caz**

- nu este cazul.

#### 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

##### Prezentarea cadrului de analiza,

Analiza s-a efectuat tinând cont de nevoile care au stat la baza proiectului. Nevoia de baza de la care pornește necesitatea proiectului, este aceea de a ameliora infrastructura publică, în special spațiilor comune publice și cele de petrecere a timpului liber.

**Pentru stabilirea duratei de referință s-au avut în vedere următoarele ipoteze:**

- durata de viață a investiției – 14 ani
- durata de realizare a lucrărilor de execuție – 24 luni
- durata de realizare a previziunilor (durata de referință) – 14 ani

Perioada de referință pentru analiza financiară și economică s-a facut pentru o durată de 14 de ani după momentul finalizării investiției și dării în exploatare a acestei investiții. Aceasta perioadă este în acord cu prevederile Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 p. 42:

Sector	Reference period (years)
Railways	30
Roads	25-30
Ports and airports	25
Urban transport	25-30
Water supply/sanitation	30
Waste management	25-30
Energy	15-25
Broadband	15-20
Research and Innovation	15-25
Business infrastructure	10-15
Other sectors	10-15

Source: ANNEX I to Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014

**Scenariul de referință - scenariului tehnic recomandat de proiectant. Acest scenariu este detaliat în secțiunile anterioare ale DAI-ului – Scenariul 2 – Varianta maximală.**



**Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia**

**A. RISURI NATURALE**

A.1. Fenomene meteorologice periculoase

A 1.1. furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau caderi de grindina;

A 1.2. inundatii;

A 1.3. tornade;

A 1.4. seceta;

A 1.5. inghet, poduri si baraje de gheata, caderi masive de zapada, chiciura, polei.

A 2. Incendii de padure – incendii la fondul forestier, vegetatie uscata sau culturi de cereale paioase.

A 3. Avalanse

A 4. Fenomene distructive de origine geologica

A 4.1. alunecari de teren ;

A 4.2. cutremure de pamant.

**Detalierea si analiza factorilor de risc natural**

Investitia, prin amprenta ei geografica nu este expusa in mod expres la furtuni si vand puternic. Din punct de vedere al precipitatilor masive, a caderilor de grindina sau a tornadelor comună investitia se afla intr-o situatie de risc scazut, in special cand ne referim la riscurile generate asupra infrastructurii cu cel ce face obiectul investitiei.

Din punct de vedere al inundatiilor, zona de amplasare a investitiei nu construite este ferita de aceste tipuri de riscuri, terenul nu se afla amplasat intr-o zona inundabila si nici in imediata apropiere de cursul, albia unui ape.

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice specifice iernii, nu sunt in masura sa afecteze investitia.

Investitia nu se afla in apropierea unui fond forestier si nici in vecinatatea unor exploatazioni agricole care sa amplifice riscul unor incendii. Mai mult, fiind un obiectiv de investitie cu caracter public, la realizarea proiectarii s-au avut in vedere toate cerinte cu privire la protectia impotriva acestor riscuri.

Rezultatele studiului geotehnic, pentru evitarea riscurilor, au fost luate in considerare la realizarea structurii de rezistenta si a solutiilor tehnice propuse in faza de proiectare.

**B. RISURI TEHNOLOGICE**

B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii

B 1.1. industrie

B 1.2. transport si depozitare produse periculoase

B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tuneluri si transport pe cablu

B 1.4. nucleare

B 2. Poluare ape

B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari

B 4. Esecul utilitatilor publice - utilitati publice vitale si de ampoloare: retele importante de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electrica, de gaze, de energie termica, centralizata, de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate si pluviale.

B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos

B 6. Munitie neexplodata



Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investitia vizata, reliefaza:

- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care sa aduca riscuri activitatii propuse, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare
- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de produse periculoase sau deseuri
- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu
- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare
- Investitia nu se afla in apropierea altor cladiri sau amenajari mai vechi, care sa puna in pericol constructia prin prabusiri
- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosfera sau a munitiei neexplodate, analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zona, astfel de evenimente nefiind inregistrate pe amplasamentul invenstitiei

### C. RISURI BIOLOGICE

#### C.1 Epidemii

#### C.2 Epizootii.

Datorita specificului investitiei aceste tipuri de riscuri nu pot fi luate in considerare.

## ANALIZA FINANCIARA


### a. Obiectivele si scopul analizei financiare

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei, presupunand ca aceasta va fi exploataata individual.


Prin analiza financiara s-a urmarit in special:

- profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare ( $RIRF/C < 4\%$ <sup>1</sup>)
- durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calcularii gradului de interventie financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar.

<sup>1</sup> Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 p. 260, "All cash flows are stated in constant EUR and the real discount rates applied are 4% in the financial analysis and 5% in the economic analysis."



### **Structura analizei financiare:**



### **b. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare**

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a "fluxurile de numerar actualizat". În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referință pentru analiza financiară și economică s-a facut pentru o durata de 14 de ani după momentul finalizării investitiei și dării în exploatare a acestei investitii.

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definirii Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

### **c. Calculul fluxurilor financiare**

Fluxurile financiare implicate în cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectueaza analiza financiară și cea economică. În principiu, fluxurile sunt generate de intrari de numerar și ieșirile de numerar.

#### **Identificarea si cantificarea elementelor de cost si incasari generate de proiect**

Elementele de cost ale investitiei în perioada de exploatare pe durata celor 14 de ani sunt reprezentate doar de costurile de menenanță a investitiei realizate și costurile cu serviciile de proiectare pentru realizarea lucrarilor de menenanță.

#### **Cheltuielile de menenanță a investitiei au fost stabilite astfel:**

##### **A. Varianta cu proiect**

- Costuri cu energie: putere instalată 8kW/h – durata de funcționare – în medie 16 ore/zi
- Cheltuieli cu personalul – nu este cazul
- Cheltuieli generale de administrație – maxim 3000 lei/an ca și cota repartizată din costurile de administrație ale serviciilor/entităților din cadrul/subordinea/coordonare primariei
- Costuri cu menenanță investitiilor – maxim 56.290,63 ei/an (0,5% din valoarea cu TVA a investitiei - 11.258.126,94)
- Costuri cu serviciile DDD – 500 lei/an
- Costuri diverse și neprevăzute – 5% din totalul costurilor





*Georgescu*

### i. Proiectile iesirilor de numerar

Pe baza platilor identificate a se realiza, a rezultat urmatoarele tabele ale analizei financiare:

**Tabelul proiectilor iesirilor de numerare/platilor in primii 7 ani de exploatare – tabele ale analizei financiare – varianta cu proiect**

Element cheltuiala	Perioada de implementare	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7
Costuri cu iluminatul public		38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40
Cheltuieli cu apa (udat plante si zone verzi)		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Cheltuieli cu personalul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii brute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costuri sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli generale de administratie		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Costuri cu mentenanta investitiilor si reparatiile		56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63
Costurile cu serviciile DDD		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Costuri neprevazute		4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55
<b>TOTAL costuri</b>	<b>0,00</b>	<b>103.856,58</b>						

**Tabelul proiectilor iesirilor de numerare/platilor in anii 8-14 de exploatare – tabele ale analizei financiare – varianta cu proiect**

Element cheltuiala	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14
Costuri cu iluminatul public	38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40	38.310,40
Cheltuieli cu apa (udat plante si zone verzi)	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarii brute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costuri sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli generale de administratie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00





Costuri cu mentenanta investitiilor si reparatiile	56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63	56.290,63
Costurile cu serviciile DDD	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Costuri neprevazute	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55
<b>TOTAL costuri</b>	<b>103.856,58</b>						



### Proiectile intrarilor de numerar

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definitiei Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

**Beneficiarul, entitate publică, se va asigura ca toate costurile operationale aferente exploatarii investiției vor fi prevazute prin intermediul bugetului anual de venituri și cheltuieli.**

Necesarul de intrari de numerar, în stransa corelare cu nivelul ieșirilor de numerar, pentru fiecare an în parte, este urmatorul:

**Tabelul proiectelor necesarului de numerar în anii de exploatare – tabele ale analizei financiare – varianta cu proiect**

Element	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7
Defalcare buget	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58

Element	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14
Defalcare buget	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58

#### d. Analiza proiectelor - Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale

**Suportabilitatea**, în general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, proiecte ale caror imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plati efectuate de un anumit grup tinta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmareste daca cei care platesc taxele, tarifele pe baza carora se argumenteaza imput-urile proiectului sunt suportabile de catre grupul tinta si daca ele pot fi platite cu usurinta in functie de veniturile grupului.

**Deoarece prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri, nu se poate calcula analiza suportabilitatii.**

**Sustenabilitatea**, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarul investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiectile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii.

Tinand cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele sustenabilitatii.

**Tabelele sustenabilitatii financiare a proiectului**

Element cheltuiala	Perioada de implementare	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4
Investitie	-11.258.126,94				
Finantare bugetara	11.258.126,94				
Costuri operare/intretinere		-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58
Defalcare bugetara		103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58
<b>Sold sustenabilitate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Element cheltuiala	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9
Investitie					
Finantare bugetara					
Costuri operare/intretinere	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58



Defalcare bugetara	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58
Sold sustenabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Element cheltuiala	Anul 10	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14
Investitie					
Finantare bugetara					
Costuri operare/intretinere	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58
Defalcare bugetara	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58
Sold sustenabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*e. Calculul cofinanțării – gradului de intervenție financiară*

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezinta orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

Conform prevederilor generale, pentru proiectele care nu sunt generatoare de venituri (tinând cont de definiția proiectelor generatoare de venituri) nu se calculează subvenția acordată de Uniunea Europeană. În calculele financiare și cele economice se va tine cont de preverile masurii de finanțare, în cadrul careia se va aplica.

*f. Determinarea ratei de actualizare*

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare și pentru calcularea valorii actualizate nete (VNAF), trebuie definită rata actualizării corespunzătoare.

Sunt mai multe cai practice și teoretice pentru estimarea ratei de referință care să fie utilizată pentru actualizare în analiza financiară.

Rata actualizării. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este aproximativ egală cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rată anuală a asortului de 4% va fi  $1+4\% = 1,05$  după un an;  $(1,04) \times (1,04) + 1,1025$  după doi ani;  $1,05) \times (1,05) \times (1,05) = 1,157625$  după trei ani, etc. Valoarea economică actualizată a unui Euro care va fi cheltuit sau castigat în doi ani este  $1/1,1025 = 0,907029$ ; în trei ani  $1/1,157625 = 0,863838$ . Operația ultimă este inversul celei prezentate mai sus.


Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 4% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.

*g. Calculul și analiza indicatorilor de performanță financiară specifici investiției*

Nota : Valoarea reziduală a fost considerată ca fiind zero, pe următoarele considerente :

1. investitia vizata are un caracter public, non-comercial
2. compararea celor 3 metode (metoda valorii de lichidare, metoda fluxului financiar generat în anul N+1 după perioada de referință și metoda deprecierei valorii luând în calcul gradul de uzură) trebuie să aibă valori comparabile și asemănătoare
3. aplicarea metodei valorii de lichidare la finalul perioadei de referință (pentru care a fost proiectata investitia) duce ușor la concluzia că aceasta valoare este "0" UAT-ul neputând valorifica investitia la finalul vietii proiectate
4. aplicarea metodei fluxului financiar generat în anul N+1 după perioada de referință, adică fluxul financiar generat în anul 15 de previziune duce tot la valoarea "0", în condițiile în care proiectul nu este generator de venituri/incasări, costurile fiind defalcate de la bugetul local exact pe măsură valorii costurilor. Astfel, fluxul financiar generat în fiecare an este "0" iar în anul 15 (n+1) este tot "0"



5. aplicarea metodei deprecierii valorii luand in calcul gradul de uzura duce la un rezultat tot "0" al valorii reziduale, deoarece asa cum rezulta din partea tehnica a proiectarii investitiei, aceasta a fost proiectata pentru o perioada de 14 ani, perioada la care se considera ca uzura ei este maxima, investitia mai putand fi folosita doar datorita lucrarilor de mentenanta

#### Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta financiara – tabelele analizei financiare

Element cheltuiala	Perioada de implementare	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Plati investitie - cu TVA	-11.258.126,94			
Plati mentenanta		-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58
Valoarea reziduala		0	0	0
<b>Flux de numerar neactualizat</b>	<b>-11.258.126,94</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>
Factor de actualizare financiara	1	0,96	0,92	0,89
<b>Flux de numerar actualizat pentru calculul indicatorilor financiari</b>	<b>-11.258.126,94</b>	<b>-99.862,10</b>	<b>-96.021,25</b>	<b>-92.328,12</b>

Element cheltuiala	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7
Plati investitie - cu TVA				
Plati mentenanta	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58
Valoarea reziduala	0	0	0	0
<b>Flux de numerar neactualizat</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>
Factor de actualizare financiara	0,85	0,82	0,79	0,76
<b>Flux de numerar actualizat pentru calculul indicatorilor financiari</b>	<b>-88.777,04</b>	<b>-85.362,54</b>	<b>-82.079,36</b>	<b>-78.922,47</b>

Element cheltuiala	Anul 8	Anul 9	Anul 10	Anul 11
Plati investitie - cu TVA				
Plati mentenanta	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58
Valoarea reziduala	0	0	0	0
<b>Flux de numerar neactualizat</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>
Factor de actualizare financiara	0,73	0,70	0,68	0,65
<b>Flux de numerar actualizat pentru calculul indicatorilor financiari</b>	<b>-75.886,99</b>	<b>-72.968,26</b>	<b>-70.161,79</b>	<b>-67.463,25</b>

Element cheltuiala	Anul 12	Anul 13	Anul 14
Plati investitie - cu TVA			
Plati mentenanta	-103.856,58	-103.856,58	-103.856,58
Valoarea reziduala	0	0	0
<b>Flux de numerar neactualizat</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>	<b>-103.856,58</b>
Factor de actualizare financiara	0,62	0,60	0,58
<b>Flux de numerar actualizat pentru calculul indicatorilor financiari</b>	<b>-64.868,51</b>	<b>-62.373,57</b>	<b>-59.974,59</b>

Formulele pentru calculul VNAF, RIRF si C/B folosite sunt:

- NPV(S) =  $S_0 / (1+i)^0 + S_1 / (1+i)^1 + S_2 / (1+i)^2 + \dots + S_n / (1+i)^n$
- RIRF =  $r_{min} + (r_{min} + r_{max}) * [VNA(+)/(VNA(+)) + |VNA(-)|]$



## Rezultatele analizei financiare:

VANF/c	-12.355.176,78
RIRF/C	-19,16%

## Concluzie:

- **sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :**
  1. **fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.** Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecarui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o institutie de publica nu poate la finalul anului sa inregistreze excedent
  2. **finantarea activitatii de la bugetul de stat.** De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in Romania domeniul public este finantat de la Buget
- **VANF/C si RIRF/C este negativ : rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice**

## ANALIZA COST-EFICACITATE

### a. Obiectivele si scopul analizei cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei cost-eficacitate sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excedentului economic la finalul fiecarei perioade din anii de previziune.

### b. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei cost-eficacitate

Realizarea analizei cost-eficacitate s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza carora s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost:

- **Corectii fiscale:** se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile și transferurile simple (de ex. plata contribuților de asigurare socială). Cu toate acestea, prețurile trebuie să includă taxele directe. De asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse.
- **Corectii pentru efectele externe:** este posibil să se genereze anumite impacturi care depășesc proiectul și afectează alți agenți economici fără a obține vreo compensație. Aceste efecte pot fi fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fără compensații monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară și prin urmare trebuie să fie estimate și evaluate.
- **De la prețuri de piață la prețuri contabile (fictive):** pe lângă denaturările fiscale și efectele externe, există și alți factori ce pot îndepărta prețurile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierile comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc. În toate aceste cazuri, prețurile de piață adoptate (respectiv financiare) sunt înșelătoare; în schimb, trebuie să se folosească prețuri contabile (fictive), care reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Prețurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la prețurile financiare.

### c. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a plecat de la analiza situatiei din prezent in comparatie cu cea dupa implementarea proiectului.

Realizarea investitiei, respectiv realizarea parcului generand urmatoarele beneficii:

- Impulsionarea turismului, cu impact direct in starea economica zonală
- Diversificarea si cresterea numarului de activitati in aerul liber pentru locuitorii care au ca efect imediat imbunatatirea starii de sanatate a oamenilor
- Pe durata executiei, se va crea posibilitatea crearii unui numar de 10 locuri de munca.



In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar suma de cca 1913 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare somaj, subventii, etc).

Taxe, impozite, contributii	Valori minime (lei)
Indemnizatia de somaj	500,000
Fondul de somaj (angajat)	0,000
Fondul de somaj (angajator)	0,000
Asigurari Sociale (CAS) 25%	638,000
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 10%	255,000
Deducere personala (angajat)	330,000
Impozit (angajat)	133,000
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2.25%	57,000
<b>TOTAL</b>	<b>1.913,000</b>

Sumele au fost calculate la un salariu minim pe economie de 2550 RON – valabil la data analizei – simulat cu CALCULATOR SALARII - <http://www.calculator-salarii.ro/2550-brut-calcul-salariu-net/>.

Anul 2022		
	Lei	Euro
<b>ANGAJAT</b>		
Salariu Brut	2550	615.36
Asigurari Sociale (CAS)	25%	638
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS)	10%	255
Deducere personala (DP)		66.69
Impozit pe venit (IV)	10%	133
<b>Salariu Net</b>	<b>1524</b>	<b>308</b>
<b>ANGAJATOR</b>		
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM)	2.25%	57
<b>Salariu Complet</b>	<b>2607</b>	<b>526.88</b>
<b>TOTAL TAXE</b>		
Angajatul plătește statului	1026	207.36
Angajatorul plătește statului	57	11.52
<b>Total taxe incasate de stat</b>	<b>1083</b>	<b>218.88</b>
Pentru a plati un salariu net de 1524 lei angajatorul cheltuie 2607 lei		
<b>58.46% Angajat</b>		<b>41.54% Stat</b>

Metoda de estimare/calcul este certificata si de catre specialistii economici, asa cum se poate vedea mai jos<sup>2</sup>

<sup>2</sup> <http://www.zf.ro/profesii/cat-ne-costa-desfiintarea-locurilor-de-munca-statul-pierde-5-000-de-euro-pe-an-din-cauza-somajelor> si informatie confirmata de catre TAXHouse - Anca Grigorescu, avocat partener in cadrul casei de avocatura b.p.v. Grigorescu nr. 5303474



## Peste 400 de euro pe lună

COSTUL LUNAR CU UN SOMER CARE A AVUT UN SALARIU BRUT DE 1.881 DE LEI\*

Taxe, impozite, contribuții	Valori minime (lei)	Taxe, impozite, contribuții	Valori minime (lei)
Indemnizatia de somaj	<b>544</b>	Fondul pentru accidente de muncă,	
Fondul de somaj (angajat)	<b>9</b>	boli profesionale (angajator)	<b>3</b>
Fondul de somaj (angajator)	<b>9</b>	Contributie pentru concedii	
CAS angajat	<b>198</b>	si indemnizatii (angajator)	<b>16</b>
CAS angajator	<b>391</b>	Fondul de garantare a	
CASS angajat	<b>103</b>	creantelor salariale (angajator)	<b>5</b>
CASS angajator	<b>98</b>	Comision ITM	<b>5</b>
Deducere personală (angajat)	<b>140</b>	Total	<b>1.750</b>
Impozit (angajat)	<b>229</b>		

\* 1.881 lei este valoarea salariului mediu brut pe economie în octombrie 2009

Sursa: legislatie, TaxHouse, bpv Grigorescu

### d. Identificarea si cantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investitiei va genera si externalitati negative, si anume:

- pe timpul realizarii lucrarilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protectie avute in vedere pentru protectia mediului. Statistic<sup>3</sup>, pentru indepartarea efectelor negative ale unei lucrari de aceasta anvergura, se cheltuieste cca 0,2% din valoarea lucrarilor in primul an si cca 0,1% din valoarea investitiei pe o durata de 3 ani de la finalizare

Tinand cont de specificul investitiei, nu au mai putut fi identificate ale externalitati negative care sa afecteze economic investitia.

### e. Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata

Din punct de vedere al corectiilor fiscale, corectiile care se impun sunt:

- este cea a eliminarii TVA-ului din costurile investitie – TVA-ul este o taxe ce in final ajunge la stat.
- este cea a eliminarii TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la sectiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) – TVA-ul este o taxe ce in final ajunge la stat.
- Valoarea costurilor de diverse si neprevazute datorita incertitudinii acestora
- Valoarea taxelor si avizelor ce urmeaza a fi achitate in conditiile care si acestea ajung la stat

Tot o corectie fiscală o reprezinta si eliminarea impozitelor din valoarea lucrarilor: astfel, prin realizarea lucrarilor prevazute in cadrul investitiei se va crea perspectiva inregistrarii unui profit pentru operatorul economic/operatorii economici care va vor realiza lucrarile. Acest lucru va fi generat pe tot lantul economic, de la producatorii de materiale de constructii, transportatori, executantii de servicii, etc. Cota medie de profit in cadrul acestui domeniu (cel al constructiilor si al materialelor de constructii) este intre 8% si 10%, rezultand in mod automat un procent de 2,94% impozit de va ajunge la BS (29,4% este cota rezultata din aplicarea a 16% impozit profit si 16% dividente dupa ce s-a scazut impozitul pe profit).

Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu exceptia TVA-ului) ce ar trebui sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finantelor, disponibil la [http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB\\_RO.pdf](http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB_RO.pdf).

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regasesc printre costurile projectului.

<sup>3</sup> informatii preluate de la [www.mmediu.ro/protectia\\_mediului/dezvoltare.../new\\_page\\_1](http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/dezvoltare.../new_page_1)



Categorie de cost	Factor de conversie	Comentariu
Articole care se pot comercializa	1	
Articole care nu se pot comercializa	1	dacă nu se justifică altfel
Forța de muncă calificată	1	
Forța de muncă necalificată	SWRF	formula de calcul $(1-j) \times (1-t)$
Achiziția de teren	1	dacă nu se justifică altfel
Transferuri financiare	0	

**f. Rata de actualizare economica**

Costurile și beneficiile care apar în diferite momente trebuie actualizate. Procesul de actualizare este efectuat, ca și în cazul analizei financiare, după determinarea tabelului pentru analiza economică.

Rata actualizării în analiza economică a proiectelor de investiții – rata actualizării sociale încearcă să reflecte viziunea socială asupra modului în care costurile și beneficiile viitoare trebuie evaluate în raport cu cele actuale. Ea poate difera de rata actualizării financiare în cazul în care piața capitalului este imperfectă (ceea ce se întampla întotdeauna în realitate).



Literatura teoretică și practică internațională prezintă o gama largă de abordări în interpretarea și alegerea valorii ratei actualizării sociale care să fie adoptată. Experiența internațională este foarte largă și a implicat diferite țări ca și organizații internaționale.

Cu toate acestea o rata a actualizării sociale europene de 5% poate avea justificări diferite și poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinanțate de UE.

**g. Calculul indicatorilor de performanță economică** Calculul indicatorilor de performanță economică (anul 1-3)

Element calcul	Perioada de implementare	Anul 1	Anul 2	Anul 3
<b>Corectii Fiscale</b>	<b>3.716.556,81</b>	<b>21.527,69</b>	<b>21.527,69</b>	<b>21.527,69</b>
<i>Eliminarea TVA-ului din investiție</i>	1.779.023,87	0,00	0,00	0,00
<i>Eliminarea costurilor cu avizele și taxele din investiție</i>	131.717,66	0,00	0,00	0,00
<i>Eliminarea costurilor cu diversele și neprevazutele din investiție</i>	1.524.362,11	4.945,55	4.945,55	4.945,55
<i>Eliminarea TVA din costurile de operare</i>	0,00	16.582,14	16.582,14	16.582,14
<i>Eliminarea impozitului pe profit și dividende</i>	281.453,17	0,00	0,00	0,00
<b>Beneficii economice</b>	<b>2.665.280,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<i>Locuri de muncă create pe durata executiei</i>	665.280,00	0,00	0,00	0,00
<i>Locuri de muncă create pe durata exploatarii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reintroducerea în circuitoul economic al bunului</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Beneficii economice</i>		850.000,00	850.000,00	850.000,00
<b>Externalități negative</b>	<b>-22.516,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Efectul poluării din timpul lucrarilor</i>	-22.516,25	0,00	0,00	0,00
<b>Cash flow financiar neactualizat</b>	<b>11.258.126,94</b>	<b>103.856,58</b>	<b>103.856,58</b>	<b>103.856,58</b>

<sup>4</sup> Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 p. 260 "All cash flows are stated in constant EUR and the real discount rates applied are 4% in the financial analysis and 5% in the economic analysis."



<b>Cash flow economic neactualizat</b>	<b>-4.898.806,38</b>	<b>767.671,11</b>	<b>767.671,11</b>	<b>767.671,11</b>
<i>Factor de actualizare</i>	<i>1,00</i>	<i>0,96</i>	<i>0,92</i>	<i>0,88</i>
<b>Cash flow economic actualizat</b>	<b>-4.898.806,38</b>	<b>734.613,51</b>	<b>702.979,43</b>	<b>672.707,59</b>

**Calculul indicatorilor de performanta economici (anul 4-10)**

<b>Element calcul</b>	<b>Anul 4</b>	<b>Anul 5</b>	<b>Anul 6</b>	<b>Anul 7</b>	<b>Anul 8</b>	<b>Anul 9</b>	<b>Anul 10</b>
<b>Corectii Fiscale</b>	<b>21.527,69</b>						
<i>Eliminarea TVA-ului din investitie</i>	<i>0,00</i>						
<i>Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie</i>	<i>0,00</i>						
<i>Eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele din investitie</i>	<i>4.945,55</i>						
<i>Eliminarea TVA din costurile de operare</i>	<i>16.582,14</i>						
<i>Eliminarea impozitului pe profit si dividende</i>	<i>0,00</i>						
<b>Beneficii economice</b>	<b>850.000,00</b>						
<i>Locuri de munca create pe durata executiei</i>	<i>0,00</i>						
<i>Locuri de munca create pe durata exploatarii</i>	<i>0,00</i>						
<i>Reintroducere a in circuitoul economic al bunului</i>	<i>0,00</i>						
<b>Beneficii economice</b>	<b>850.000,00</b>						
<b>Externalitati negative</b>	<b>0,00</b>						



*Sigla*



Efectul poluariei din timpul lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow financiar neactualizat	-	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58
Cash flow economic neactualizat	767.671,11	767.671,11	767.671,11	767.671,11	767.671,11	767.671,11	767.671,11
Factor de actualizare	0,84	0,80	0,77	0,73	0,70	0,67	0,64
Cash flow economic actualizat	643.739,32	616.018,49	589.491,38	564.106,58	539.814,91	516.569,29	494.324,68

Calculul indicatorilor de performanta economici (anul 11-14)

Element calcul	Anul 11	Anul 12	Anul 13	Anul 14
Corectii Fiscale	21.527,69	21.527,69	21.527,69	21.527,69
Eliminarea TVA-ului din investitie	0,00	0,00	0,00	0,00
Eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie	0,00	0,00	0,00	0,00
Eliminarea costurilo cu diversele si neprevazutele din investitie	4.945,55	4.945,55	4.945,55	4.945,55
Eliminarea TVA din costurile de operare	16.582,14	16.582,14	16.582,14	16.582,14
Eliminarea impozitului pe profit si dividende	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficii economice	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Locuri de munca create pe durata executiei	0,00	0,00	0,00	0,00
Locuri de munca create pe durata exploatarii	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintroducerea in circuitoul economic al bunului	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficii economice	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Externalitati negative	0,00	0,00	0,00	0,00
Efectul poluariei din timpul lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow financiar neactualizat	103.856,58	103.856,58	103.856,58	103.856,58
Cash flow economic neactualizat	767.671,11	767.671,11	767.671,11	767.671,11
Factor de actualizare	0,62	0,59	0,56	0,54
Cash flow economic actualizat	473.037,97	452.667,92	433.175,04	414.521,57



**Rezultatele analizei cost-eficacitate:**

VANE/c	2.948.961,286
IRRE/c	7,89%

**Concluzie:**

- VANE/C este pozitiv si RIRE/C este mai mare de 4,5% : rezulta in mod clar ca proiectul este necesar si dorit, si necesita finantare prin fonduri publice

**ANALIZA DE SENZITIVITATE**

O imagine completa asupra proiectului de investitii vizat este data de analiza risurilor pe care le implica realizarea lui si a sensibilitatii indicatorilor financiari si economici la diferite fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul.

*a. Identificarea variabilelor critice*

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii modelului, care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in consideratie acei parametri pentru care o variatie (pozitiva sau negativa) de 1 % provoaca cresterea cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 5 % a valorii actuale nete.

**Din analiza detaliata a diversilor factori care pot influenta investitia, enumeram:**

- dinamica preturilor - Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor reale, preturile energiei, schimbarile de preturi ale bunurilor si serviciilor.
- date referitoare la cerere – volumul traficului
- costurile investitiei – modificarea costurilor investitiei ca urmare a modificarii generale a situatiei in domeniul constructiilor

**In functie de factorii de mai sus, s-au identificat urmatoarele 2 scenarii:**

- cresterea costului investitional cu 10%
- cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %


*b. Analiza senzitivitatii si a riscului*

In urma analizei implicatiilor scenariilor s-a tras urmatoare concluzie:

Indicator	Scenariu: cresterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %	Scenariu: cresterea costului investitional cu 10%
VNAF	Ramane negativa	Ramane negativa
VNAE	Ramane pozitiva	Ramane pozitiva
RIRF	Ramane mai mic de 4%	Ramane mai mic de 4%
RIRE	Ramane mai mare decat 4,5%	Scade sub 4,5%
B/C calculat economic	Ramane supraunitar	Ramane supraunitar

Din punct de vedere al analizei de risc, mentionam ca aceasta a fost abordata doar din punct de vedere al analizei calitative.

Aceasta concluzie este sustinuta si de catre faptul ca in urma analizei de senzitivitate nu s-au identificat riscuri care sa justifice elaborarea unei analize de risc pe baza analizei de senzitivitate si automat o analiza a distributiilor de probabilitate la analiza riscului.



## **ANALIZA DE RISURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISURILOR**

**Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:**

1. Conceperea unui plan de management a risurilor;
2. Identificarea risurilor;
3. Analiza calitativa a risurilor;
4. Analiza cantitativa a risurilor;
5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri;
6. Monitorizarea risurilor cunoscute si cercetarea posibilitatii de aparitie a unor noi risuri.

### ***Conceperea unui plan de management a risurilor***

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

**Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici:**

- \*Probabilitate de aparitie
- \*Impactul produs(consecinta aparitiei riscului) :

- Impact negativ;
- Impact pozitiv;

\*Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie.

**Elementele esentiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al risurilor sunt:**

- \*Dezvoltarea unui plan de management realizat impreuna cu persoanele interesate de proiect (stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investitiei;
- \*Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului;
- \*Categorii de risc, nivelele si probabilitati, impacturi estimate(avantajul acestei investigatii reprezinta folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu) .

### **Identificarea risurilor**

Principalele metode de identificare a risurilor sunt:

- \*Brainstorming;
- \*Tehnica Delphi;
- \*Interviu;
- \*Identificarea cauzelor sursa;
- \*Analiza SWOT

Riscurilor proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa (raute cause identification) . Astfel pornind de la matricea cadru logica care reprezinta oglinda proiectului au fost identificate potentiiale riscuri ale proiectului pe diferite nivele:

**Pre-conditia necesara inainte de inceperea proiectului este obtinerea finantarii. Aceasta presupune:**

- \*obtinerea aprobarii documentatiile de catre Solicitant si Ministerul de resort;
- \*semnarea contractului de finantare .

In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va lua masurile necesare pentru a indeplini toate cerintele in faza de contractare.

Avand in vedere anvergura proiectului de investitii, sustinerea financiara din partea Uniunii Europene este imperativ necesara, deoarece finantarea din surse proprii ar face imposibila realizarea obiectivelor propuse.



### **Nivelul 3**

Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:

- Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii;
- Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut;
- Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in quantumul finantarii stipulat in contractul de lucrari;
- Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;

Riscul de intarzire a lucrarilor ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investitie. Schimbarile climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul biocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice au determinat, in practica, grave decalaje intre momentul planificat al platii si cel al platii efective. Avand in vedere, ca noile proceduri de plati prevad sistemul de decontare, se apreciaza ca potentiile deviatii de la calendarul de plati poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.

Practica implementarii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare europeana a demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor de investitie se datoreaza unei proaste corelatii intre conditiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitatie si posibilitatile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii poate apare ca urmare a influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinante, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate.

### **Nivelul 2**

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:

- Impact redus al strategiei de promovare in randul grupului tinta (populatie si agenti economici-utilizatori ai vehiculelor) ;
- Neutilizarea variantei ocolitoare in conditiile de trafic preconizate.

Pentru ca investitia sa atinga indicatorii economici-financiari ai proiectului se va implementa un plan de marketing, al carui obiectiv va fi promovarea (constientizarea) in randul grupului tinta a facilitatilor/avantajelor aduse de realizarea investitiei. De indeplinirea acestui obiectiv depinde intr-o mare masura calitatea si coerenta planului de marketing.

### **Nivelul 1**

Riscurile abordate la acest nivel sunt:

\*Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele nationale de dezvoltare a transportului;

\*Mediu legislativ incert datorita dorintei de armonizare a legislatiei romanesti la cea europeana.

Posibile neconcordante intre politicile locale si cele regionale in domeniul transporturilor, reprezinta un risc ce poate periclitata atingerea obiectivului general. In acest sens va trebui sa existe o comunicare eficienta si permanenta intre partenerii locali si factorii de decizie de la nivel central.

Din practica proiectelor finantate de Uniunea Europeana s-a observat ca modificarile legislative dese si bruste pot afecta negativ succesul proiectelor.



### **Analiza calitativa a riscurilor**

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru risurile identificate.

Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

- **Evitarea riscului** –implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;
- **Transferul riscului** –impartirea impactului negativ al riscului cu o terță parte(contracte de asigurare, garantii) ;
- **Reducerea riscului**-tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;
- Planuri de contingenta-planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de aparitie:

<b>Matricea management al riscurilor</b>			
<b>Nr crt.</b>	<b>Risc</b>	<b>Tehnicile de control</b>	<b>Masuri de management al riscurilor</b>
1	Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii	Reducerea riscului	In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu succes a investitiei, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.
2	Impact redus al strategiei de promovare a proiectului (accesul la zone potentiale de dezvoltare)	Evitarea riscului	Pentru prevenirea aparitiei acestui risc se va recurge la conceperea si implementarea unei strategii de promovare realiste. De asemenea, se vor stabili masuri coerente de stimulare a interesului grupului tinta(agenti economici care pot investi in zona deservita)
3	Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari	Evitarea riscului	Președintele Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) va avea ca responsabilitate monitorizarea si controlul riscurilor, astfel incat activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin schimbari in circumstante sau se produce un risc. Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati din timp posibil furnizori si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu acestia.



4	Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari	Evitarea riscului	<p>Pentru ca acest risc sa poate fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborarea a documentatiei de finantare graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborat realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva.</p> <p>In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masura oportuna si realista, in contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denuntare unilaterală.</p>
5	Subutilizarea variantei ocolitoare modernizate	Reducerea riscului	<p>Pentru a diminua probabilitatea de aparitie a acestui risc, este necesara incadrarea investitiei actuale intr-un plan simplu si complex de dezvoltare a zonei si a municipiului.</p>

#### (6) Scenariul/Optiunea tehnico-economică optimă, recomandată

#### 6.1 COMPARATIA SCENARIILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

##### Solutia de interventie recomandata – Scenariul 1 – dintre urmatoarele 2 scenarii:

##### **SCENARIUL TEHNIC 1 („minim necesară”)**

Lucrările de interventie din varianta minimală constau în:

- Desfacerea finisajelor si a instalatiilor existente (inclusiv pintenii de susținere din beton);
- Demolarea integrală a plăcii fundului bazinului;
- Demolarea parțială a părții superioare a peretilor lateral ai fântânii (până la nivelul terenului amenajat în jurul fântânii);
- Consolidarea peretilor lateral prin cămașuirea acestora cu torcret armat;
- Realizarea fundațiilor interioare ale peretilor nou propuși și a celor necesare pentru asigurarea rezistenței și rigidității plăcii din b.a.. Solutia de fundare va consta în realizarea unei fundații izolate centrale, realizarea unor fundații continue sub peretii nou propuși și realizarea a 8 grinzi de fundare radiale care au rolul de a micșora deschiderea fundului bazinului;
- Refacerea plăcii bazinului și realizarea noilor pereti interiori ai fântânii;
- Realizarea planșelor locale ale fântânii;
- Demoarea integrală a camerei de pompare și a căminelor perimetrale ale fântânii;
- Refacerea camerei de pompare în varianta propusă, complet îngropată și realizarea unui cămin circular perimetral fântânii;
- Realizarea fundațiilor izolate ale pergolei metalice;
- Realizarea pergolei metalice.

Solutia de interventie minimală nu respectă în totalitate tema de arhitectură propusă deoarece consolidarea peretilor perimetrali înduce la micșorarea spațiului interior al fântânii.



## **SCENARIUL TEHNIC 2 („maximală”) – recomandata**

Având în vedere starea fizică de afectare a structurii fântânii și a camerelor tehnice ingropate, precum și tema de proiectare propusă, prin care se schimbă fundamental fântâna, instalațiile aferente și modul de interacțiune al oamenilor cu aceasta, **varianta maximală cuprinde, suplimentar față de varianta minimală**, demolarea integrală a structurii fântânii și refacerea acesteia pe aceeași amprentă, conform noilor propuneri arhitecturale.

Lucrările de intervenție din varianta maximală constau în:

- Demolarea integrală a structurii fantanii
- Refacerea cuvei și a camerelor tehnice din b.a.
- Refacerea conceptului fantanii arteziene cu integrarea zonelor pietonale adiacente
- Refacerea instalatiilor corespunzatoare
- Realizarea pergolei metalice.
- Amplasarea mobilierului urban: bancute, cosuri de gunoi, etc

Din punct de vedere al analizei financiare și a opțiunilor avute, indicam:

Variantele care pot fi luate în considerare sunt urmatoarele:

1. **Optiunea zero** – fara a realiza nici o investitie, lasand situatia asa cum este in momentul de fata
2. **Optiunea maxima** – realizarea investitiei recomandate de proiectant la faza DALI
3. **Optiunea medie** – executarea de reparatii sumare ale infrastructurii existente

**Analiza opțiunii zero – a nu se face nici o investitie, situatia ramand asa cum este in prezent.**

Nerealizarea nici unei investitii are urmatoarele dezavantaje majore:

- Pierderea/imposibilitatea folosirii în viitor a infrastructurii existente, deoarece o data cu trecerea timpului starea acestia se agraveaza si nu va mai putea fi folosita
- Nu se ofera servicii pentru petrecerea timpului liber pentru populatia din zona
- Nu se ofera servicii noi
- Nu creaza infrastructura pentru promovarea turistica
- Impossibilitatea dezvoltarii si modernizarii sistemului de servicii publice
- Pastrarea disparitatilor dintre infrastructura sociala/culturala a Romaniei si cea din UE.
- Promovarea unei imagini negative a populatiei din zona
- Reducerea/încetarea ritmului dezvoltarii economice/sociale/culturale a zonei deservite

**Avantajele minore ale variantei zero:**

- Nu necesita investitie, situatia ar ramane aceeasi.

**Analiza implicațiilor financiare ale variantei zero:**

Nivel investitional: 0 ron

Valoarea lucrarilor C+M = 0 ron

**Analiza opțiunii maxime – realizarea investitiei recomandate de proiectant**

Aceasta opțiune presupune implementarea solutiei propuse de catre proiectant la faza DALI - respectand cerintele si normele tehnice si de siguranta din domeniu.

- Elimina riscul nefolosirii în viitor a infrastructurii existente, deoarece o data cu trecerea timpului starea acestia se agraveaza si nu va mai putea fi folosita



- Se ofera servicii pentru petrecerea timpului liber pentru populatia din zona
- Se ofera servicii noi culturale
- Contribuie la dezvoltarea si modernizarea sistemului de servicii publice
- Reducerea disparitatilor dintre infrastructura sociala a Romaniei si cea din UE.
- Promovarea unei imagini pozitive a populatiei din zona
- Cresterea ritmului dezvoltarii economice/sociale/culturale a zonei deservite
- Contribuie la dezvoltarea turismului zonal prin includerea edificiului intr-un circuit turistic national.

#### **Dezavantaje minore ale variantei maxime:**

- cost ridicat investitional
- Se executa in 24 luni, o perioada de timp de 6 ori mai mare decat durata de aplicarea a Variantei Medii

**Analiza optiunii medii:** presupune executia de reparatii pe structura existenta, fara a modifica alcatuirea constructiva existenta, avand drept scop strict numai conservarea minimala a obiectivului

#### **Avantajele minore ale variantei medii:**


- ◆ nivel mult mai mic al investitiei decat cel al variantei maxime
- ◆ termen de realizare 5 luni calendaristice

#### **Dezavantajele majore ale variantei medii:**

- Elimina parcial riscul nefolosirii in viitor a infrastructurii existente, deoarece o data cu trecerea timpului starea acestia se agraveaza si nu va mai putea fi folosita
- Se ofera servicii restranse pentru petrecerea timpului liber pentru populatia din zona
- Contribuie in masura mica la dezvoltarea si modernizarea sistemului de servicii publice
- Pastrarea disparitatilor dintre infrastructura sociala a Romaniei si cea din UE.
- Promovarea unei imagini negative a populatiei din zona
- Reducerea/incetarea ritmului dezvoltarii economice/sociale/culturale a zonei deservite


**In cele ce urmeaza se va realiza o analiza a avantajelor prin intermediul careia se vor lua in calcul parametrii urmariti in cele 3 variante generate anterior:**

Varianta Paramentru analizat	Varianta zero			Varianta medie			Varianta maxima		
	Soci al	Tehni c	Econom ic	Soci al	Tehni c	Econom ic	Soci al	Tehni c	Econom ic
investitie financiara			5			1			0
siguranta in exploatare	0	0		1	2		5	5	
Pierdere/imposibilitatea folosirii in viitor a infrastructurii existente, deoarece o data cu trecerea timpului starea	0	0	0	1	1	1	4	4	4



acestia se agraveaza si nu va mai putea fi folosita									
evolutia economica a zonei	0	0	0	1	1	3		3	
disparitati cu alte zone ale tarii	0	0		1	1	3	3		
disparitati cu alte tari UE	0	0			1		3		
promovarea zonei si influenta economica	0	0	0	1	1	3	3	2	
se ofera servicii pentru petrecerea timpului liber pentru populatia din zona	0	0		1	1	4	4		
creaza infrastructura pentru promovarea turismului	0	0	0		1		3		
termenul de realizare	0	0	0	3	3	2	1	1	1
dezvoltarea si modernizarea sistemului de servicii publice social/culturale	0	0	0	1	1	1	2	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL OPTIUNE</b>	<b>5</b>			<b>32</b>			<b>65</b>		
<b>Punctajul s-a acordat de la 0 (minim) la 5 (maxim)</b>									

Nota: modul de stabilire a punctajelor acordate a fost stabilit pe baza intrepretarilor proprii a elaboratorului si a aplicarii rationamentului profesional, tinand cont de analiza datelor tehnice din studiile tehnice ale proiectantului. Atat in teorie cat si in practica nu exista un algoritm specific al analizei multicriteriale cu criterii sau modalitati impuse de interpretare, aceasta fiind diferita de la investitie la investitie in functie de tipul acesteia, iar rezultatele analizate prin prisma aplicarii rationamentului profesional.



Grafic– analiza comparativa a optiunilor avute in vedere



**Concluzie:** Aşa cum reiese si din analiza opţiilor rezulta în mod clar ca opţiunea care se pretează a fi luată în considerare este opţiunea B – opţiunea de a face maximul, adică scenariul recomandat de proiectant.

## 6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

Având în vedere starea fizică de afectare a structurii și execuția eronată a acesteia, în Varianta maximală cuprinde demolarea integrală a structurii fântânii și refacerea acesteia pe aceeași amprentă, conform noilor propuneri arhitecturale și totodata demolarea și refacerea integrală a camerei pompelor și a căminelor de vizitare ingropate.

### Concluziile analizei economice – Scenariul - recomandat

Deși s-a demonstrat din analiza finanțieră sustenabilitatea proiectului, se dovedește și prin indicatorii obținuți din analiza economică fezabilitatea lui.

Principalii parametrii și indicatori	Valori
Rata de actualizare socială (%)	5%
Rata de rentabilitate economică (%)	7,89%
Valoarea actualizată netă economică (în ron)	2.948.961,286
Raport beneficiu - cost	1,19

Proiectul este sustenabil din punct de vedere economic, prin prisma beneficiilor generate care sunt în masura să compenseze valoarea negativă a fluxului de numerar, caracteristica specifică proiectelor care au nevoie de finanțare nerambursabilă.

Valoarea RIRE peste valoarea de 5% a ratei de actualizare demonstrează că proiectul este rentabil; valorile acestuia sunt destul de temperate însă suficient de mari pentru a contracara eventuale riscuri și pentru a justifica oportunitatea implementării proiectului. Același lucru este demonstrat și de VANE > 0.

Raportul beneficiu/cost este supraunitar, aspect important care argumentează oportunitatea economică a implementării proiectului.

## 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

### 6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul investiției are statut de neplatitor de TVA, motiv pentru care TVA aferentă achizițiilor din proiect este suportată de autoritatea locală, în calitate de consumator final, acesta fiind inclusă în costuri. De aceea, în cadrul ACB costurile se vor considera la valoare cu TVA, care reprezintă în acest caz un flux de ieșire, ce urmează a fi platit efectiv.

Valoare investiție = 11.258.126,94lei (inclusiv TVA), din care:

Valoare fără TVA – 9.404.097,03 lei

Valoare C+M – 7.290.419,59 lei (inclusiv TVA), din care:

Valoare C+M fără TVA – 6.126.403,02 lei



**6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/ capacitatii fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare**

- Reabilitare imobil (constructia C14 conform extrasului de carte funciara) parte a Parcului Tineretului – Fântână arteziană – in suprafata de 673,00 mp
- Reabilitare constructii conexe functiunii de agrement Fântână arteziană – Camera pompe / camine de vizitare.
- Reabilitarea a 2.385,00 mp teren incluzând suprafata fântânii arteziene, spatiul verde, suprafetele pietonale adiacente.

**6.3.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii**

VANF/c	-12.355.176,78
RIRF/C	-19,16%
VANE/c	2.948.961,286
IRRE/c	7,89%

**6.3.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.**

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni calendaristice.

**6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APPLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE**

**Cerința „A” – Rezistență și stabilitate – v. Expertiza tehnică**

**Cerința „B” – Siguranța în exploatare**

- Îndeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parapetelor și balustradelor – nu e cazul

- STAS 2965 privind dimensionarea scarilor și treptelor – nu e cazul

- Corelarea naturii pardoselilor cu specificul functional (pardoseli antiderapante):

Se vor folosi pardoseli antiderapante – dale din piatra naturala prelucrate astfel incat sa nu permita alunecarea.

- După caz, măsuri pentru persoanele cu handicap locomotor (conf. Normativ NP-051/2012) – nu e cazul

- Nu există muchii vii, ascuțite sau care pot provoca rani de orice fel.

**Cerința „C” – Securitatea la incendiu**

Conform HG nr. 571/2016 – privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, Anexa 1, imobilul nu se supune avizării ISU prin natura funcțiunii - Fântână arteziană.

**Cerința „D”**

**Igiena și sănătatea oamenilor:** Instalația va fi echipată corespunzător astfel încât să se evite depunerea algelor pe suprafețele de călcare sau pereții bazinului. Se va asigura igiena periodică prin curățare adekvată de frunze, reziduuri etc.

**Refacerea și protecția mediului:** Întregul ansamblu este înconjurat de spațiu verde cu vegetație joasă și arbori.

În proiect este prevăzută utilizarea de materiale de construcții și finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor să nu afecteze sănătatea oamenilor.

Construcția care se reabilitează se încadrează în categoria „risc mic de mediu”.



Deșeurile rezultate în urma funcționării ansamblului sunt deșuci menajere, care nu prezintă potențial nociv pentru zonă. În apropierea obiectivului asupra căruia se intervine sunt amplasate coșuri de gunoi cu evacuare zilnică de către administrația parcului.

**Cerința „E”**

Izolarea termică și economia de energie: Nu este cazul.

Izolarea hidrofugă: Va fi prevazută membrană hidroizolantă sub șapa armată.

**Cerința „F” – protecția la zgromet**

Nu există și nu sunt prevăzute prin proiect echipamente generatoare de zgromet.



**(7) Urbanism, acorduri și avize conforme**

- 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire  
Certificat de urbanism nr. 282/13634 din 28.03.2023

- 7.2. Studiu topografic – ridicare topografică vizată OCPI  
Anexat prezentei documentații.

- 7.3. Studiu geotehnic  
Anexat prezentei documentații.

- 7.4. Extras de carte funciară  
Carte funciară nr. 212027, Bucuresti, Sectorul 4.

- 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului  
Anexata prezentei documentații - clasarea notificarii nr. 14039/30.06.2023

7.6. Avize, acorduri și studii specifice:

Avize:

Salubritate

E-Distribuție



Următoarele studii de specialitate au fundamentat soluția tehnică aleasă:  
Expertiză tehnică, dr. ing. Cristian RUȘANU

Încercări pe materiale de construcții, Profesional Construct Testar S.R.L.

Studiu geotehnic, GEOSOND S.A.

Studiu topografic, VIAN ENGINEERING S.R.L.



Întocmit,  
Alina-Mihaela Viță

