


Obiectivul de investiții:

**"LUCRARI PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DE PROTECTIA MEDIULUI PRIN REABILITAREA/MODERNIZAREA STAȚIILOR DE PRE – EPURARE APE UZATE, PLUVIALE"**



Nr crt	Denumire Indicator	Monedă	Mii Lei
1	- Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA, din care: -Construcții montaj (C+M)		9.991,847
			7.431,006

Nr crt	Denumire Indicator	UM	Cantitate
2	Durata estimata pentru realizare investitiei	lun	12 luni, din care 3 luni partea de proiectare.

**OBIECT 1 – Stacia de pre-epurare ape pluviale Medianei**

Echipament/structura	UM	cantitate
pompa 1	buc	1
pompa 2	buc	1
pompa 3	buc	1
capace	buc	8-
trape acces	buc	6
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mtr	260..
Hidroizolatie	mtr	260
separotor de stamol si produse petroliere din beton, Q = 100 l/s	buc	1
ciapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	2
curatare conducte + inspectie video	m	100
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	86
instalatii electrice + manopera + utilaj	echipament	1
stalpi iluminat + lumi cu vaporii de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	2

Multumesc la 12.06.2014

2

*OBIECT 2 – Stația de pre-epurare ape pluviale Fagarasanu/*

Echipament/structura	UM	cantitate
pompa 1	buc	1
pompa 2	buc	1
pompa 3	buc	1
capace	buc	5
trape acces	buc	6
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scări metalice)	mp	230
hidroizolatie	mp	230
separat de naml si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	2
curatare conducte + inspectie video	m	36
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	94
instalatii electrice + manopera + utilaj	echipament	1
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	6
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	2

*OBIECT 3 – Stația de pre-epurare ape pluviale Dobrogești*

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	5
trape acces	buc	1
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scări metalice)	mp	203
hidroizolatie	mp	203
separat de naml si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	30
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	buc	76
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	3
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

*Multiplicat pr.*

*Ricardo*

**OBIECT 4 – Statia de pre-epurare ape pluviale Fundeni**

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	7
trape acces	buc	
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	160
hidroizolatie	mp	160
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	CONFORM CU
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	ORIGINALUL 1
curatare conducte + inspectie video	m	35
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	66
stalpi iluminat + lampa cu vaporii de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

**OBIECT 5 – Statia de pre-epurare ape pluviale Canotajului**

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	2
trape acces	buc	2
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	29
hidroizolatie	mp	29
separator de namol si produse petroliere din PAESIN, Q= 50 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	25
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampa cu vaporii de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

Multiplicat la 12.06.2014

6-

*OBIECT 6 – Stacia de pre-epurare ape pluviale Babadag*

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	2
trape acces	buc	2
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, hidroizolatie, inclusiv scari metalice)	mp	29
hidroizolatie	mp	29
separator de namol si produse petroliere din PAFSIN, Q = 50 l/s	buc	CONFORM CIV CONFORM CIV
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	25
curatare conducte + inspectie video	m	1
camin de masurare-a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

*OBIECT 7 – Stacia de pre-epurare ape pluviale Cremenita*

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	16
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	249
hidroizolatie	mp	249
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 200 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	30
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	65
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

Multiplicat pe 02.06.2016

*OBIECT 8 – Stacia de pre-epurare ape pluviale Rodica*

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	6
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	167
hidroizolatie	mp	167
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 200 l/s	buc	CONFORM CU ORIGINALUL 1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	60
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	55
stalpi iluminat + lampa cu vaporii de mercur 150 W	buc	3
sistem filmare/surveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

*OBIECT 9 – Stacia de pre-epurare ape pluviale Dragusin Deleanu*

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	20
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	338
hidroizolatie	mp	338
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 500 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	60
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	82
stalpi iluminat + lampa cu vaporii de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/surveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

Multiplicat cu 12.06 reale

6

**OBIECT 10 – Statia de pre-epurare ape pluviale Somnului**



Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	5
trape acces	buc	0
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, hidroizolatie, inclusiv scari-metaleice)	mp	82
hidroizolatie	mp	82
separat de naml si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
clapet unisens + plesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	30
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	50
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

CONFORTOARE  
ORIGINALE

**OBIECT 11 – Statia de pre-epurare ape pluviale DN 1**

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	6
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari-metaleice)	mp	99
hidroizolatie	mp	99
separat de naml si produse petroliere din beton, Q = 50 l/s	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	20
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1

Multiplicat la 12.06.2014





**OBIECT 12 – Stătie de pre-epurare ape pluviale Petrom City**

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	22
trape acces	buc	1
reabilitare camine (spașare, curatare, tencuială, inclusiv scări metalice)	mp	393
hidroizolatie	mp	393
separator de narmol și produse petroliere din beton, Q = 500 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	150
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
Gura descarcare	buc	1

*Cipălă*  
CONFORM CU  
ORICNAJUL

**OBIECT 13 – Stătie de pre-epurare ape pluviale Straulesti dreapta**

Echipament/structura	UM	cantitate
gratare	buc	3
capace	buc	14
reabilitare camine (spașare, curatare, tencuială, inclusiv scări metalice)	mp	493
hidroizolatie	mp	493
separator de narmol și produse petroliere din OL, Q = 500 l/s	buc	2
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	150
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampă cu vapori de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1



Multicopiat la 12.06.2016

R

**OBIECT 14 – Statio de pre-epurare ape pluviale Floreasca**

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	22
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, hidroizolatie, inclusiv scari metalice)	mp	323
hidroizolatie	mp	323
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 200 l/s-	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
-curatare conducte + inspectie video	m	
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	85
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

**OBIECT 15 – Statio de pre-epurare ape pluviale Giulesti Sarbi**

Echipament/structura	UM	cantitate
gratare	buc	3
capace	buc	14
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	493
hidroizolatie	mp	493
separator de namol si produse petroliere din OL, Q = 500 l/s	buc	2
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	150
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
stalpi iluminat + lampi cu vaporii de mercur 150 W	buc	2
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare		1


Multumesc! 12.06.2011

**OBIECT 16 – Stacia de pre-epurare ape pluviale Gherghitei**

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	12
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	230
hidroizolatie	mp	230
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 300 l/s	buc	
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie-video	m	35
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
sistem filmare/supraveghere	echipament	
Gura descarcare	buc	CONFIRMAT CONFORM CU CONSTRUCȚIA

**OBIECT 17 – Stacia de pre-epurare ape pluviale Straulești 58-60 (cartier M.A.P.N.)**

Echipament/structura	UM	cantitate
capace	buc	4
reabilitare camine (spalare, curatare, tencuiala, inclusiv scari metalice)	mp	98
hidroizolatie	mp	98
separator de namol si produse petroliere din beton, Q = 80 l/s	buc	1
clapet unisens + piesa vizitare PVC	buc	1
curatare conducte + inspectie video	m	25
camin de masurare a debitului cu canal PARSHALL	buc	1
imprejmuire	m	30
stalpi iluminat + lamente cu vaporii de mercur 150 W	buc	4
sistem filmare/supraveghere	echipament	1
Gura descarcare	buc	1



Multumesc de 12.06.2011